VÝPIS OPRAV - DVEŘE

NÁVRHY I OBSAH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JSOU MAJETKEM ARCHITEKTA A NESMĚJÍ BÝT BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY A TO ANI JEJICH DÍLČÍ ČÁSTI

AUTOR PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Cvilink D.		**Mišák Marcel**	
INVESTOR	**MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNBERK**		
K.Ú. STAVBY	**ŠTERNBERK**	P.Č. STAVBY	**115**

ADC ARCHITEKTURA
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR DAVID CVILINK
CZ - 78501 ŠTERNBERK, ŽIŽKOVA 13, TEL: +420 724 208 464

STAVBA			
BYTOVÝ DŮM, HORNÍ NÁMĚSTÍ 47/2, ŠTERNBERK **OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ OPLÁŠTĚNÍ**	ZAKÁZKA Č.		PARÉ
	FORMÁT	**ISO A4**	
	DATUM	**01/2021**	
	STUPEŇ	**DPS**	
PROFESE: **VÝPIS OPRAV**	MĚŘÍTKO		
OZNAČNÍ VÝKRESU: **VÝPIS OPRAV - DVEŘE**	ČÁST-VYH.499/2006 **D**	Č. VÝKRESU **-07-**	

VÝPIS OPRAV - DVEŘE

D1
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	DVEŘE 1000 / 2250, NADSVĚTLÍK 1000 / 500
ROZMĚR STAV. OTVORU	1100 / 2950
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, DUB TMAVÝ
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	MADLO DŘEVĚNÉ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	DŘEVĚNÝ, DUB TMAVÝ
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, DUB TMAVÝ
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D1

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- PRÁH: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ
- D1/1 - PŘI ZAMČENÍ DVEŘÍ VŮLE CCA 5 mm - PROVÉST SEŘÍZENÍ

D2
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1000 / 2250
ROZMĚR STAV. OTVORU	1100 / 2300
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, DUB TMAVÝ
VÝPLŇ	SKLO ČIRÉ
KOVÁNÍ	MADLO DŘEVĚNÉ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	-
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, DUB TMAVÝ
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D2

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT
- OKOPOVÝ PLECH STÁVAJÍCÍ
- DOPLNĚN DŘEVĚNÝ PRÁH, BUK S FAZETOU, SPÁRA S DVEŘMI TĚSNĚNA PROTI ZATÉKÁNÍ, NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK

VÝPIS OPRAV - DVEŘE

D3
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	900 / 1970
ROZMĚR STAV. OTVORU	1000 / 2050
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, BUK
VÝPLŇ	DŘEVĚNÉ KAZETY
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	DŘEVĚNÝ
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, BUK
POČET	2 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D3

- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ

- D3/1 - POŠKOZENÍ DO 30%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
  - BEZ PRAHU
- D3/2 - POŠKOZENÍ DO 20%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM , OKOPOVÝ PLECH STÁVAJÍCÍ
  - PRÁH: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK

D4
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	DVEŘE 800 / 1970, NADSVĚTLÍK DŘ. 800 / 250
ROZMĚR STAV. OTVORU	900 / 2250
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	BUK, LAZURA
VÝPLŇ	DŘEVĚNÉ KAZETY
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	DŘEVĚNÝ, LAZURA BUK
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA BUK
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D4

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- PRÁH: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - DVEŘE

D5
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 1970
ROZMĚR STAV. OTVORU	1200 / 2050
PROVEDENÍ	DVOUKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, SVĚTLE HNĚDÁ
VÝPLŇ	DŘEVĚNÁ
KOVÁNÍ	BEZ KOVÁNÍ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	-
ZÁRUBEŇ	KŘÍDLA ZAVĚŠENA NA OCEL. ČEPECH
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, SVĚTLE HNĚDÁ
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ ozn. D5

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- ZÁVĚSY DVEŘÍ PŘEBROUŠENY A NATŘENY KOVÁŘSKOU BARVOU - ČERNÁ
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

D6
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	STĚNA: 1200 / 2050, DVEŘE 800 / 1970
ROZMĚR STAV. OTVORU	1200 / 2050
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, SVĚTLE HNĚDÁ
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	DŘEVĚNÝ, LAZURA SVĚTLE HNĚDÁ
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	SVĚTLE HNĚDÁ
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D6

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- PRÁH: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - DVEŘE

D7
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	900 / 1970
ROZMĚR STAV. OTVORU	1000 / 2050
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, OŘECH
VÝPLŇ	SKLO, DŘEVO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	-
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	OŘECH
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D7

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

D8
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	900 / 1970
ROZMĚR STAV. OTVORU	1000 / 2050
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	DŘEVĚNÉ KAZETY
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	DŘEVĚNÝ
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
POČET	5 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D8

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PRÁH: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ
- D8/2 - PLASKÉ DVEŘE V MÍSTĚ SPODNÍHO PANTU - PROVEDENA FUNKČNÍ OPRAVA V RÁMCÍ 10 HODIN

VÝPIS OPRAV - DVEŘE

D9
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1200 / 2200
ROZMĚR STAV. OTVORU	1300 / 2250
PROVEDENÍ	DVOUKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO, DŘEVĚNÉ KAZETY
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	DŘEVĚNÝ
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D9

- POŠKOZENÍ DO 60%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PRÁH: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

D10
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	800 / 1970
ROZMĚR STAV. OTVORU	900 / 2050
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	DŘEVĚNÉ KAZETY
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	DŘEVĚNÝ
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D10

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PRÁH: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - DVEŘE

D11
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 2200
ROZMĚR STAV. OTVORU	1200 / 2250
PROVEDENÍ	DVOUKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO, DŘEVĚNÉ KAZETY
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	DŘEVĚNÝ
ZÁRUBEŇ	DŘEVĚNÁ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D9

- POŠKOZENÍ DO 60%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PRÁH: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM + 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO + 2x OCHRANNÝ LAK
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT

D12
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	900 / 1970
ROZMĚR STAV. OTVORU	1000 / 2050
PROVEDENÍ	JEDNOKŘÍDLÉ
MATERIÁL	DŘEVĚNÉ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, MEDOVÁ HNĚDÁ
VÝPLŇ	DŘEVĚNÁ PRKENNÁ
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
ZÁMEK	FAB
PRÁH	-
ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ
POVRCH ODSTÍN	TMAVĚ ŠEDÁ
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ ozn. D12

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- OCELOVÁ ZÁRUBEŇ: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR KOVÁŘSKOU BARVOU
- PŘED NASAZENÍM DVEŘÍ PANTY NAMAZAT
- OKOPOVÝ PLECH STÁVAJÍCÍ