T.T. Szczuczko GEOLiT

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNO-OBROTOWĄ SLVT

Profil numer 2

Zał.Nr: 5

Sonda Nr: SLVT1

X: 5896695.35
Y: 6580054.95

Rejon: dz. nr 5074/2
Miejscowość: Cieszyny
Gmina: Golub-Dobrzyń
Powiat: golubsko-dobrzyński
Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: budynek gospodarczy
Zleceniodawca: Projektowanie i Nadzory Budowlane K. Maciejewski
Wiercenie: GEOLIT s.c.
Dozór geol.: mgr M. Głowacki

Typ sondy: SLVT
Rzędna: 86.40 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data sondowania: 2023-04-20

Stopień zageszczenia: Luźny | Średnio zag. | Zagęszczony

Wytrzymałość gruntu na ścinanie τ_{max} [kPa]
Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy



Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]	Symbol	Warstwa	τ_{max}	τ_{min}	N_{10}	$I_D/(I_L)$
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Holocen		NN(PgH+PsH)	-			6	
	Plejstocen	1.0	Po//Pd	I			14	0.51
	CZWARTORZĘD		Pd+Ps//Pg	I			14	0.51
▽ 1.98		2.0	Pg//Pd	II	153.5 332.5		10	(0.15) (0.00)
		3.0	Pg	II				
			G	II				
		4.0	Gz	II				

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr Dominika Finc