VÝPIS OPRAV - OKNA

NÁVRHY I OBSAH VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JSOU MAJETKEM ARCHITEKTA A NESMĚJÍ BÝT BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY A TO ANI JEJICH DÍLČÍ ČÁSTI

AUTOR PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch. Cvilink D.		**Mišák Marcel**	
INVESTOR	**MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 785 01 ŠTERNBERK**		
K.Ú. STAVBY	**ŠTERNBERK**	P.Č. STAVBY	**115**

ADC ARCHITEKTURA
ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR
DAVID CVILINK
CZ - 78501 ŠTERNBERK, ŽIŽKOVA 13, TEL: +420 724 208 464

STAVBA			
BYTOVÝ DŮM, HORNÍ NÁMĚSTÍ 47/2, ŠTERNBERK **OPRAVA VÝPLNÍ OTVORŮ OPLÁŠTĚNÍ**	ZAKÁZKA Č.		PARÉ
	FORMÁT	**ISO A4**	
	DATUM	**01/2021**	
	STUPEŇ	**DPS**	
PROFESE: **VÝPIS OPRAV**	MĚŘÍTKO		
OZNAČNÍ VÝKRESU: **VÝPIS OPRAV - OKNA**	ČÁST-VYH.499/2006 **D**	Č. VÝKRESU **-06-**	

VÝPIS OPRAV - OKNA

O1
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	500 / 1600
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	-
PARAPET VNITŘNÍ	KER. OBKLAD (STÁVAJÍCÍ)
PARAPET VNĚJŠÍ	-
POČET	2 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O1

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT
- DOPLNĚN 2x PARAPETNÍ PLECH FeZn, BARVA HNĚDÁ, RŠ = 180, Š = 550

O2
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	STĚNA: 2100 x 2700, OKNO: 600 x 1800
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ, FIXNÍ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, OŘECH
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	DŘEVĚNÁ
PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	KAMENNÝ - PÍSKOVEC (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O2

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR CELÉHO OKNA LAZUROU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O3
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 2100
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ, FIXNÍ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, OŘECH
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	DŘEVĚNÁ
PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	KAMENNÝ - PÍSKOVEC (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O3

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR CELÉHO OKNA LAZUROU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

O4
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 1600
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, NADSVĚTLÍK DOUKŘÍDLÝ OTEVÍRAVÝ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	KŘÍDLO OKNA - DŘEVĚNÁ, BÍLÁ - POLOLESK KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU - DŘEVĚNÁ, BÍLÁ - POLOLESK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	KAMENNÝ - PÍSKOVEC (BEZ OPRAV)
POČET	4 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O4

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PANTY: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - BÍLÁ POLOLESK
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O5
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 1150
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	KŘÍDLO OKNA - DŘEVĚNÁ, BÍLÁ - POLOLESK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ
POČET	3 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O5

- POŠKOZENÍ DO 20%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PANTY: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - BÍLÁ POLOLESK
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT
- PARAPETNÍ PLECH: ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ BARVY (DO 5%), ZDRSNĚNÍ POVRCHU SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA PARAPETNÍ PLECH

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH OKEN A RÁMŮ

- O5/1 - VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH OKAPNIC U OBOU KŘÍDEL

O6
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 2400
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ , FIXNÍ, NASVĚTLÍK SKLOPNÝ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, DUB TMAVÝ
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA BRONZOVÁ
OKAPNICE	-
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	KAMENNÝ - PÍSKOVEC (BEZ OPRAV)
POČET	5 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O6

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR CELÉHO OKNA LAZUROU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O7
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 1900
PROVEDENÍ	ZDVOJENÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, NADSVĚTLÍK DOUKŘÍDLÝ OTEVÍRAVÝ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	KŘÍDLO OKNA - DŘEVĚNÁ, , BÍLÁ - POLOLESK KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU - DŘEVĚNÁ, BÍLÁ - POLOLESK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	KAMENNÝ - PÍSKOVEC (BEZ OPRAV)
POČET	5 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O7

- POŠKOZENÍ DO 40%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PANTY: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - BÍLÁ POLOLESK
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT
- VÝMĚNA / DOPLNĚNÍ TĚSNĚNÍ OKENNÍCH KŘÍDEL

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH OKEN A RÁMŮ
- O7/1 - OPRAVA / VÝMĚNA MECHANISMU OTEVÍRÁNÍ

O8
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 1700
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ , FIXNÍ, NASVĚTLÍK SKLOPNÝ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, DUB TMAVÝ
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA BRONZOVÁ
OKAPNICE	NENÍ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	KAMENNÝ - PÍSKOVEC (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O8

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR CELÉHO OKNA LAZUROU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O9
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 1900
PROVEDENÍ	ZDVOJENÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, NADSVĚTLÍK DOUKŘÍDLÝ OTEVÍRAVÝ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	KŘÍDLO OKNA - OCELOVÁ, BÍLÁ - POLOLESK KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU - OCELOVÁ, BÍLÁ - POLOLESK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ
POČET	20 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O9

- POŠKOZENÍ DO 60%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PANTY, OKAPNICE: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - BÍLÁ POLOLESK
- DOPLNĚNÍ SKLENÁŘSKÉHO TMELU 15%
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT
- PARAPETNÍ PLECH: ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ BARVY (DO 5%), ZDRSNĚNÍ POVRCHU SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA PARAPETNÍ PLECH
- OCELOVÁ PŘEDZAHRÁDKA: ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ BARVY (DO 5%), ZDRSNĚNÍ POVRCHU SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL, BARVA ČERNÁ

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH OKEN A RÁMŮ
- O9/1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 - VÝMĚNA / DOPLNĚNÍ TĚSNĚNÍ OKENNÍCH KŘÍDEL
- O9/1; 2 - OPRAVA / VÝMĚNA MECHANISMU ZAVÍRÁNÍ

O10
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1800 / 1450
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	2 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN ozn. A RÁMŮ O10

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O11
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1800 / 1450
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	2 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O11

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

O12
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	600 / 600
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	6 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O12

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O13
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1200 / 1200
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, DVOU KŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O13

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

O14
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 1900
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, DVOU KŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ, NADSVĚTLÍK FIXNÍ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O14

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O15
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	2000 / 1600
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, TŘÍKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, PŘÍRODNÍ (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O15

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

O16
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE



ROZMĚR	1200 / 1450
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O16

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O17
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1100 / 1100
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O17

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

O18
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1000 / 1900
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ NADSVĚTLÍK FIXNÍ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O18

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

VÝPIS OPRAV - OKNA

O19
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1000 / 1800
PROVEDENÍ	ZDVOJENÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, NADSVĚTLÍK DOUKŘÍDLÝ OTEVÍRAVÝ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	KŘÍDLO OKNA - DŘEVĚNÁ, BÍLÁ - POLOLESK KŘÍDLO NADSVĚTLÍKU - DŘEVĚNÁ, BÍLÁ - POLOLESK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	KAMENNÝ - PÍSKOVEC (BEZ OPRAV)
POČET	4 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O19

- POŠKOZENÍ DO 30%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PANTY: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - BÍLÁ POLOLESK
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

O20
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1200 / 1200
PROVEDENÍ	ZDVOJENÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ,
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	KŘÍDLO OKNA - DŘEVĚNÁ, BÍLÁ - POLOLESK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, HNĚDÁ
POČET	2 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O5

- POŠKOZENÍ DO 40%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PANTY: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - BÍLÁ POLOLESK
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT
- VÝMĚNA / DOPLNĚNÍ TĚSNĚNÍ OKENNÍCH KŘÍDEL
- PARAPETNÍ PLECH: ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÉ BARVY (DO 5%), ZDRSNĚNÍ POVRCHU SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA PARAPETNÍ PLECH

VÝPIS OPRAV - OKNA

O21
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	500 / 500
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ / SKLOPNÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA BÍLÁ
OKAPNICE	RÁM - PLASTOVÁ, BARVA BÍLÁ
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	FeZn, BARVA HNĚDÁ (BEZ OPRAV)
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O21

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

O22
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	850 / 1200
PROVEDENÍ	ZDVOJENÉ, DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	KŘÍDLO OKNA - OCELOVÁ, BÍLÁ - POLOLESK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	-
POČET	12 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O22

- POŠKOZENÍ DO 60%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PANTY, OKAPNICE: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - BÍLÁ POLOLESK
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT
- DOPLNĚNÍ SKLENÁŘSKÉHO TMELU 10%

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH OKEN A RÁMŮ

- O23/1; O23/2; O23/3; O23/4 - OREZLÉ ZÁVĚSY KŘÍDEL, PROVEDENO PŘEBROUŠENÍ + ZÁKLADNÍ NÁTĚR KOV + FINÁLNÍ NÁTĚR NA KOV, BARVA BÍLÁ POLOLESK
- O23/7 - Z VNITŘNÍ STRANY PŮVODNÍ BARVA HNĚDÁ - ZDRSNĚNO SMIRKOVÁNÍM + ZÁKLADNÍ BARVA + FINÁLNÍ BARVA - BÍLÁ POLOLESK

VÝPIS OPRAV - OKNA

O23
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1650 / 1500
PROVEDENÍ	ZDVOJENÉ, ČTYŘKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA, BÍLÁ - POLOLESK
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	KŘÍDLO OKNA - OCELOVÁ, BÍLÁ - POLOLESK
PARAPET VNITŘNÍ	DŘEVĚNÝ (BEZ OPRAV)
PARAPET VNĚJŠÍ	-
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O23

- POŠKOZENÍ DO 70%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PENETRAČNÍ A ZÁKLADNÍ BARVOU
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PANTY: POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - BÍLÁ POLOLESK
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH OKEN A RÁMŮ

- O23/1 - OREZLÉ PANTY KŘÍDEL, PROVEDENO PŘEBROUŠENÍ + ZÁKLADNÍ NÁTĚR KOV + FINÁLNÍ NÁTĚR NA KOV, BARVA BÍLÁPOLOLESK

O24
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	1000 / 1200
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA, HNĚDÁ MEDOVÁ
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	PLASTOVÉ, BARVA STŘÍBRNÁ
OKAPNICE	DŘEVĚNÁ
PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	-
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O24

- POŠKOZENÍ DO 5%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN 2x NÁTĚR LAZUROU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKEN PANTY NAMAZAT

- DOPLNĚN 1x PARAPETNÍ PLECH FeZn, BARVA HNĚDÁ, RŠ = 180, Š = 1050

VÝPIS OPRAV - OKNA

O25
...

SCHÉMA



FOTOGRAFIE

ROZMĚR	900 / 900
PROVEDENÍ	JEDNODUCHÉ, JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ
MATERIÁL RÁM	DŘEVĚNÝ
POVRCH ODSTÍN	LAZURA - HNĚDÁ MEDOVÁ
VÝPLŇ	SKLO
KOVÁNÍ	OCELOVÉ, ZAVÍRÁNÍ NA OBRTLÍK
OKAPNICE	-
PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	-
POČET	1 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O25

- POŠKOZENÍ DO 30%: OPRAVA OSMIRKOVÁNÍM (TMELENÍM) + NÁTĚR PROBARVENÝM NAPOUŠTĚDLEM
- PŘED FINÁLNÍM NÁTĚREM CELÝ POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM A PROVEDEN NÁTĚR CELÉHO OKNA BARVOU NA DŘEVO
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

O26
...

FOTOGRAFIE

ROZMĚR	500 / 500
PROVEDENÍ	VÝLEZ NA STŘECHU
MATERIÁL RÁM	OCELOVÝ
POVRCH ODSTÍN	BARVA KOVÁŘSKÁ, ČERNÁ
VÝPLŇ	DRÁTOSKLO / POLYKARBONÁT
KOVÁNÍ	OCELOVÉ
OKAPNICE	-
PARAPET VNITŘNÍ	-
PARAPET VNĚJŠÍ	-
POČET	12 ks

OPRAVY SPOLEČNÉ U OKEN A RÁMŮ ozn. O23

- POVRCH ZDRSNĚN SMIRKOVÁNÍM + NÁTĚR NA OCEL - ČERNÁ
- PŘED NASAZENÍM OKENNÍHO RÁMU PANTY NAMAZAT

OPRAVY U JEDNOTLIVÝCH OKEN A RÁMŮ

- O26/6; O26/8 - VÝMĚNA VÝPLNĚ - DRÁTOSKLO