


Nová spojovacia chodba spolu so stajňami SO 06,07,08,09,12 tvoria jeden požiarny úsek.

Potreba vody pre spojovacie chodby sa v zmysle čl.3.4.1a) STN 92 0400

N E U R Č U J E

Odstupové vzdialenosti:pre spojovaciú chodbu sa v zmysle čl. 2.6.4a STN 920201-4

N E U R Č U J Ú

## LEGENDA PO

- HRANICE POŽIARNEHO ÚSEKU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PRIESTRANSTVO
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
- NÚDZOVÉ SVETLO
- ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ PO
- PRÍJAZD POŽIARNEJ JEDNOTKY

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby: | REKONŠTRUKCIA FARMY TEREZOV<br>OBJEKT SO.27 - spojovacia chodba | Ostertagová Eva<br>špecialista požiarnej ochrany<br>tel. +421903764711<br>e-mail: evaostertagova55@gmail.com | |
| Investor: | Poľnohospodárske družstvo Kútniky, 929 01 Kútniky | | |
| Miesto stavby | K.ú. Kútniky,parc.č.2751, 2774/1 | | |
| Profesia: | PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY | Dátum: | 9/2023 |
| Projektant: | Ostertagová Eva | Merítko: | 1:250 |
| Zodp. projektant: | Ostertagová Eva | Stupeň PD: | PS |
| Názov výkresu: | PÔDORYS 1.N.P. | Číslo výkresu: | 1 |

D:\ACAD VYKRESY\OSTERTAGOVA\23_09_08_TEREZOV\PO_SPODORYS.DWG