Most cez potok Skalka v meste Kremnica EČM: 578-010
km 23,356 II/578

PÔDORYS 1:100



POHĽAD A–A 1:100



LEGENDA:

- STARÝ STAV
- NOVÝ STAV

POZNÁMKY:

Niektoré potrebné rozmery je možné zamerať až po sprístupnení a očistení na mieste.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať dokumentáciu DVP/VTD (prípadne technologický postup prác) na rekonštruované časti mosta a je povinný predložiť túto dokumentáciu na schválenie projektantovi.

POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokový stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m
- Vyčistiť koryto pod klenbou mosta
- Pohľadové plochy kamenných múrov na vtokovej a výtokovej strane vyčistiť a podľa potreby prešKárovať na dĺžke cca 7,0m - detail 10
- Rímsy na múroch očistiť od nánosov zeminy a v prípade potreby lokálne zasanovať - detail 9.
- Čelnú stranu na výtoku reprofilovať - detail 9.
- Trhlinu na výtokovej strane klenby zasanovať- tlakovou injektážou.
- Klenbu pod mostom očistiť a prešpárovať - detail 10.
- Pod mostom prechádzajú chráničky. Na vstupe a výstupe cez klenbu upraviť plochy okolo chráničiek.
- Na pravej strane odrezať jestvujúce dvojmadlové zábradlie a nahradiť ho na žb. múriku oceľovým zábradlím mestského typu zo zvislou tyčovou výplňou - detail 12
- Na pravej strane jestvujúce oceľové zábradlie mestského typu zbaviť hrdze a opatriť ho antikoróznym náterom - detail 1
- Na vtokovej strane jestvujúce oceľové dvojmadlové zábradlie zbaviť hrdze a opatriť ho antikoróznym náterom (na dĺž.cca 7m) - detail 1

REZ B–B 1:100



REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA–KORDÍKY,SKALKA–KREMNICA, III/2434 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNA – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VYPRACOVAL	ING. PETR TOMEČEK	PODPIS	
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	CESTA: II/578		
OBJEKT: MOST 578-010			
PRÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES			

LINK PROJEKT
Kapitulská 12, 97400 Banská Bystrica

DÁTUM	JÚL 2018
STUPEŇ PD	TP
MIERKA	1:100
ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007

7.2