

+230,350

Dolné nádvorie

Cisterna

S0.04

Delová
bašta

Osobný
výťah

+244,200

Bergfrit

Západný
palác

Jestv. podzemný
hydrant

Jestv. kanalizačná
šachta

Splachková kanalizácia
DN125 v zemi

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Splachková kanalizácia
DN125 - nerez, vedená pod
konštrukciou schodiska

Jestv. podzemný
uzáver vody

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

Podzemný vodovod
HDPE DN25

HIL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	A-STUDIO, s.r.o.
ING. IGOR TARABA	ING. ZREPEČEK	ING. ZREPEČEK	ING. ZREPEČEK	BAKALSKÁ 21, Bratislava 821 02
MIESTO STAVBY	OBEČ BEČOV			IČO: 31936526
INVESTOR	OBEČ BEČOV, OBEČNÝ ÚRAD, 916 38 BEČOV 180			DIČ: 2020321886
NAZOV	REKONŠTRUKCIA ZÁPADNÉHO PALÁCA ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM			FORMÁT 2XA4
ČASŤ	POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY			DÁTUM 08/2021
OBSAH	SITUÁCIA			STUPEŇ P.D. RPD ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM
				MIERKA 1:200
				ČÍSLO VÝKRESU 05

S0.01

Murivá a komunikácie
dolného hradu