

Vysvetľovanie
Rekonštrukcia strechy Meniareň Jurajov Dvor DPB, a.s._03_2023

| Por.č. | Identifikácia žiadosti o vysvetlenie | Otázka | Odpoveď | Stav vybavenia žiadosti o vysvetlenie | |
|--------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | Vysvetlenie č. | Zmena doplnenie č. |
| 1. | Č. 1 zo dňa 17.1.24 | poprosíme zasláť výkres a technickú správu ohľadom položky 27.svetlík líniový, bez toho to nevieme naceniť a zadáme o posunutie lehoty uzávierky. | <p>DPB, a.s. nedisponuje projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu predmetnej strechy.</p> <p>Obstarávateľ má za to, že špecifikácia svetlíka v prílohe A je rozsiahla a dostačujúca na vyhotovenie CP.</p> <p>Napriek tejto skutočnosti obstarávateľ prikladá fotku, ako by mal daný svetlík vyzerať.</p> <p>Keďže informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk považuje obstarávateľ za dostatočné pre nacenenie ponuky, lehota na predkladanie ponúk sa nemení.</p> | Vysvetlenie 1 | x |