

Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

Všetkým záujemcom

Naša značka
TSK13/22500–WYP/5

Vybavuje
Eva Princová

Trenčín
23.09.2019

Vec:

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „REKONŠTRUKCIA BUDOVY CSS AVE“ A PREDĹŽENIE LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) týmto poskytuje vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na výber zhotoviteľa stavby s názvom " **Rekonštrukcia budovy CSS - AVE**" vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 161/2019 zo dňa 08.08.2019 pod značkou 22500-WYP nasledovne:

Otázka č. 1

Vo výpise reziva krovu je nesprávny súčet drevených hranolov profilu 60x200 a tým aj nesprávne uvedené množstvo pre montáž krovu aj dodávku reziva na drevený krov – prosím o upresnenie a úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 1

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer je nesprávne uvedené množstvo ocele oproti Výpisu oceľového materiálu – prosím o upresnenie a úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 2

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 3

Vo výkaze výmer a v skladbe strechy v stavebnej časti je uvedený rozmer lát a kontralát 50x40 mm, v statike je uvedený rozmer lát a kontralát 60x40 mm – prosím o upresnenie.

Odpoveď č. 3

Laty a kontralaty budú 60 x 40, ako je to v statike. Upresnené aj vo výkaze výmer.

Otázka č. 4

Vo výkaze výmer je nesprávne uvedená výmera pre tepelnú izoláciu v streche (Nobasil hr.280 mm), je v hodnote celkovej plochy strechy, čo nie je v súlade s rezmi a krovom v projektovej dokumentácii – prosím uviesť správnu výmeru tepelnej izolácie.

Odpoveď č. 4

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 5

Vo výkaze výmer je nesprávne uvedený výmera pre parozábranu (Jutafol reflex 150), je v hodnote celkovej plochy strechy, čo nie je v súlade s rezmi a krovom v projektovej dokumentácii – prosím uviesť správnu výmeru parozábrany.

Odpoveď č. 5

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 6

- Vo výkaze výmer je nesprávne uvedená výmera pre SDK podhľad s požiarnou odolnosťou na 3.NP, je v hodnote celkovej podlahovej plochy 3.NP navýšená o 15%, čo nie je v súlade s pôdorysom 3.NP, pôdorysom krovu a rezmi v projektovej dokumentácii – prosím uviesť správnu výmeru SDK podhľadu 3.NP s požiarnou odolnosťou

Odpoveď č. 6

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 7

Vo výkaze výmer je uvedený SDK podhľad na 1.NP (pol.č. 712) v množstve 42,08 m², na 1.NP novo zrealizovaný podhľad podľa projektovej dokumentácie má byť kazetový – prosím o upresnenie, kde sa spomínaný SDK podhľad nachádza.

Odpoveď č. 7

V 1.NP je všetok zavesený strop kazetový. Výkaz výmer bol upresnený.

Otázka č. 8

Vo výkaze výmer je uvedené nesprávne množstvo betónu a debnenia pre železobetónové stĺpy (č.pol.38-40), v projektovej dokumentácii je uvedený iný počet stĺpov – prosím o upresnenie a úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 8

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 9

Vo výkaze výmer je uvedené nesprávne množstvo betónu a debnenia pre železobetónové vence (č.pol.59-61), v projektovej dokumentácii je uvedené iné množstvo vencov – prosím o upresnenie a úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 9

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 10

Pol č. 148 : chyba vo výmere, tretí riadok, malo sa 8,2m pripočítavať nie násobiť – prosím o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 10

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 11

Pol č.113 : čiastočná duplicita s položkou č.148. Obvodové murivo na 3.Np je v rozpočte z bet.panelov hr.do 300mm, ktoré búram a vnútorné murivo hr. 300mm je už z muriva – prosím o vysvetlenie a upresnenie.

Odpoveď č. 11

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 12

Pol.č. 139: chýba odsekanie keramických obkladov na priečkach ktoré sa búrajú. Priečku síce zbúram aj s obkladom, ale tonáž sute z obkladačiek sa mi potom nezarátava do sute, vrátane odvozu a príslušných položiek, nakoľko mám v rozpočte len búranie murovaných priečok . – prosím o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 12

Výkaz výmer bol upravený.

V kúpeľniach budú vane obmurované len 1/3. uvedené aj vo výkaze výmer

Doplnenie skladby pod betónovou vymývanou dlažbou na hlavnom vstupnom schodisku a na vstupnej rampe uvedené aj vo výkaze výmer

Betónová dlažba (vymývaný betón) 30mm

Lepidlo v dvoch vrstvách

Vyrovnávacia malta 10-20mm

ŽB konštrukcia

Poznámka: (na okrajoch budú použité okrajové dlaždice, na rohoch rohové dlaždice s upravenými hranami)

Otázka č. 13

Vo výkaze výmer nie je uvedená položka pre demontáž existujúceho výťahu – prosím o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 13

Demontáž výťahu je zahrnutá v celkovej cene – v položke doplnený popis.

Otázka č. 14

Vo výpise zámočnických konštrukcií pre stĺpy na schodisku (položka Z9/St1, Z9/St2, Z9/St3) je uvedený materiál nerez brúsený, vo výkaze výmer (položka č. 35, 36, 37) je uvedená oceľ S355 - prosím o upresnenie, z akého materiálu budú stĺpy na schodisku a tým aj hmotnosť prvkov vo výkaze výmer.

Odpoveď č. 14

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 15

Výkaz výmer obsahuje duplicitu demontáže zariadení predmetov - prosím o úpravu výkazu výmer .

Odpoveď č. 15

Duplicitné položky boli zrušené.

Otázka č. 16

Vo výpise dverí je uvedený popis dverí PDK/05.P...v pôdoryse 1.PP sú dvere označené PD/05.P – budú tieto dvere osadené do existujúcej zárubne podľa označenia „PDK“ alebo do novej zárubne podľa označenia „PD“?

Odpoveď č. 16

Dverné krídlo bude osadené do existujúcej zárubne, ako je to vo výkaze výmer.

Otázka č. 17

Vo výpise dverí je uvedených 67 ks oceľových CgU zárubní rozmeru 900x1970 mm...vo výkaze výmer je uvedených 72 ks týchto zárubní – prosím o uvedenie správneho počtu zárubní, resp. úpravu výpisu dverí.

Odpoveď č. 17

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 18

Vo výpise dverí je uvedených 11 ks oceľových CgU zárubní pre požiarne dvere rozmeru 900x1970 mm...vo výkaze výmer je uvedených 10 ks tých istých zárubní – prosím o uvedenie správneho počtu zárubní, resp. úpravu výpisu dverí.

Odpoveď č. 18

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 19

Na 1.NP miestnosť č.1.39 Sklad je uvedená keramická dlažba protišmyková mrazuvzdorná...vo výkaze výmer je pre túto miestnosť uvedená keramická dlažba – prosím o upresnenie

Odpoveď č. 19

Výkaz výmer bol upravený.

Otázka č. 20

Cementový poter hr.50 mm, KARI rohož, PE fólia – vo výkaze výmer je uvedená plocha 73,08 m²...podľa projektovej dokumentácie to má byť 79,98 m² – prečo je plocha poteru nižšia ako správne uvedená plocha keramickej dlažby (aj v PD, aj vo výkaze výmer) skladba P3a – prosím o upresnenie.

Odpoveď č. 20

P3a

Keramická dlažba 10mm

Lepidlo 5mm /flexibilné, rýchloschnúce/

Hydroizolačná stierka + pružná páska do fabiónov (v sprchových kútoch izolač. stierka do do výšky 1,5m)

Cementový poter 50mm + kari rohož 100/100/5

PE fólia

Tepelnoakustická izolácia Nobasil PTN 25 mm

Stropná konštrukcia – panely SPIROLL hr. 200 mm

Upresnené aj vo výkaze výmer.

Otázka č. 21

Množstvo KARI rohože pri skladbe P2a je vo výkaze výmer uvedená na ploche 266,07 m², podľa PD má byť plocha 291,47 m², ako je aj vo VV správne uvedená plocha cementového poteru hr.47 mm – prečo je plocha pre výstuž nižšia ? – prosím o upresnenie.

Odpoveď č. 21

Výkaz výmer bol upresnený.

Otázka č. 22

V PD chýba skladba podláh pre protišmykovú mrazuvzdornú keramickú dlažbu; výkaz výmer obsahuje iba dodávku a pokládku dlažby – prosím o upresnenie a doplnenie.

Odpoveď č. 22

Mrazuvzdorná keramická dlažba 10mm

Lepidlo flexibilné 5mm

Vyrovnávacia malta 20-30mm

Pôvodná ŽB konštrukcia

Upresnené aj vo výkaze výmer.

Otázka č. 23

V PD chýba skladba pre keramickú dlažbu na 1.PP; výkaz výmer obsahuje iba dodávku a pokládku keramickej dlažby, prípadné podkladné vrstvy nie – prosím o upresnenie a doplnenie.

Odpoveď č. 23

Keramická dlažba 10mm

Lepidlo flexibilné, rýchlo schnúce 5mm

Hydroizolačná stierka + pružná páska do fabiónov

Rýchlo tvrdnúca vyrovnávacia malta 30mm.

Pôvodná podkladná vrstva

Upresnené aj vo výkaze výmer.

Otázka č. 24

V PD chýba skladba podláh pre PVC – prosím o doplnenie.

Odpoveď č. 24

Nové PVC bude nalepené na pôvodné lepidlom na PVC.

Otázka č. 25

V technickej správe pre úpravy povrchov pre 1.NP a 2.NP je uvedené: “Na vedľajšom schodisku (trojramenné) bude nová keramická dlažba. Schodiskové stupne budú z PVC.”; v legende pôdorysov týchto podlaží je uvedená liata podlaha (skladba P2) a schodiskové stupne PVC, tak je to počítané aj vo výkaze výmer – prosím o upresnenie

Odpoveď č. 25

Na vedľajšom schodisku bude liata podlaha na podestách, ako je to započítané vo výkaze výmer.

Otázka č. 26

Výkaz výmer neobsahuje hydroizolačnú stierku pod keramickými obkladmi vo vlhkých priestoroch – prosím o upresnenie a doplnenie.

Odpoveď č. 26

Výkaz výmer bol upresnený.

Lehota na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 2, bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodná lehota *25.09.2019 do 08:00 hodiny* sa predlžuje do **04.10.2019 do 08:00 hodiny**.

- Výzva na predkladanie ponúk, str. 2, bod IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk:

Pôvodný termín *25.09.2019 o 09:20 hodine* sa aktualizuje na **04.10.2019 o 09:00 hodine**.

S pozdravom,

Mgr. Eva Princová

osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 22500-WYP