

Dodávka hliníkových profilov

Stavba: Rekonštrukcia štadióna

Objekt: Rekonštrukcia zimného štadióna

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Miesto: Žiar nad Hronom

Spracoval:

Dátum: 10.7.2018

Č.	Kód položky	Popis	Špecifikácia - ekvivalent	MJ	Minimum	Spolu MAX	Ponúknutá cena bez DPH	Maximálna akceptovateľná cena bez DPH
		Hliníková podlaha	Vrátane dodania					54 690,00 €
		Hliníkový profil predný	Zliatina: EN 573 – 3, AW 6063 Stav: EN 755 – 2 T66 Tolerancie rozmerov: EN 755 – 9 Povrch: EN 755 – 1, bez povrchovej úpravy, bez opracovania, vrátane protišmykovej úpravy	KG	1	3 250,0		
		Hliníkový profil stredný	Zliatina: EN 573 – 3, AW 6063 Stav: EN 755 – 2 T66 Tolerancie rozmerov: EN 755 – 9 Povrch: EN 755 – 1, bez povrchovej úpravy, bez opracovania, vrátane protišmykovej úpravy	KG	1	6 500,0		
		Hliníkový profil zadný	Zliatina: EN 573 – 3, AW 6063 Stav: EN 755 – 2 T66 Tolerancie rozmerov: EN 755 – 9 Povrch: EN 755 – 1, bez povrchovej úpravy, bez opracovania, vrátane protišmykovej úpravy	KG	1	3 250,0		
		Matrica	Matrica pre výrobu profilov pre každý profil (predný, stredný, zadný - bližšia špecifikácia viď. Statický posudok)	KS	1	3,0		
POZOR! Maximálne akceptovateľná cena ponuky je predpokladaná hodnota zákazky+DPH.								