

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ: Slovenské národné múzeum

Názov predmetu: Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu

Číslo spisu: SNM-BET-NDL-2021/68

Dátum doručenia žiadosti: 07. 12. 2021 13:11:59

Dátum zverejnenia vysvetlenia: 10.12.2021

Poradové číslo: 3

Otázka č. 1:

Vie VO vysvetliť prítomnosť búrania základových pätičiek žeriavu vo VV, ak ich vybúranie bolo súčasťou predchádzajúcej súťaže "Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka" - A) Práce na hrade

17	K	961043111.SR	Búranie základových pätičiek, vrátane odstránenia drevených fošní	ks	17,000
VV			"30" "základové pätky pod žeriavom"		
VV			"1200 mm x 1200 mm výška nad terénom 250-950 mm"		
VV			4		4,000
VV			"47" betónové pätky pod oceľovým nosníkom 500 x 500 mm		
VV			5		5,000
VV			"51 základové pätky pod stĺpom 900 x 900 mm		
VV			8		8,000
VV			Súčet		17,000
18	K	961065512.S	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva tvrdého, -0,78000 t	m3	23,750
VV			"30" "základové pätky pod žeriavom"		
VV			5*5*0,950		23,750

Odpoveď č. 1:

Vzhľadom na potrebu predstihového archeologického výskumu sa odstránenie 4 pätičiek pod žeriavom presunulo do prípravných prác, vo VV 4 ks pätičiek zostali omylom. V tejto súvislosti upravujeme výkaz výmer. Položka č. 18 bude neobsadená.

17	K	961043111.SR	Búranie základových pätičiek, vrátane odstránenia drevených fošní	ks	17,000 13,00
VV			"30" "základové pätky pod žeriavom"		
VV			"1200 mm x 1200 mm výška nad terénom 250-950 mm"		
VV			4		4,000
VV			"47" betónové pätky pod oceľovým nosníkom 500 x 500 mm		
VV			5		5,000
VV			"51 základové pätky pod stĺpom 900 x 900 mm		
VV			8		8,000
VV			Súčet		17,000 13,00
18	K	961065512.S	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z dreva tvrdého, -0,78000 t	m3	23,750
VV			"30" "základové pätky pod žeriavom"		
VV			5*5*0,950		23,750

Opravený Výkaz výmer (VV_09_12_2021 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 1.xlsx) verejný obstarávateľ zverejní v Profile.

Otázka č. 2:

Položky u ktorých pri búracích prácach nie je nikde uvedené ani vo VV ani v PD, že sa budú deponovať, reštaurovať alebo inak uchovávať sa budú likvidovať do sute?

Odpoveď č. 2:

Položky, o ktorých máme vedomosť, že sú hodnotnými prvkami, sú takto v dokumentácii aj označené – zbytok búraných konštrukcií by mal byť tvorený z hľadiska pamiatkovej ochrany nehodnotnými prvkami a teda všetky položky, ktoré nie sú označené ako hodnotné (alebo na deponovanie/iné zaobchádzanie), by sa mali likvidovať do sute. Toto neplatí pre prípady, ak sa počas prác objavia nové skutočnosti, resp. preukáže sa, že sú dané prvky pôvodné, hodnotné konštrukcie.

Platia aj všeobecné poznámky zo sprievodnej správy:

„Pred započatím akýchkoľvek prác vrátane čistenia bude realizovaná obhliadka celej konštrukcie autorom projektu (prípadne aj statikom), metodikom, zhotoviteľom a dohľadom. V rámci prehliadky bude upresnené:

- *zhotovenie fotodokumentácie, prípadných nákresov alebo nálezovej správy*
- *prípadné doplnenie alebo úprava/zmena technického riešenia na základe nových skutočností*
- *rozsah zásahov podľa ich druhu*
- *nutnosť realizácie prieskumov“*

Otázka č. 3:

Na výkrese KH_01-0.3_01_Detail 21 (kaplnka sv.nEPOMUCKEHO).pdf je zámočnícky výrobok Z26 - doplnenie oceľovej výplne zábradlia bráničkou,

Vo výkaze Zámočníckych výrobkov je však pod Z26 KOŠÍKOVÁ PREVLIEKANÁ MREŽA NA OKNE H.O23; H.O29; H.035; H.036

Vo VV je tiež len mreža

513	K	7672222R17	Dodávka a montáž zámočníckych výrobkov - košíková prievlaková mreža na okne, vrátane povrchových úprav, podľa technickej špecifikácie; výkres č.30 -Z/26	ks	4,000
-----	---	------------	--	----	-------

VV

"Z26

VV

4

4,000

Žiadame VO o špecifikáciu výrobku Z26 podľa výkresu detailu 21.

Odpoveď č. 3:

Ide o chybu v písaní – položka bránky je existujúca, nachádza sa v dokumente „Výkaz sanačných prác – oceľové prvky“, výkres č. 31. Označenie Z26 vo výkrese „KH_01-0.3_01_Detail 21 (kaplnka sv.nEPOMUCKEHO).pdf“ je neplatné.

Platí položka vo výkaze Zámočníckych výrobkov a vo VV – Košíková prevliekaná mreža na okne, výkres č. 30-Z/26

Otázka č. 4:

Vo VV SO 02 sa nachádza položka, ktorú treba upresniť. Žiadame presne zadať údaje o tomto materiále.

191	K	771415004.S	Montáž+dodávka soklíkov - zapustený hliník upresniť	m	207,610
-----	---	-------------	---	---	---------

Odpoveď č. 4:

Do súťažných podkladov **dopĺňame detailné riešenie** k predmetnému hliníkovému soklíku. Dokument je zverejnený ako Príloha tohto vysvetlenia (SO02_08b_Detail zapusteneho sokla.pdf)

Otázka č. 5:

V PS 01.1 Trafostanica na v.č. E 01 je uvedený vodostály železobetón C35/45 ale vo VV je uvedený betón C23/30. Žiadame o zosúladienie projektu s VV a určiť jednoznačne triedu betónu

26	M	589340000200.S	Betón STN EN 206-1-C25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2, priesak 50 mm, z cementu troskoportlandského, vodostavebný	m3	6,936
----	---	----------------	--	----	-------

Odpoveď č. 5:

Správne je použitie triedy betónu C 35/45. Platí uvedený text vo výkrese. V tejto súvislosti upravujeme výkaz výmer.

Opravený Výkaz výmer (VV_09_12_2021 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 1.xlsx) verejný obstarávateľ zverejní v Profile.

Otázka č. 6:

Vo VV SO 08.2, SO 08.3, SO 08.6, SO 08.7 sa nachádzajú položky – minerálny betón. Žiadame upresniť triedu betónu a jej požadované vlastnosti. Vo výkresovej dokumentácii sa v rezoch tento betón nenachádza.

SO 08.2

31	K	564962111	Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm	m2	1 829,000
----	---	-----------	---	----	-----------

SO 08.3

45	K	564952114	Podklad z minerálneho betónu hr. 180 mm	m2	358,000
46	K	564962111	Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm	m2	1 224,000

SO 08.6

28	K	564962111	Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm	m2	2 088,000
----	---	-----------	---	----	-----------

SO 08.7

38	K	564962111	Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm	m2	197,000
----	---	-----------	---	----	---------

Odpoveď č. 6:

Pojem minerálny betón je ekvivalent k vrstve Mechanicky spevnené kamenivo (MSK), resp. mlatový povrch. Vrstva MSK je v dokumentácii použitá v skladbe vozoviek a k tomu je určená norma, podľa ktorej sú určené vlastnosti a spôsob zhotovenia. Vo výkaze výmer je uvedený pojem „minerálny betón“, pretože takto sú popísané položky v triedniku prác a materiálov na zhotovenie tejto vrstvy. Všetky potrebné informácie sú teda súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Otázka č. 7:

Žiadame VO doplniť technickú správu do objektu Sadových uprav Hradu.

Odpoveď č. 7:

Do súťažných podkladov dopĺňame technickú správu k Sadovým úpravám Hradu

Dokument je zverejnený ako Príloha tohto vysvetlenia (TS_Sadovky_Hrad_PDSPfinal.pdf)