















Režim dezinfekcie práčovne a harmonogram striedania dezinfekčných prostriedkov

v súlade s platnými predpismi a podľa vyhlášky MZ SR 553 /2007 Z.z.

Objekt	Intervaly úkonov	Spôsob aplikácie	Prípravok	Aplikačná koncentrácia/ expozícia	Spektrum účinnosti
 Ruky	pri príchode a odchode z pracoviska po použití WC pred začatím práce a ďalej podľa potreby	umývanie pod tečúcou vodou dezinfekciu rozotrieť na pokožke rúk vtrieť do pokožky	ARCO DEO MANOX ARCONA DEZ	koncentrát koncentrát 3 ml / 0,5 min	A(B)
 Stoly	denne po skončení prevádzky so striedaním prostriedkov	vlhko zotrieť	DEZOX / DEZIPUR	0,5%/4 hod/uschnutie 1%/uschnutie	AB
 Stroj	denne	postriekať - operatívna dezinfekcia	GUTTAR	koncentrát/ 15 min	AB
 Vchod	tyždenné	vlhko zotrieť	DESUR / PURON DA	0,5%/4 hod/uschnutie 1-2%/uschnutie	AB
 Východ	pripravené dvojvýchodné	vlhko zotrieť	DEZOX	1%/30 min	ABTM
 Stroj	so striedaním prostriedkov	nastriekať na ošetrované plochy	DEZIPUR	1%/1 hod/uschnutie 1,5-2%/uschnutie	AB
 WC	1 x denne	vlhko zotrieť	DEZOX / DEZIPUR	0,5-1%/uschnutie 1%/uschnutie	AB
 WC	pripadne podľa potreby	postriekať namočiť ponorením	DESUR / PURON DA	0,5-1%/uschnutie 1%/uschnutie 1-2%/uschnutie	A(B)
 WC	so striedaním prostriedkov	vlhko zotrieť	DEZOX / DEZIPUR	0,5-1%/uschnutie 1%/uschnutie	AB
 WC	denne a ďalej podľa potreby po manipulácii s prepracovaným textilom	opliachnuť pod tečúcou vodou a potom dezinfikovať	ARCO DEO DEZIPUR	1%/zaschnutie 1%/zaschnutie	AB
 WC	vonkajšia strana denne a vždy pred vstupom do čistej strany pracovne	vlhko zotrieť postriekať mechanickým rozprašovačom, prejsť cez dezinfekčnú rohož	GUTTAR, MANOX DESUR	koncentrát 1-2%	AB
 WC	vnútorná strana obuvi ponožky, punčochy	postriekať mechanickým rozprašovačom	MANOX	koncentrát	A(B)
 WC	denne prezliecť po skončení práce vždy pri prechode zo špinavej časti do čistej	odložiť, vyprať, vydezinfikovať vymeniť, vyprať, vydezinfikovať			
 WC	1 x denne	umytie plniaceho a vykladacieho miesta	DEZOX DESUR	0,5%/4 hod/zaschnutie 0,5%/4 hod/zaschnutie	AB
WC	1 x denne	očista, vlhko zotrieť	DEZOX DESUR	0,5%/4 hod/zaschnutie 0,5%/4 hod/zaschnutie	AB
WC	denne po skončení prevádzky podľa doporučení výrobcu zariadení	dezinfekcia postrekom - operatívna dezinfekcia	GUTTAR	koncentrát /15 min	AB
WC	pri striedavej preprave čistej a špinavej bielizne vždy pred nakládkou čistej bielizne	vlhko zotrieť	DEZOX / DEZIPUR	1%/1 hod/zaschnutie 1%/uschnutie	ABTM
WC	minimálne 1 x denne	vystríkať - operatívna dezinfekcia	GUTTAR	koncentrát/15 min	AB
WC	po prevzatí	Podľa zákonných ustanovení	termedezinfekčné	90°C/ min.10 min	ABTM
WC		chemotermedezinfekčné s použitím biocidu	Zeva Super B	70°C/10 min./2g/l	ABTM
WC			Zeva Super B	60°C/15 min./2g/l	ABTM
WC			Zeva Super B	40°C/20 min./4g/l	ABTM

Uvedené prostriedky vyrába MPD plus s.r.o., Nábřeží Dr. Beneše 2307, 269 01 Rakovník

tel " 313513961, tel/fax: 313512834, mobil: 602610757

spoločnosť je certifikovaná podľa ČSN EN ISO 9001