


LEGENDA:

- ÚPRAVA VOZOVKY V INTRAVILÁNE
- ÚPRAVA VOZOVKY V EXTRAVILÁNE TYP 2
- ÚPRAVA VOZOVKY TYP 3
- CESTNÉ ZVODIDLÁ
- PREČISTENIE CESTNÝCH PRIEKOP
- KAMENNÝ PRÍSYP
- KM 20,015 PRIEPUST ID 003
- SÚVISIACE OBJEKTY
- KATASTRÁLNE HRANICE

EXISTUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE:

- plyn nadz.
- plyn podz. over.
- plyn nízkotlaký nadz.
- plyn stredotlaký nadz.
- silnoprúd NN nadz.
- silnoprúd NN podz. over.
- silnoprúd VN nadz.
- silnoprúd VO nadz.
- telefón nadz.

ZÁKAZKA		II/575			
MALÁ POĽANA - MEDZILABORCE		01 REKONŠTRUKCIA CESTY II/575		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34 820 05 BRATISLAVA 25 TEL. : 02/5057 4700, FAX. : 02/5057 4798	
ČASŤ STAVBY		SITUÁCIA KM 22,950 - 24,000		STUPEŇ DRS	ČÍSLO ZÁKAZKY 20160005
PRÍLOHA		PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ		OKRES STROPKOV, MEDZILABORCE	
OBJEDNÁVATEĽ		TECH. KONTROLA Ing. Jaroslav KRČ		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Jaroslav KRČ		VED. USEKU Ing. Ľuboš ROJKO, PhD.		VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV	
ZODP. PROJ. Ing. Dušan HESTERA		DÁTUM 04. 2016		ČÍSLO PRÍLOHY 2.5	
VYPRACOVAL Ing. Dušan HESTERA		FORMÁT 7 A4		SÚPRAVA	
				MIERKA 1:1000	