

POHLED OD ZAPADU

stávající keramické bobrsky
voděné na župinovú krytú
porochné bez úprav

P1 Vytvárané úpravy stávajícího systému bleskosvodu – uvolnění ze střední krytiny, zpětná montáž a ukotvení ve stávající trase, celkové


[illegible]

Poznámka: Z důvodu omezených finančních možností stavebníka bylo použito zaměření z 90. let 20. století bez kót a dalších údajů, aktuální podrobné geodetické zaměření nebylo v době zpracování projektové dokumentace k dispozici. V rámci předprojektové přípravy bylo pouze ručně provedeno dílčí doměření vybraných konstrukcí, proto projektant požaduje, ABY ROZMĚRY A PROFILY NOVÝCH PRVKŮ BYLY PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ!

Podmínka: Jestliže se v zadávaci dokumentaci objeví odkazy na obchodní názvy firm, specifické označení výrobků, materiálů, technologických postupů či technik a dodavků, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty nebo vynálezy, užité vzory, průmyslové výtvary, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že prokrajatel není jinak schopen poskytnout onu vymezenou část zadání s použitím daných označení, aby byly dostatečně přesné a proměnlivé, aby bylo možné je použít jako označení, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech se umatňuje uchozaveč ve svých nabídkách použít jiných, kvalitativně a technicky odpovídajících řešení.

Výškový systém Balt po vyrovná (BpV).



 <p>SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI PAMÁTEK Sehouřkova 447/9 500 02 HRADEC KRÁLÓVÉ</p> <p>IIRPECO S.R.O.</p> <p>mobil 775 777 810 e-mail info@irpeco.cz</p>	KRAJ KATASTRALNÍ OZEMÍ OBEDNATELNÉ MÍSTO BYSTŘICE P. HOSTÝNĚM, MASARYKOVO Nám. 137, BYSTŘICE P.H. AKCE BYSTŘICE P. HOSTÝNĚM, V KŘIDLO VNITŘ. ZÁMKU SANACE POŠKOZENÝCH DŘEV. STROPŮ A KROVU	ZLINSKÝ BYSTŘICE POD HOSTÝNĚM 617113 P.H.	ČÍSLO PÁRE	
	AUTOR VED. PROJ. ZOD. PROJ. KONTROLA SPOLUPRÁCE	ING. PETR ROHLÍČEK ING. JAN ČERNÝ ING. PETR ROHLÍČEK		STUPEŇ FORMAT MÉR. DATUM
	VÝKRES		DSP+DPS 4 x AA 1:100 08/2018	
	POHLED OD ZÁPADU		D.1.1.	2.8

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

(P1) Vyvolané úpravy stávajícího systému bleskosvodu – uvolnění ze střešní krytiny, zpětná montáž a ukotvení ve stávající trase, celková revize – viz část Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem.