



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ
LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

9. januára 2023

č.: CV- 55-8/2023

Schvaľujem

.....
Ing. Andrea Grnáčová
vedúca OddIaVO

Výzva na predkladanie cenových ponúk (ďalej len „Výzva“)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*ďalej len „ZoVO“*).

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: 962 63 Pliešovce
IČO: 00804932
Stránkové hodiny: 07:30 hod. – 14:30 hod.

Kontaktná osoba pre VO: Milan SLÁVIČEK
E-mail: milan.slavicek2@mil.sk
Telefón: 0960/455 868
Kontaktné osoby pre veci technické: Vladimír Fulajtár
E-mail: vladimir.fulajtar@mil.sk
Telefón: 0960 465 844

2) Predmet zákazky (názov):

Oprava závad po odbornej prehliadke a odbornej skúške na el. zariadeniach a bleskozvodoch.

3) Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Jedná sa o odstránenie zistených závad na elektrickej inštalácii a bleskozvodoch po vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach. Po oprave na nevyhovujúcich el. zariadeniach a bleskozvodoch je potrebné vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku po oprave a vystaviť protokol o vyhovujúcom stave Pri el. zariadeniach a bleskozvodoch so závadami po odbornej prehliadke a odbornej skúške postačuje potvrdiť odstránenie závady do existujúceho protokolu o odborných prehliadkach a odborných skúškach. Požadovaný rozsah prác a materiálu je uvedený v prílohe č. 1- Oprava bleskozvodov (LPS) a v prílohe č. 2 – Oprava el. zariadení.

4) Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v Eur bez DPH: 11 663,81 €.



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ

LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

5) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

Podmienku podľa §32 ods.1 písm. e) si verejný obstarávateľ overí z dostupných registrov.

- Podmienku podľa §32 ods.1 písm. f) splní uchádzač doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č.7.
- Platné osvedčenie na vykonávanie odborných prác podľa vyhl.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (sken), napr. vo formáte PDF.

6) Miesto dodania:

Objekty v priestore CV Lešť

7) Termín plnenia:

Od účinnosti zmluvy do 30.04.2023.

9) Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena.

10) Elektronická aukcia:

Neuplatňuje sa

11) Spôsob doručenia a lehota na predloženie ponuky:

Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20799/summary>.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 25.01.2023 o 10:00:00 hod.

V prípade, že cenová ponuka nebude predložená požadovaným spôsobom, verejný obstarávateľ na takúto cenovú ponuku nebude prihliadať.

12) Obsah ponuky:

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 5) tejto výzvy.

- Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 3 na celý predmet obstarávania s pevnou cenou uvedenou v € bez DPH a s DPH v ktorej budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

- Súčasťou návrhu na plnenie kritérií bude Príloha č. 4 – Oprava bleskozvodov a Príloha č. 5 – Oprava el. zariadení, ktoré sú súčasťou tejto výzvy. Uchádzač v nich ocení požadované položky.
- Identifikačné a kontaktné údaje podľa prílohy č. 6 tejto výzvy.

Zaslaním cenovej ponuky uchádzač vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o vykonaní predmetu obstarávania uvedenými v tejto výzve.

13) Typ zmluvy:

Zmluva o poskytnutí služby (objednávka) podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená v písomnej forme.

14) Podmienky financovania:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Poskytovateľovi sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

15) Komunikácia:

V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácii, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“.

Záujemca musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým záujemcom.

O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

16) Vyhodnocovanie ponúk:

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky **KOMUNIKÁCIA**.

Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel s uvedením dôvodov neprijatia jeho ponuky. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie o zmluve. Oznámenia budú zaslané v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky **KOMUNIKÁCIA**.

Verejný obstarávateľ môže počas vyhodnocovania ponúk požiadať uchádzača o vysvetlenie predložených dokladov v systéme JOSEPHINE.



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

17) Ďalšie požiadavky:

- Centrum výcviku Lešť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť na Správe vojenského obvodu Lešť pracovisko Pliešovce. Stránkové dni Správy vojenského obvodu Lešť pracovisko Pliešovce sú:

- Pondelok: od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
- Utorok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
- Streda: od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 18:00 hod.
- Štvrtok: od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
- Piatok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Poskytovateľ si na vlastné náklady vybaví vstup do vojenského obvodu na Správe Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.

Milan Sláviček
odborný referent OddIaVO

Vypracoval: Milan Sláviček
Schválil: Ing. Andrea Grnáčová
Počet listov:
Registratúrna značka: FA1
Znak hodnoty a lehota uloženia: 10
Vyhotovené v 1 výtlačkoch
Výtlačok č.1 – pre spis



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ

LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

Príloha č.1

Súpis požadovaných prác a opravu LPS

P.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce	počet ks/m/hod./kg
L1	Oremland	Výcvikové zariadenie SP3 súp.č.207	vyhovuje	1. Pripojiť kovový výstupový rebrík k LPS v najvyššom a najnižšom mieste.	práca	4
					zemná tyč	2
					svorka SS,SP1,PV32,ST	3
					FeZn 10-8 (kg)	5
L2	Oremland	Výcvikové zariadenie S4 súp.č.204	vyhovuje	1. Pripojiť kovový výstupový rebrík k LPS v najvyššom a najnižšom mieste. 2. Zabezpečte vyrovnanie podpory vedenia na streche. 3. Odstráňte všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodového zariadenia.	práca	4
					zemná tyč	2
					svorka SS,SP1,PV32,ST	3
					FeZn 10-8 (kg)	5
L3	Oremland	Výcvikové zariadenie -socialne S5, súp.č.202	vyhovuje	1. Pripojiť kovový rebrík k systému LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2. Zabezpečte vyrovnanie pokriveného vedenia na zvode č.5. 3. Odstráňte všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodu.	práca	4
					zemná tyč	2
					svorka SS,SP1,PV32,ST	3
					FeZn 10-8 (kg)	5
L4	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.27 súp.č.199	nevyhovuje	1. Pripojiť kovový výstupný rebrík na najvyššom mieste a na najnižšom mieste LPS. (jedná sa o dva rebríky) 2. Na zvody č. 1 a 3 je uvoľnený ochranný uholník. 3. Podpory vedenia na streche upravte podľa požiadaviek STN. 4. Vedenie je potrebné očistiť od porastu. 5. Odvetrávacie hlavice na streche je potrebné pripojiť k LPS . 6. Niektoré zvody nie sú označené.	práca	10
					zemná tyč	4
					svorka SS,SP1,PV32,ST	16
					FeZn 10-8 (kg)	16
L5	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.28 súp.č.201 - TZ	vyhovuje	1. Kovový rebrík je potrebné pripojiť k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2. Podpory na streche upravte podľa STN. 3. Na zvode č. 6 je uvoľnený uholník. 4. Odstráňte všetky cudzie predmety a vedenia z bleskozvodnej sústavy . 5. Vedenie je potrebné očistiť od porastu. 6. Zberiacu tyč na streche je potrebné ju vyrovnať. (poškodený podstavec).	práca	6
					zemná tyč	2
					svorka SS,SP1,PV32,ST	7
					FeZn 10-8 (kg)	5



CENTRUM VÝCHOVNO LEŠŤ

LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

P.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce	počet ks/m/hod./kg
L6	Oremland	Cvičisko pre boj o dom a miesto b.č.32 súp.č.203 - TZ	vyhovuje	1. zemný odpor zvodu č.1 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 2. Kovový výstupný rebrík musí byť pripojený na LPS na najvyššom a najnižšom mieste. 3. Podpery na streche upravte podľa požiadaviek STN. 4. Na zvode č.6 je uvoľnený uholník. 5. Upravte číslovanie na zvodoch	práca	8
					zemná tyč	6
					svorka SS,SP1,PV32,ST	7
					FeZn 10-8 (kg)	12
					označovače	5
L8	Oremland	Výcvikové zariadenie obchodu S2 , súp.č.208	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste.	práca	4
					zemná tyč	2
					svorka SS,SP1,PV32,ST	7
					FeZn 10-8 (kg)	5
L9	Oremland	Výcvikové zariadenie obchodu S3, súp.č. 205	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2. Zemný odpor zvodu č.3 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Na zvode č.2 je uvoľnený ochranný uholník .	práca	10
					zemná tyč	4
					svorka SS,SP1,PV32,ST	13
					FeZn 10-8 (kg)	8,5
L10	Oremland	Výcvikové zariadenie s labyrintom S1, súp.č.211	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste.	práca	4
					zemná tyč	2
					svorka SS,SP1,PV32,ST	7
					FeZn 10-8 (kg)	5
L11	Oremland	Výcvikové zariadenie SP1 , súp.č.209	nevyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2. Zemný odpor zvodu č.3 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Podpery na zvode č.5 upravte . 4. Na zvode č.3 je uvoľnený ochranný uholník.	práca	12
					zemná tyč	6
					svorka SS,SP1,PV32,ST	16
					FeZn 10-8 (kg)	12
L12	Oremland	Výcvikové zariadenie SP2 , súp.č.210	nevyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík nie je pripojený k LPS na najvyššom mieste a najnižšom mieste. 2. Zemný odpor zvodu č.1 a 3 prekročil hodnotu 15 ohm- rozpor. 3. Podpery a zvody upravte podľa STN. 4. Mrežová sústava nespĺňa požiadavky STN (kovová konštrukcia nie je pripojená na mrežovú sústavu .)	práca	14
					zemná tyč	8
					svorka SS,SP1,PV32,ST	19
					FeZn 10-8 (kg)	13,6
L16	Taborisko Slávia	Kotolňa č.181	vyhovuje	1. Odstráňte všetky cudzie predmety zo zvodu č. 6.	práca	1,5
L26	Jakub Village	VT04 - Požiarny domec č.2, súp.č.228	vyhovuje	1. Zabezpečte vyrovnanie pokriveného vedenia a jeho vzdialenosti od strechy.	práca	2



CENTRUM VÝCHOVNO LEŠŤ

LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

P.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce	počet ks/m/hod./kg
L31	Jakub Village	VT12 Železničná stanica súp.č.250(TZ)	vyhovuje	1. Kovový výstupný rebrík musí byť pripojený na hornej časti a dolnej časti.	práca	4
					svorka SS,SP1,PV32,ST	7
					podpery PV	7
					Vodič Almgí (m)	4
					zemná tyč	2
					FeZn 10-8 (kg)	6
L33	Jakub Village	Strelecká hala automoto VT01, súp.č.225 (TZ)	vyhovuje	1. Zabezpečte opravu vedenia po hrebeni . 2. Vývody VTZ pripojte na LPS.-uzemňovacia sústavu.	práca	4
					svorka SS,SP1,PV32,ST	16
					Vodič Almgí (m)	10
					podpery PV	6
L35	Táborisko Brožkov Prameň	Jedáleň a kuchyňa b.č.4 súp.č.50	vyhovuje	1. Na zvođe č.3 je uvoľnená svorka. 2. Komíny nie sú chránené pred úderom blesku.	práca	7
					tyč JP 20	6
					svorka SS,SP1,PV32,ST	24
					Vodič Almgí (m)	15
L36	Táborisko Brožkov Prameň	Ubytovňa 100 b.č.3 súp.č.49	vyhovuje	1. Zemný odpor č. 1 a 4 prekročil hodnotu 15 ohm.	práca	7
					zemná tyč	4
					svorka SS,SP1,PV32,ST	10
					FeZn 10 (kg)	7
L38	Hlavný Tábor Oremov Laz	Klub 800 b.č.20 súp.č 196	nevyhovuje	1. Zemný odpor prekročil 15 ohm na zvodoch č.5,6,8. 2. Odstráňte všetky cudzie vedenia z LPS. 3. Podperu na zvođe č. 10 upravte podľa STN.	práca	5
					zemná tyč	6
					svorka SS,SP1,PV32,ST	18
					FeZn 10 (kg)	21
L39	Vododrom	Výcviková budova Jakub Bulding GUN súp.č. 40	nevyhovuje	1. Vymeniť aktívnu hlavicu bleskozvodu "CIRRUS 1 SLC 25 v.č.1185 .	práca	5
					hlavica	1
					zameranie	1



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ

LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

P.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce	počet ks/m/hod./kg
L43	Vododrom	Ubytovňa mužstva b.č.10 súp.č.43	vyhovuje	1. Všetky oplechovania komína spojte s bleskozvodom . 2. Na zvodoch upravte označenie na skúšobných svorkách. 3. Na zvode č.5 je uvoľnený uholník ochranný.	práca	5
					tyč JP 20	6
					svorka SS,SP1,PV32,ST	49
					Vodič Almgí (m)	50
					podpery PV	15
L44	Sklady,garáže Zábava	Garáže č. 5 súp.č.1408	vyhovuje	1. Podpery narovnajte a upravte podľa požiadaviek STN 2. Zvody nie sú označené .	práca	2
					štítky	10
L45	Sklady,garáže Zábava	Garáže č. 6 súp.č.1409	vyhovuje	1. Na zvodoch označte skúšobné svorky. 2. Podpery vedenia upravte podľa STN.	práca	2
					štítky	10
L47	Sklady,garáže Zábava	Strážnica + telefonna ústredňa b.č.1 súp.č.1404	vyhovuje	1. Odstráňte všetky cudzie predmety . 2. Podpery narovnajte a upravte podľa STN. 3. Vedenie ALFe na zvodoch je poškodené -treba ho opraviť.	práca	4
					podpery PV	10
L50	MS- Kôšová	Sklad munície b.č.33 súp.č.92	nevyhovuje	1. Časť bleskozvodu na streche je poškodená . 2. Zabezpečte vyrovnanie pokriveného vedenia a jeho vzdialenosť od horľavej strechy. 3. Počet zvodov je nedostatočný podľa STN 341390. 4. Odstráňte všetky cudzie predmety z LSP.na zvode č. 1.	práca	8
					FeZn 10 (kg)	24
					podpery PV	24
					svorka SS,SP1,PV32,ST	9
L62	Sklady,garáže Zábava	ESO- prístrešok 5 - PHM	vyhovuje	1. Bleskozvodnú sústavu je potrebné očistiť od porastu. 2. Zvody nie sú označené.	práca	1,5
					štítok	10
L63	Sklady,garáže Zábava	Budova dozorného autoparku -DAP súp.č.1434	vyhovuje	1. Prevrátená zachytávacia tyč na streche -zberač. 2. Očistiť bleskozvodnú sústavu - vedenie .	práca	2
L65	Sklady,garáže Zábava	Socialna budova skladu PHM súp.č.1430	vyhovuje	1. Vodive časti antény pripojte na bleskozvodnú sústavu -ochranu podľa STN 341290.	práca	2
					iskrište	1



CENTRUM VÝCHOVNO LEŠŤ

LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

Príloha č. 2

Súpis požadovaných prác a materiálu na opravu el. zariadení

P.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce	počet ks/m/hod
P4	Sklady,garáže Zábava	Čerpacia stanica k mostiku súp.č.1429	vyhovujúce	1. Na kompresore doplňte vzájomné pospojovanie , prierezom podľa tabuľky 9. v zmysle predpisu STN 341010 2. Označte príslušnosť istiacich prvkov v rozvádzači k jednotlivým obvodom v súlade s dokumentáciou. 3. Na rozvádzači zaslepte všetky voľné otvory - založiť kryty na rozvádzač HR. 4. Na riadiacom paneli zaslepte všetky voľné otvory - chýbajú prepínače ovládania . 5. Vyčistiť a dotiahnuť všetky spoje v existujúcich rozvodoch a rozvádzačoch..	práca	6
					označovacie štítky	50
					vodič z/ž	6
					svorka	4
P6	Sklady,garáže Zábava	KJB a jedáleň b.č.19 súp.č.1422	vyhovujúce	1. Doplňte poškodené alebo chýbajúce zdroje v svietidlách - vstupná chodba kuchyne. 2. V priestoroch kuchyne dotiahnuť uvoľnené svorky na ochrannom pospájaní.	práca	5
					svietidlá	4
P7	Sklady,garáže Zábava	Sklad poviantu b.č.25 súp.č.1427	vyhovujúce	1. Doplňte chýbajúce kryty na svietidlá skladu 2. Vodiče vo svorkách podoťahujte .	práca	6
					svietidlá	6
P8	Sklady,garáže Zábava	Sklad vševojskový súp.č.1431	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonnostným štítkom.	práca	3,5
					drobný material+ atest	1
P9	Sklady,garáže Zábava	Dozorný kontroly vchodu súp.č.1433	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonnostným štítkom. 2. Opravované poistky vymeňte za originálne -poistka pre ovládanie 3. Doplňte poškodené alebo chýbajúce zdroje v svietidlách - kryty vo WC.	práca	6,5
					svietidlá	3
					poistky	4
					atest-drobný material	1
P10	Sklady,garáže Zábava	ESO-prístrešok 5 - PHM	vyhovujúce	1. El. rozvádzač nie je opatrený výkonnostným štítkom. 2. Opravované poistky vymeňte za originálne -poistka pre ovládanie 3. Doplňte chýbajúce alebo poškodené zdroje v svietidlách 4. Prichytenie káblov s príchytkami nie je prevedené -upevnite visiace vedenie k svietidlu.	práca	7
					atest-drobný material	1
					svietidlá	3
					poistky	6
				príchytka	30	



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ

LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

P.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce	počet ks/m/hod
P13	Táborisko Riečky	KJB b.č.4	vyhovujúce	1. Vo výdaji stravy je uvoľnený vypínač. 2. Na rozvádzači zaslepte všetky voľné otvory . 3. Pripojiť vodič pospájania na dverách . 4. Doplňte kryt na krabicu pri konvektore v jedálni . 5. Upevniť kryt zásuvky 230/16 vo výdaji stravy .	práca	4
					drobný materiál	1
P15	Táborisko Riečky	Ubytovňa TESCO b.č.11 súp.č.160	vyhovujúce	1. Na skrini RIS zaslepte všetky voľné otvory tak, aby dodržaný stupeň krytia. 2. Zásuvka 230V/16A pri rozvádzači RH má uvoľnený kryt je potrebné ho spoľahlivo upevniť.	práca	2,5
					drobný materiál	1
P17	Vododrom	Chata dolina b.č.6 súp.č.41	vyhovujúce	1. Na rozvádzači RB doplňte bezpečnostné označenie (tabuľku alebo výstražný blesk). 2. Na ohrievači TUV doplňte vzájomné pospojovanie , prierezom podľa tabuľky č.9. 3. Označte príslušnosť istiacich prvkov v rozvádzači k jednotlivým obvodom v súlade s dokumentáciou .	práca	3
					vodič z/ž	5
					označovacie štítky	40
					svorka	4
P43	MS riečky Košová	Sklad munície b.č.29súp.č.94	vyhovujúce	1. Rozvodné zariadenie R29.2-2 nie je opatrené výkonnostným štítkom . 2. Zásuvka 230V/16A pri rozvádzači je poškodená .	práca	4
					zásuvka	1
					drobný materiál - ates	1
P46	MS riečky Košová	Sklad munície b.č.34 súp.č.71	vyhovujúce	1. Na rozvodnom zariadení chýba štítok.	práca	3,5
					drobný materiál- astest	1
P48	Kamenný vrch	Bočné terčové dráhy (18+14)km,4,0	vyhovujúce	1. V rozvádzači č.422 je poškodený prúdový chránič . 2. Zemné káblové vedenie k rozvádzačom R-Xv-4m č.423 a č. 424 poškodené a nefunkčné je potrebné ho vymeniť. 3. Svorky v rozvádzači č.416 je potrebné riadne upevniť.	práca	5,5
					chránička +zaťahnutie	92
					výkop+ zásyp	85
					kábel	95
					prúdový chránič	1
P50	Vodovod pitnej vody -Pereš	Vodojem Pereš	vyhovujúce	1. Na skrini HDS doplňte bezpečnostné tabuľky . (výstražný trojuholník alebo blesk). 2. Doplňte chýbajúce alebo poškodené zdroje v svietidlách .	práca	3
					svietidlá	3



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ

LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

Por.č.	Objekt	Názov	vyhovujúce /nevyhovujúce	Popis závady	Súpis dodaného materiálu a požadovanej práce	počet ks/m/hod
P54	Šimákov Laz	Svetelná signalizácia 120m a 6 stanovišť	vyhovujúce	1. Na rozvádzač semafor doplňte bezpečnostné tabuľky(vystražný blesk) 2. Vyčistite vnútorný priestor rozvádzača . 3. Označte príslušnosť istiacich prvkov v rozvádzači k jednotlivým obvodom . 4. Rozvádzač (rozvodnica) semaforov ochráňte pred koróziou vhodným náterom.	práca	5
					drobný materiál	1
					označovacie štítky	30
					farba základná + vrchná	2
P60	Vojenský Klub	Vojenský klub súp.č. 700	vyhovujúce	1. Zásuvka 230V /16A v apartmáne je poškodená (dotiahnuť spoje a skontrolovať pripojenie ochranného vodiča). 2. Doplňte chýbajúce kryty na svietidlách (apartmán , zasadačka, spol. miestnosť. 3. Na rozvádzači RP je potrebné opraviť uzatváranie . 4. Vypínač 400V v práčovni je uvoľnený je potrebné ho uchytiť. 5. Svietidlo pri vchode do spodnej časti je uvoľnené a padá naň omietka. 6. Vyčistite vnútorný priestor rozvádzača.	práca	12
					zásuvka	1
					svietidlá	7
					záмок na rozv.	2
					drobný materiál	1



CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ
LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

Príloha č. 3

Návrh na plnenie kritérií

“Oprava závad po odbornej prehliadke a odbornej údržbe na el. zariadeniach
a bleskozvodoch“

Názov položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
Oprava bleskozvodov (LSP) po odborných prehliadkach a odborných skúškach		
Oprava elektrických zariadení po odborných prehliadkach a odborných skúškach		
Cena spolu		