

# STATICKE ZAJISTENI MESTSKYCH HRADEB

Autorizovaný projektant

Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.  
ČKAIT 1302132



Vypracoval: Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D.	Ing. ANTONÍN UHLÍŘ, Ph.D. Hlavní 117, 687 25 Hluk antonin.uhlik@gmail.com	
Investor: Městský Úřad Uherský Brod	Počet A4 : 2	
Adresa investora: Masarykovo náměstí 100, Uherský Brod	Datum: Červenec 2019	
Stavba - objekt: <b>OBNOVA MĚSTSKÝCH HRADEB MEZI ULICEMI SEICHERTOVA A POD VALY, UHERSKÝ BROD ÚSEK 3, tzv. ÚSEK U MALÝCH SCHODŮ</b>	Stupeň: DPS	
	Zakázka: Z-0-18-09	
Obsah: <b>VÝKAZ MATERIÁLU D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</b>	Revize 0	Příloha:
	Číslo paré: <b>2</b>	<b>C</b>

## VÝKAZ MATERIÁLU

### Kotevní technika

Pracovní označení	Kotvy ks
Závitová tyč $\phi 5\text{mm}$ , délky 1.0m	32
Závitová tyč $\phi 5\text{mm}$ , délky 0.5 m	5
Závitová tyč HILTI HAS $\phi 10\text{mm}$ , délky 0.5 m	27
Kapsle HILTI HVU (HVU2) délky 240 mm pro M10	54

Malta MONTAFIX 5M - množství nelze s určitostí odhadnout.

### Výkaz dozdivek, spárování, zapravení trhlin, hydrofobizace

Oblast zdiva/koruny označení	Spárování $\text{m}^2$	Dozdění $\text{m}^3$	Zapravení trhlin m
Východní část 1	35,00	1,13	0,00
Východní část 2	25,50	0,96	25,80
Střední část	10,56	0,00	4,65
Severozápadní část	0,03	0,00	25,08
Pohled A1	2,30	0,00	4,80
Pohled A2	1,10	0,14	0,00
Pohled A3	1,30	0,00	1,20
Pohled B1	2,17	0,50	0,00
Pohled C1	1,90	0,04	11,40
<b>Celkem</b>	<b>79,86</b>	<b>2,78</b>	<b>72,93</b>

Hydrofobizace koruny v ploše

184  $\text{m}^2$

### Odstranění vegetace

Množství malty na zelětí kaveren nelze odhadnout.

V Hluku dne 30. června 2019

Vypracoval: Ing. Antonín Uhlíř, Ph.D.

