

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Somolického 1/B
SK-811 06 Bratislava

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Sídlo: Bohunická 50
619 00 Brno

**Združenie stavby D1 Lietavská Lúčka –
Dubná Skala, vrátane tunela Višňové**

Zastúpené spoločnosťou:

SKANSKA SK, a.s.

Krajná 29,
821 04 Bratislava

655_01

Vybavuje: Ing. Zbyněk Lazar
z.lazar@shp.eu

Brno, 20. 6. 2023

„Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové“**SO 655-00.2 - Informačný systém diaľnice - stavebná časť – portály a základy****DZ a Informačný systém diaľnice zariadení****Stanovisko projektanta k zmene polohy portálu TDZ v km 2,339 (P102-00)**

Vážený objednávateľ a stavebný dozor,

Týmto listom by sme Vás chceli informovať o nutné zmene polohy portálu dopravného značenia na Privádzači Žilina (SO P102-00), ktorý je súčasťou SO 655-00.2

Zmena vyplynula pri prejednaní umiestnenia portálu v ochrannom pásme so správcom vzdušného vedenia VN spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s..

Po novom bude portál (vrátane základov) z km 2,339 umiestnený mimo ochranné pásmo vedenia VN do km 2,320. Nová poloha portálu je zakreslená na priloženej situácii (Príloha č.1).

Okrem zmeny polohy portálu (SO 655-00.2) bude nutné tiež zmeniť tieto súvisiace stavebné objekty a to nasledovne:

501-00 - Dažďová kanalizácia diaľnice:

- Stoka NA bude skrátená o 4,0m
- Koncová šachta Š8 bude umiestnená do osi P102-00 o 4,0m proti staničeniu P102-00
- Uličný vpust UV120 vľavo SDP musí byť napojený do stoky NC pod pravým jazdným pásom
- Existujúci uličný vpust vľavo SDP (vybudovaný Salini) za mostom 211-00 bude tiež napojený do stoky NC pod pravým jazdným pásom P102-00
- Uvedené zmeny budú premietnuté do DSRS

P102-00 - Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka - Žilina (v km 1,600 - 2,500)

- V SDP musí byť predĺžená dvojica betónových zvodidiel – nárast výmery zvodidiel o 20m
- Uvedené zmeny budú premietnuté do DSRS

111-00 - Křižovatka Lietavská Lúčka

- V pravej krajnici u vetvy V1 bude nahradené oceľové zvodidlo UZ H3 dl. 64m za betónové zvodidlo dl. 36m + oceľ. Zvod UZ H2 28m
- Uvedené zmeny budú premietnuté do DSRS

Dokumentáciu trvalého dopravného značenia C2.1 nie je nutné meniť, pretože sa jedná o výhľadový portál, ktorý bude osadený dopravnými značkami až po sprevádzkovaní Privádzača na Rajec.

Pokiaľ bude dodržaný nasledujúci postup realizácie, tak sa predíde akýmkoľvek kolíziám:

1. Vyvŕtať pilóty portálu
2. Realizácia kanalizácie Stoky NA a NC
3. Realizácia prípojok uličných vpustov a stredovej drenáže
4. Realizácia vozoviek

Zástupcovia SSD požadujú pred začatím realizácie pilót pozvať na stavenisko za účelom preverenia možnej kolízie s vedením VN a dohodnutia podmienok realizácie. Kontakt na zodpovedného pracovníka SSD:

Bc. Milan Zajac 0908 900 692

milan.zajac@ssd.sk

Prílohy: Situácia nového portálu v km 2,320

S pozdravom



Ing. Zbyněk Lazar
vedúci projektant

