

CESTNÁ SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA



Prevádzka: Krivá 23, 040 01 Košice, tel. / fax: 055/6771969, e-mail: s.matyas.css@gmail.com
Sídlo: Ludmanská 5, 040 01 Košice, tel.: 055 / 6788314
Zapísaný: V Živnostenskom registri Okresného úradu Košice pod číslom: 805-5026

11	
V Košiciach dňa 14.12.2023	
MESTO KOŠICE	
Došlo dňa:	22 -12- 2023
Prílohy:	20 - Č. sp.: MK/A/2023/24720
Náša značka:	MK/A/23/093445 VARGA
	V01923-M5

Magistrát mesta Košice
Oddelenie dopravy a životného prostredia
Ing. Milan Varga
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Vaša značka: MK/A/2023/24720 zo dňa: 23.11.2023

Vec: **Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - vyjadrenie k sieťam CSS.**

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 23.11.2023, list MK/A/2023/24720, o zakreslenie inžinierskych sietí a predložených situačných výkresov s vyznačeným záujmovým územím, Vám dávame nasledovné stanovisko
Vo Vami vyznačenom záujmovom území sa vo výkrese :

Záujmová oblasť - **nachádzajú** siete a zariadenia CSS.

Situácia č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - **nenachádzajú** siete a zariadenia CSS.

Situácia č. 7 - **nachádzajú** siete a zariadenia CSS.

Situácia č. 8 - **nachádzajú** siete a zariadenia CSS

Situácia č. 9 - **nachádzajú** siete a zariadenia CSS.

Situácia č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 - **nenachádzajú** siete a zariadenia CSS.


V prílohe listu Vám zasielame vyznačené siete CSS na Vami predložených výkresoch. Kabelizácia a zariadenia CSS sú vyznačené modrou farbou. Zakreslenie výskytu sietí CSS je informatívne a môže dôjsť ku križovaniu alebo súbehu s týmito sieťami. Toto vyjadrenie je vypracované na Vaše požiadanie pre stavbu "Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552".

Pri prácach v blízkosti vedení žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN, v súlade so zákonom 656/2004 Z.z. V miestach nevyhnutného križovania alebo súbehu so zariadeniami CSS žiadame prevádzať ručný výkop, z dôvodu možného poškodenia týchto zariadení. Je potrebné upozorniť zamestnancov, aby pri prácach postupovali s najväčšou opatrnosťou a nepoužívali nevhodné náradie ako sú hĺbiace stroje a aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukol'vek ohrozeniu a poškodeniu. Každé poškodenie zariadenia je potrebné bezodkladne oznámiť na telefónne číslo 0903 636136, prípadne na číslo dispečingu správy komunikácií 0903 602383.

Pred zahájením zemných prác je potrebné si objednať vytýčenie sietí a zariadení CSS v teréne na dotknutých úsekoch.

Toto vyjadrenie je platné do 14.06.2024.

S pozdravom



Ing. Stanislav Matyáš - CSS

Príloha: Situácia s vyznačením záujmovej oblasti (M 1:25 000) a so zakreslenými sieťami CSS.
Situácia č.1 až č.19 (M 1:1 000) a so zakreslenými sieťami CSS.



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - záujmová oblasť

20. 11. 2023

Milan Varga



V záujmovej oblasti sa nachádzajú siete a zariadenia CSS. 1:25 000



Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023

malýň



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.1

21. 11. 2023

Milan Varga



20 m

V ZÁUJMOVej OBLASTI SA NENACHA'DZAJÚ SIETE A ŽAR. CSS.

1:1 000



14.12.2023


matyaš



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.2

21. 11. 2023

Milan Varga



V ZÁUJMOVÉJ OBLASTI SA NENACHAĎZAJÚ SIETE A ZARIADENIA ČS₁ : 1 000

Číslo projektu: V-01/2023, číslo výkresu: 2-02-01, dátum: 14.12.2023

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



14.12.2023

[Signature]



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.3

21. 11. 2023

Milan Varga



V ZÁUJMOVÉJ OBLASTI SA NEVYCHADZAJÚ SIEŤE A ZARIADENIA CSS.



1 : 1 000

Mapa je vypracovaná podľa zadania a obsahuje údaje z mapy z 14.12.2023

cestná svetelná signalizácia
maťaš
Košice, Ľudmanská 5
prevádzka: Krivá 23
14.12.2023

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.4

22. 11. 2023

Milan Varga




V ZAČIATKOVEJ OBLASTI SA NEVYKONÁVAJÚ SIETE A ZARIADENIA CSS.

20 m

1 : 1 000

Mapa je vypracovaná podľa zadania a obsahuje údaje z výskytu z 14. decembra 2023



Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023



Milan Varga



1 : 1 000

cestná svetelná signalizácia

inálnyas
Košice, Ludmanská 5
prevádzka: Krivá 23

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.6

22. 11. 2023

Milan Varga




V ZAČIATOVEJ OBLASTI SA NENACHADZAJÚ SIETE A ZARIADENIA CSS.

20 m

1 : 1 000

Projektová spoločnosť: Projektová spoločnosť J.P. Varga, s.r.o. dňa 22.11.2023



Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY


14. 12. 2023



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.7

22. 11. 2023

Milan Varga



V záujmovej oblasti sa nachádzajú siete CSS.

20 m

1 : 1 000

Spoločnosť, ktorá vypracovala projekt, je zodpovedná za obsah projektu. Dátum: 22.11.2023

cestná svetelná signalizácia
maľby
Košice, Ľudmanská 5
prevádzka: Krvá 23

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY


AL 11 11 2023 11 11 2023



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.8

22. 11. 2023

Milan Varga



V záujmovej oblasti sa nachádzajú siete a zariadenia CSS. 1:1000

20 m

Mapa je výstupom z programu T-MAPY, ktorý je vlastným duševným vlastníctvom spoločnosti T-MAPY, spol. s r.o.

cestná svetelná signalizácia
maťas
Košice, Ludmírska 5
prevádzka: jún 23

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023


[Signature]



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.9

22. 11. 2023

Milan Varga




V záujmovej oblasti sa nachádzajú siete a zariadenia CSS,

20 m

1 : 1 000

Mapa je výhradne na účely plánovania a realizácie projektu. Nie je záväzná. Platnosť: 14.12.2023




Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Rekonštrukcia cesty II/552 - situácia č.10

22. 11. 2023

Milan Varga



V ZÁUJMOVÉJ OBLASTI SA NENACHADZAJÚ SIETE
20 m A ZARIADENIA CSS.

Mapa je v súlade s údajmi z katastra a mapy, ktoré boli k dispozícii v októbri 2023.

Geografická spoločnosť
Matyáš
Košice, Ludmanská 5
prevádzka: Krivá 23

1 : 1 000

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023


[Signature]



Rekonštrukcia cesty II/552 - situácia č.11

22. 11. 2023

Milan Varga



V ZÁUDMONEJ OBLASTI SA NEVACHA'DZAJU SIETE A ZARIADENIA ČSS.

20 m

1 : 1 000

vypracoval: Ing. Milan Varga, autorizovaný inžinier v oblasti dopravného inžinierstva, dňa 22.11.2023

gestná svetelná signalizácia
malýas
Košice, Ludmilková 5
prevádzka: Káva 23

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14. 12. 2023


[Signature]



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.12

22. 11. 2023

Milan Varga




V ZÁUČMOVej OBLASTI SA VENACHÁDZAJÚ SIETE A ZARIADENIA ČSS.



1 : 1 000

Na číselnej výkresovej dokumentácii a v tabuľkách SR, Kataster č. ÚJSPV SR, október 2023



Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.13

22. 11. 2023

Milan Varga



V ZÁUČMOVJ OBLASTI SA NEVACHÁDŽAJÚ SIETE A ZARIADENIA CSS.

20 m

1 : 1 000

Mapa je vlastným výtvorom autora a nie je to mapa, ktorá by mala byť v súlade s mapou.

gestná svetelná signalizácia
malý
Kodice, Ludmanská 5
Prevádzka: Krivá

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023


[Signature]



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.14

22. 11. 2023

Milan Varga



20 m

V ZÁUJMOVÉJ OBLASTI SA NENACHADZAJÚ SIETE A ZARIADENIA CSS.

1:1 000

Projektant: Ing. Jozefína Štefániková, spol. s r. o., Bratislava, 2023

cestná svetelná signalizácia
maľbaš
Košice, Ludmanová 5
prevádzka: KVA 23

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023

[Signature]



Milan Varga



1 : 1 000

Česká světelná signalizace
maťaš
Košice, Ludmanská 5
prevádzka: K 23

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023



Milan Varga



V ZÁJMOVÉJ OBLASTI SA NEUACHÁDZAJU SIETE A ZARIADENIA CSS.

1:1 000

Journal of Interpersonal Violence 29(10) October 2014

cestná svetelná signalizácia
maťaš
Košice, Ľudmanská 5
prevádzka: Krivá 28

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © TMAPY

14.12.2023



Milan Varga



V ZAÚJMOVĚJ OBLASTI SA NENACHÁDZAJÚ SIETE A ZARIADENIA CSS.

1 : 1 000

© 2001 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 252: 229–237

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY

14.12.2023



Milan Varga



1 : 1 000

cestná svetelná signalizácia
malýš
Košice, Ľudmanská 5
prevádzka: Krivá 2

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY


14.12.2023



Rekonštrukcia cesty Ukrajinská II/552 - situácia č.19

22. 11. 2023

Milan Varga




V ZÁUJMOVEJ OBLASTI SA NEVACHA'DZAJÚ SIETE A ZARIADENIA ČSS.

20 m

1 : 1 000

vypracoval: Ing. Peter Katarčík, T-MAPY, s.p., Katarčíkova 6, 040 01 Košice, SR, október 2023



14.12.2023

Vytlačené v mapovom riešení Spinbox spoločnosti © T-MAPY