


Situácia križovatky K4121 (M 1:500)



LEGENDA:

- Stožiar CDS
- Označenie stožiarov CDS
- Rameno výložníkového stožiara CDS
- Stožiar V.O. využitý pre CDS
- Opakovateľná prierezka
- Radič CDS
- Stožiar CDS-existujúci
- Stožiar CDS-nový
- Stožiar CDS-zrušiť

Stožiar CDS č. 3 mimo zónu SOV 72P s vyložením 5m (informatívne výšky)



Informácie, ktoré obsahuje tento dokument, sú vlastníctvom fy PROJ-SIG s.r.o. BA a nesmú sa reprodukovat ani odovzdať tretej osobe, alebo byť použité akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia fy PROJ-SIG s.r.o. BA, alebo ňou oprávnenej osoby.

The information contained herein is proprietary of company PROJ-SIG s.r.o. BA and is not to be reproduced communicated to a third person or used in any manner whatsoever without the express written permission of company PROJ-SIG s.r.o. BA or a duly authorized representative thereof.

Stavba	TT v Bratislave, Nová TT Patrónka - Riviéra / SO 683 Ochranné opatrenia prvkov CDS v zóne TV a ZP v K4121				
Križovatka	4121 Mlynská dolina – Staré Grunty				
Č. zákazky	004-22	Variant	DSP	Dátum	07.2024
Editor	Ing. Ondrej Kmoško	Signature		Príloha č.	2.3