



BANSKOBYSSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

SO 01
BLOK A

SO 02
BLOK C

SO 02
BLOK B

0,000 = 399,600 m.n.m

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|-----------------------------|--|---|--|---------|
| PEČIATKA: | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | | ING. MARIÁN DUBRAVSKÝ, PhD. | |  | HLINA s.r.o. člen združenia právnických osôb | |
| | KONTROLOVAL: | | ING. MIROSLAV MATIŠTÍK | | | | |
| | VYPRACOVAL: | | ING. MARIÁN DUBRAVSKÝ, PhD. | | | | |
| | STAVEBNÍK: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica | | | | | FORMÁT | 1xA4 |
| | <div>Rekonštrukcia administratívnej budovy Komenského ulica - úrad BBSK</div> | | | | | DÁTUM | 11/2023 |
| | | | | | | STUPEŇ | DSP/DRS |
| STAVBA | | k.ú. Banská Bystrica, s.č. 837/12, p.č. KN/C - 1909/1 | | | MIERKA | Č. VÝKRESU | |
| PROFESIA | | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE | | | - | 2 | |
| NÁZOV VÝKRESU | | SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY - TECHNICKÁ SPRÁVA | | | | | |