

OBEČ HRONEC
stavebný úrad

vypracované za predpokladu uvedených v stavebnom povolení

číslo: 1035/08 a

v Bratislave, dňa: 1.9.2008

podpis: Jureš

LEGENDA

SO 01 – Horský hotel BERNARDÍN – rekonštrukcia

EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE

— — — ELEKTRICKÉ VEDENIE VN – zemou

NOVOVYBUDOVANÉ INŽINIERSKE SIETE

— — — VODOVODNÁ PRÍPOJKA – Rezervoár – DN 40

— — — PRÍPOJKA NN

— — — NAVRHOVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA – PVC 150

ER — — — NOVÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

KŠ — — — KONTROLNÁ ŠACHTA

ŽUMPA — — — NOVOVYBUDOVANÁ PREFABRIKOVANÁ ŽUMPA

Rerezvoár — — — EXISTUJÚCI REZERVOÁR VODY

— — — HRANICA POZEMKU – VYŇATÉHO


OBJEKTOVÁ SKLADBA


SO 01 – Horský hotel BERNARDÍN – rekonštrukcia

SO 02 – Kanalizačná prípojka – žumpa

SO 03 – Vodovodná prípojka – rezervoár – existujúca

SO 04 – Prípojka NN – existujúca



PROFESIA		ARCHITEKTÚRA					
HL. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT					
Ing. Radovan MIKULÁŠ		Ing. Milan MIKULÁŠ					
		Ing. Milan Mikuláš					
AUTOR:		Ing. Milan MIKULÁŠ, Ing. Radovan MIKULÁŠ, Ing. Andrej Čajka			Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín, dkateler@dkubin.sk, www.dkateler.sk		
STAVEBNÍK		Róbert Otto Hauer, MPČL 52, Brezno 977 01					
STAVBA		Horský hotel BERNARDÍN - rekonštrukcia				PpSP	
		Chvatimech, okr. Brezno parc.č. 1732, 1711/16				Júl 2008	
						FORMÁT 3 x A4	
OBSAH VÝKRESU		Situácia				MIERKA	Č. VÝKRESU
						1:250	A01