



**Odborné stanovisko k posúdeniu
dokumentácie určeného technického
zariadenia**

v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 103 odsek (2) písmeno g) bod 1
a § 4 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických
zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených
technických zariadeniach (UTZ)

ČÍSLO: RV_25_152_UTZE_DOK

**MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A
LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE**

632-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Hlinkova

631-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Dopravná

601-00 Preložka verejného osvetlenia

Odborné stanovisko poverenej právnickej osoby k posúdeniu dokumentácie UTZ je

zamerané na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu v zmysle vyhlášky MDPaT číslo 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (UTZ).

Dokumentácia nie je posudzovaná z hľadiska funkčnosti jednotlivých obvodov.

Poverená právnická osoba sa týmto odborným stanoviskom nevyjadruje k správnosti technického vyhotovenia a výpočtov, žiadnym spôsobom nepreberá zodpovednosť za následky spôsobené prípadným pochybením výrobcu pri výrobe, či prípadným pochybením projektanta pri nevhodnom použití, ani za následky spôsobené prípadným pochybením zhotoviteľa pri realizácii diela (montáž, rekonštrukcia...). Zodpovednosť za technickú správnosť a voľbu vhodného výrobku nesie vždy projektant a zhotoviteľ stavby.

Dátum začatia výkonu overenia : 4.9.2025

Dátum ukončenia výkonu overenia : 4.9.2025

1. Poverená právnická osoba:

Názov : Inšpekcia Dozor Overovanie s.r.o.
Sídlo : Zvolen, J. Jesenského 1054/44, 960 03, Slovenská republika
IČO : 47 355 301
Registrácia : OR Okr. súdu v Banskej Bystrici, Sro, 24688/S
Číslo poverenia DÚ SR : P-E/01 – 2022-16
Posúdenie vykonal : Ing. Róbert VEREB – Inšpekcia Dozor Overovanie s.r.o.

2. Názov dokumentácie pre realizáciu stavby (DSPRS):

Názov : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, ul. Hlinkova
632-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Hlinkova
Miesto : Košice I, Brody, Nové Ťahanovce
Špecifikácia dokumentácie : E4a v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.

3. Zhotoviteľ projektovej (konštrukčnej) dokumentácie JP:

Vypracovaná : TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40, 821 01 Bratislava
Vypracoval : Ing. Peter Jacko, Privel, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 01 KE
Navrhol : Ing. Peter Jacko
Číslo osvedčenia : 0007-24/D-IDO-E1, E2,E3a,E4a,E5,E6a,E10, E11, E12 (PE)
Dátum : 07/2025
Súprava číslo : 5

4. Žiadateľ o posúdenie dokumentácie UTZ:

Názov : Pivel spol. s r.o.
Sídlo : Palkovičová 4, 040 01 Košice
Identifikácia žiadosti : Žiadosť zo dňa 07.08.2025

5. Zoznam jednotlivých častí predloženej dokumentácie UTZ:

5.1 Dokumentácia UTZ - 632-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Hlinkova

Stavba : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul, Košice
PS, SO : 632-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Hlinkova
Špecifikácia dokumentácie : E4a v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.
Vypracovaná : TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40, 821 01 Bratislava
Vypracoval : Ing. Peter Jacko, Privel, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 01 KE
Navrhol : Ing. Peter Jacko
Číslo osvedčenia : 0007-24/D-IDO-E1, E2,E3a,E4a,E5,E6a,E10, E11, E12 (PE)
Dátum : 07/2025
Súprava číslo : elektronická

5.1.1 Dokumentačná časť

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| Titulný list | 1xA4 |
| Zoznam príloh | 1xA4 |
| Technická správa | 13xA4 |
| Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 2481/25 | 1xA4 |

5.1.2 Výkresová časť

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| Situácia – Dočasné vykotvenie trol. stopy | 20xA4 |
| Situácia – Definitívne kotvenie TV | 24xA4 |
| Situácia – opatrenia v zóne TV | 8xA4 |
| Rez základom stožiaru | 2xA4 |
| Priečny rez | 3xA4 |
| Typové trolejové prvky | 19xA4 |
| Stavebná tabuľka | 2xA4 |
| Montážna tabuľka | 2xA4 |

5.2 Dokumentácia UTZ - 631-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Dopravná

Stavba : Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul, Košice
PS, SO : 631-00 Dočasné prerušenie trolejového vedenia, ul. Dopravná
Špecifikácia dokumentácie : E4a v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z.
Vypracovaná : TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40, 821 01 Bratislava
Vypracoval : Ing. Peter Jacko, Privel, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 01 KE
Navrhol : Ing. Peter Jacko
Číslo osvedčenia : 0007-24/D-IDO-E1, E2,E3a,E4a,E5,E6a,E10, E11, E12 (PE)
Dátum : 07/2025
Súprava číslo : elektronická

5.2.1 Dokumentačná časť

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| Titulný list | 1xA4 |
| Zoznam príloh dokumentácie | 1xA4 |
| Technická správa | 12xA4 |
| Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 2481/25 | 1xA4 |

5.2.2 Výkresová časť

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| Situácia – Dočasné vykotvenie trol. stopy | 6xA4 |
| Situácia – Definitívne kotvenie TV | 6xA4 |
| Rez základom stožiaru | 2xA4 |
| Typové trolejové prvky | 14xA4 |
| Stavebná tabuľka | 2xA4 |
| Montážna tabuľka | 2xA4 |

5.3 Dokumentácia UTZ - 601-00 Preložka verejného osvetlenia

| | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Stavba | : | Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul, Košice |
| PS, SO | : | 601-00 Preložka verejného osvetlenia |
| Špecifikácia dokumentácie | : | E2 v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z. |
| Vypracovaná | : | TUNROAD Engineering, s.r.o., Ružinovská 40, 821 01 Bratislava |
| Vypracoval | : | Ing. Peter Jacko, Privel, spol. s r. o., Palkovičova 4, 040 01 KE |
| Navrhol | : | Ing. Peter Jacko |
| Číslo osvedčenia | : | 0007-24/D-IDO-E1, E2,E3a,E4a,E5,E6a,E10, E11, E12 (PE) |
| Dátum | : | 07/2025 |
| Súprava číslo | : | elektronická |

5.3.1 Dokumentačná časť

| | |
|-------------------------------------------------|-------|
| Titulný list | 1xA4 |
| Zoznam príloh dokumentácie | 1xA4 |
| Technická správa | 35xA4 |
| Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 2481/25 | 1xA4 |

5.3.2 Výkresová časť

| | |
|--------------------------------|-------|
| Situácia | 10xA4 |
| Elektrovýzbroj stožiaru | 2xA4 |
| Vzorové rezy uloženia VO kábla | 3xA4 |
| Súbehy a križovania VO kábla | 3xA4 |

6. Pripomienky k predloženej dokumentácii

- Bez pripomienok v rozsahu posúdenia

7. Podmienky pre realizáciu a uvedenie do prevádzky

- 7.1 Východiskové revízie musí vykonať odborne spôsobilá osoba v zmysle §29 vyhlášky 205/2010 Z.z. v rozsahu podľa prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky 205/2010 Z.z. a zhotoviteľ UTZ musí spĺňať podmienky §20 vyhlášky 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach.
- 7.2 Uvedenie určeného technického zariadenia do prevádzky (overenie a schválenie spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku) musí byť zrealizované v zmysle §5 (2), §10 vyhlášky číslo 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach.
- 7.3 Pri realizácii je potrebné prijať opatrenia na zamedzenie prepojenia sústav TN (NN rozvody) a IT (trakcia) a na koordináciu izolácie medzi rôznymi napäťovými sústavami medzi UTZ a VTZ.

Odborné stanovisko o posúdení dokumentácie UTZ

V zmysle §4 odsek (7) vyhlášky MDPaT číslo 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (UTZ).

Dokumentácia uvedená v bode číslo 5.1 tohto odborného stanoviska
spĺňa

požiadavky na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami elektrického prúdu.

VYPRACOVAL:

Ing. Róbert VEREB, Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o ZVOLEN, 960 03 ZVOLEN
MOB: +421 908 740 124, @: vereb.robort@ido-sro.sk, web: www.ido-sro.sk



Ing. Róbert VEREB
Poverená právnická osoba

Počet strán protokolu : 4
Počet príloh : 0
Rozdeľovník : 1x Inšpekcia Dozor Overovanie s.r.o. Zvolen (EV)
1x Objednávateľ