

Protokol o určení vonkajších vplyvov



FBB-ELECTRIC s.r.o.

Prevádzka: Šafárikova 443/16,
Galanta 924 01, [SLOVAKIA]

web: www.fbb.sk

e-mail: info@fbb.sk

Názov stavby:	Zlepšovanie energetickej efektívnosti – Fotovoltické zariadenie 250kW (FVE)		
Stavebný objekt:	SO-01 Výrobná hala SO-02 Skladová hala č.1 SO-03 Skladová hala č.2 SO-04 Skladová hala č.3		
HIP:	Ing. Daniel Kiss	Razítko:	Výtlačok č.:
Zodpovedný p.:	Ing. Bálint Forró		
Vypracoval:	Adam Barczy		
Miesto:	Veľké Úľany		
Stupeň:	SZP		
Dátum:	05/2025		
Č.projektu:	P250206_O1V18		
Lokalita:	k.ú. Veľké Úľany, č.p. 4480/4, 4480/8, 4480/30, 4480/31, 4480/32, 4480/36, 4480/37, 4480/50, 4480/51, 4480/52, 4480/53, 4480/59, 4480/61, 4480/63, 4480/64, 4480/65, 4480/67, 4480/177, 4480/181, 4480/182, 4480/201, 4480/209, 4480/210, 4480/211, 4480/212		
Investor:	A + Z Rišňovský, Halász s.r.o., Priemyselná 2, 925 22 Veľké Úľany, SK		

PROTOKOL o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou./STN33 2000-5-51/

Úplný názov organizácie:

FBB-ELECTRIC s.r.o.

Zloženie komisie:

Predseda, zodpovedný projektant:

HIP:

Montážna firma DAISY – Elektro spol. s r.o.

Ing. Bálint Forró

Ing. Daniel Kiss

Atila Forró

Bc. Barnabás Forró

Názov objektu (akcie a pod.):

Názov stavby:

Zlepšovanie energetickej efektívnosti –
Fotovoltaické zariadenie 250kW (FVE)

Stavebný objekt:

SO-01 Výrobná hala
SO-02 Skladová hala č.1
SO-03 Skladová hala č.2
SO-04 Skladová hala č.3

Miesto: k.ú. Veľké Úľany, č.p. 4480/4, 4480/8, 4480/30, 4480/31, 4480/32, 4480/36, 4480/37, 4480/50, 4480/51, 4480/52, 4480/53, 4480/59, 4480/61, 4480/63, 4480/64, 4480/65, 4480/67, 4480/177, 4480/181, 4480/182, 4480/201, 4480/209, 4480/210, 4480/211, 4480/212

Investor:

A + Z Rišňovský, Halász s.r.o., Priemyselná 2,
Veľké Úľany, PSČ 925 22, SK

Podklady pre vypracovanie protokolu:

Stavebné výkresy, technická dokumentácia ostatných profesií

Prílohy:

Protokol je súčasťou el. projektu

Popis objektu:

Rozhodnutie:

Pre dodržanie v norme stanovených podmienok je potrebné používať predpísané krytie el. inšt. materiálu a prístrojov a dodržať bezpečnosť práce pri manipulácii.

V prípade zmien v stavebných konštrukciách, materiáloch a účelu treba tento protokol doplniť.

Odôvodnenie:

Rozhodnutie je v súlade STN a poznatkami komisie.

Komisia v súlade STN 33 2000-5-51 stanovuje:

Kód	Vonkajší vplyv	Exteriérové priestory
AA	Teplota okolia	AA8
AB	Atmosférické podmienky	AB8
AC	Nadmorská výška	AC1
AD	Výskyt vody	AD4 ^{b)}
AE	Výskyt cudzích pevných telies	AE4
AF	Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF1
AG	Mechanické namáhanie – nárazy	AG2
AH	Vibrácie	AH1
AK	Výskyt rastlín alebo plesni	AK1
AL	Výskyt živočíchov	AL1
AM	Elektromagnetická, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia	AM-XX-1
AN	Slnčné žiarenie	AN3
AP	Seizmické účinky	AP1
AQ	Búrková činnosť	AQ1
AR	Pohyb vzduchu	-
AS	Vietor	AS1
AT	Snehová pokrývka	AT1
AU	Námraza	AU2
BA	Spôsobilosť osôb	BA1
BB	Odpor tela	BB2
BC	Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2
BD	Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1
BE	Povaha spracúvaných a skladovaných látok	BE1
CA	Stavebné materiály	CA1
CB	Konštrukcia budovy	CB1

POZNÁMKY

a) Podľa STN 33 2000-7-701 treba dodržiavať zóny 0,1 a 2 v zmysle STN 33 2000-7-701 v kúpeľni

b) zdroj vody dažď, vid'. Prílohu č.1 k vyhláske 508/2009 Z.z. ,
III. Časť rozdelenie technických zariadení.

Galanta, 01.06.2025

podpis predsedu