

Správa

Obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Názov predmetu: Operačné stoly - D. Operačný stôl pediatrickej ortopédie.
Číslo spisu VO: 040/17/20-004

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 30.09.2020 08:41:55
Od: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Komu: 5 príjemcov
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: RE: Otázky - Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov
Správa: Dobrý deň.

Verený obstarávateľ na základe stanoviska vedúceho oddelenia ktoré vyplýva z ich potrieb nesúhlasí zo zmenou technického parametru - Minimálna výška stola maximálne 600mm. Pri vypracovaní technickej špecifikácie verejný obstarávateľ vychádzal s ponúk v prieskume trhu a všetky ponuky v prieskume spĺňali požadovaný technický parameter minimálnej výšky stola 600mm z tohto dôvodu nepovažujeme zachovanie pôvodného parametru za diskriminačné. Minimálne tri rôzne ponúkané operačné stoly od rôznych výrobcov spĺňajú parameter.

Stanovisko vedúceho oddelenia:

- na oddelení Pediatrickej ortopédie a Spondylochirurgie vykonávame ročne cca 115 operácií deformít chrbtice u detí. Jedná sa o dlhé montáže, chrbtice sú hodne zakrivené a stavce rotované, z toho dôvodu treba výrazne natáčať pri operácii C rameno. Keďže operačné nástroje sú dlhé, často sa nástroje nezmestia pri zavádzaní skrutiek do pedikov stacov pod toto C rameno, hoci stôl v tejto fáze operácie znižujeme na najnižšiu výšku. Aj to sa nám pri ťažkých krivkách a teda veľkých natočeniach C ramena nedá splniť, potrebovali by sme stôl ešte nižšie, ako je 600 mm, ale zrejme také sa nevyrábajú. Zavádzanie skrutiek sa robí pod týmto C rameno z dôvodu bezpečnosti dieťaťa. Je teda dôležitý každá centimeter výšky stola, teda, aby bol čím nižšie. Z uvedeného dôvodu nie je akceptovateľné, aby mal stôl ktorý dostaneme väčšiu minimálnu výšku, ako je 600 mm.