



Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m ²	PROSTREDIE	INTENZITA
2.08	WC CHLAPCI	11,19	III.1	5,1–1,2,4/200/25
2.09	WC DIEVČATÁ	11,19	III.1	5,1–1,2,4/200/25
2.10	UMYVÁREŇ - CH.	8,61	III.1	5,1–1,2,4/200/25
2.11	UMYVÁREŇ - D.	8,66	III.1	5,1–1,2,4/200/25
2.12	UPRATOVAČKA	2,20	III.1	5,1–1,2,4/200/25
2.13	WC IMOBILNÝ	2,88	III.1	5,1–1,2,4/200/25
2.14	SCHOD. PRIESTOR	61,65		
2.15	UČEĽNÁ	66,39		
2.16	KABINET	21,18		
2.21	CHODBA	126,88		
2.22	POSLUCHÁREŇ	155,59	III	5,6–6,2,3/500/19

Napätová sústava: NN3AC PE+N,50Hz,230/400V TN–S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM" PODĽA STN 33 200 4-41

- 411.1

- OCHRANÉ OPATRENIE : SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
- 411.2

- POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM)

A.1

: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤI

A.2

: KRYTMI
- 411.3

- POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE ((OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)

411.3.1

- ochranné uzemnenie

411.3.2

- ochranné pospájanie

411.3.2

- samočinné odúčanie pri poruche v systémoch TN

411.3.3

- doplnková ochrana
- 415

- DOPLNKOVÁ OCHRANA

415.1

- doplnková ochrana : prúdové chrániče (FI)

VONKAJŠIE VPLYVY - PODĽA STN 33 2000-5-51
Zoznam vonkajších vplyvov v jednotlivých miestnostiach
- vid PROTOKOL O VONKAJŠÍCH VPLYVOV

INVESTOR STAVBY: Mesto Banská Bystrica,	PROJEKT:	Vargová Terézia-CHOVTER M.Rázusa č.95,98 401 Lučenec r.č.037IBB1997 EZ P a E2 tel.047/4321007
ADRESA STAVBY: Banská Bystrica, Pod Bánošom 80, p.č.2364/2	OBNOVA OBJEKTU SKOLY BANSKÁ BYSTRICA	
AUTOR: Ing. Radoslav Grečnár Ing. Samuel Župa	DRUH DOKUMENTU: (PROFESIA)	DOKUMENT:
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ronald Gálik	ELEKTROINŠTALÁCIA	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA STAVEBNÉ POVOLENIE
VYPRACOVAL: Terézia Vargová	NÁZOV DOKUMENTU: PÁDDORYS INP - Vnútorne svetelné rozvody	DÁTUM: 04/2017 MIERKA: 1:75 FORMÁT: 4x A4 VÝKRES: E-408