

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 17.08.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 46 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Máme za to, že vo vysvetlení č. 37 ste neodpovedali na otázku, ktorá vám bola zaslaná : <b>Výpis dverí (drevených) nekorešponduje s výkazom výmer - v SO201 a SO202.5. Zároveň počet zárubní vo výkaze výmer nesedí s počtom dverných krídel. Žiadame zosúladiť.</b>
	Otázka sa týkala drevených dverí , vy ste zaslali upresnenie hliníkových dverí. Opätovne teda žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie.
	Odpoveď: V rámci predmetných stavebných objektov SO 0201 (Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy - HALA FILTROV č.1 - STAVEBNÁ ČASŤ) a SO 0202.5 (SO 0202 - Stavebné úpravy



TATRA TENDER

	<p>objektov II. stupňa úpravy - STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU ČERPACEJ STANICE - STAVEBNÁ ČASŤ) sa drevené dvere nenachádzajú.</p> <p>Vid' výkresy E.2.1.1-21 a E.2.5.1-21.</p>
--	---