

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave dňa 09.09.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 73 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	Otázka: Upravený výkaz výmer SO 0201 Pol. 17c Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce, vrátane presunu hmôt 25 m2 Položka obsahuje len zhotovenie? Bude doplnená položka aj pre odstránenie ?
	Odpoveď: Doplnená bude položka 17d: Debnenie stien základových pätiiek , odstránenie, vrátane presunu hmôt.
2	Otázka: Stavebné úpravy kalových polí Pol. 1793 Montáž nového hradenia z foršní dl. 1 150 a hr. 100mm, vrátane presunu hmôt a materiálu Popis položky nekorešponduje s PD – napriek odpovedi vo vysvetlení 56 musíme trvať na otázke. Podľa výkresu E2.9.1-16 je hradenie z materiálu hrúbky 50 mm. Chyba



TATRA TENDER

	<p>rozpočtára vznikla zrejme z nesprávneho označenia rezov A-A a B-B vo výkrese. Prosíme opraviť.</p> <p>Pol. 1795 Montáž nového hradenia z foršní dĺ. 3 300 a hr. 50 mm, vrátane presunu hmôt a materiálu Popis položky nekorešponduje s PD – napriek odpovedi vo vysvetlení 56 musíme trvať na otázke. Podľa výkresu E2.9.1-16 je hradenie z hranolov 100/100 mm. Chyba rozpočtára vznikla zrejme z nesprávneho označenia rezov A-A a B-B vo výkrese. Prosíme opraviť.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Opravené budú obe položky:</p> <p>pol. č. 1793 Montáž ... hr.50 mm</p> <p>pol. č. 1795 Montáž ... hr. 100 mm.</p>