

Cenová ponuka pre výzvu číslo 9:

„Nákup 4 firewallov vrátane licencií a podpory“

Verejný obstarávateľ:	Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo:	Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontaktná osoba:	Mgr. Stanislav Oravec
	Telefón: +421 259782895
	Email: stanislav.oravec@mzv.sk
Identifikácia uchádzača	DATALAN, a.s.
Sídlo/ Adresa doručenia:	Krasovského 14, 851 01 Bratislava
Autor/ Vyhotovil:	
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť:	07.09.2021 09:00
Stupeň dôvernosti	Verejný <input type="checkbox"/> Interné <input type="checkbox"/> Chránené <input checked="" type="checkbox"/> Vysoko chránené <input type="checkbox"/>

CENTRÁLA
 DATALAN, a. s.
 Krasovského 14
 851 01 Bratislava
 Tel.: +421 2 50 25 77 77
 info@datalan.sk

Servisné centrum
 DATALAN, a. s.
 Krasovského 14
 851 01 Bratislava
 Tel.: +421 2 323 727 77
 servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica
 DATALAN, a. s.
 Na Troskách 26
 974 01 Banská Bystrica
 Tel.: +421 48 3210 888
 servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice
 DATALAN, a. s.
 Rozvojová 2
 040 11 Košice
 Tel.: +421 55 640 51 90
 Tel.: +421 55 640 52 46
 serviske@datalan.sk

Pobočka Žilina
 DATALAN, a. s.
 Dolné Rudiny 3
 010 01 Žilina
 Tel.: +421 41 500 62 32
 Tel.: +421 41 500 62 30
 servisza@datalan.sk

DATALAN, a.s.
Odštepny závod
 Na Hlínách 1786/16
 Kobylisy
 182 00 Praha 8

1 Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: DATALAN, a. s.

Právna forma: akciová spoločnosť

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B.

Sídlo: Krasovského 14
851 01 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny orgán: predstavenstvo
Ing. Marek Paščák - predseda predstavenstva
Športová 66
900 91 Limbach
Ing. Dušan Gavura - člen predstavenstva
Jelšová 6
901 01 Malacky

Veľkosť podniku podľa odporúčania Komisie 2003/361/ES: Stredný

IČO: 35 810 734

DIČ: 2020259175

IČ DPH: SK2020259175

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

IBAN: SK87 1100 0000 0026 2710 6780

Kontaktná osoba na doručovanie:

Telefón:

Fax:

Web: www.datalan.sk

E-mail: vo@datalan.sk

Kontaktná osoba pre účely komunikácie:

CENTRÁLA

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

Servisné centrum

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica

DATALAN, a. s.
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice

DATALAN, a. s.
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
serviske@datalan.sk

Pobočka Žilina

DATALAN, a. s.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
servisza@datalan.sk

DATALAN, a.s.

Odštepňový závod
Na hlinách 1786/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

2 Podrobný opis predmetu zákazky

Tabuľka č. 1

Podrobná špecifikácia požadovaných firewallov

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Firewall typ A	
Výrobca a ponúkaný model firewallu	Palo Alto Networks PA-3220
Priepustnosť firewallu minimálne 4 Gbps*	4.3/4.8 Gbps
Priepustnosť Threat prevention minimálne 2 Gbps*	2.1/2.6 Gbps
Priepustnosť IPsec VPN minimálne 2 Gbps*	2.6 Gbps
Maximálny počet súbežných spojení minimálne 800 000	1M
Počet nových spojení za sekundu minimálne 50 000	52,800
Rozmery maximálne 2U	2U
Porty pre správu firewallu minimálne 1 x 10/100/1000 out-of-band management port, minimálne 2 x 10/100/1000 high availability, minimálne 1 x 10G SFP+ high availability, minimálne 1 x RJ-45 console port, minimálne 1 x Micro USB	1x 10/100/1000 out-of-band management port, 2x 10/100/1000 high availability, 1x 10G SFP+ high availability, 1x RJ-45 console port, 1x Micro USB
Prevádzkové porty minimálne 12 x 10/100/1000 ethernet, minimálne 4 x 1G SFP, minimálne 4 x 1G/10G SFP/SFP+	12x 10/100/1000 ethernet, 4x 1G SFP, 4x 1G/10G SFP/SFP+
Interné úložisko minimálne 200 GB SSD	240 GB SSD
Firewall musí byť plnohodnotne integrovateľný do existujúceho systému centrálnej správy Palo Alto Networks Panorama u verejného obstarávateľa, t.j. musí zabezpečiť akceptáciu všetkých systémových nastavení, aktualizácií, politik, bezpečnostných profilov a konfigurácií NAT prostredníctvom existujúceho systému **	Áno
Firewall musí byť ako celok zložený z komponentov jedného výrobcu, vrátane všetkých poskytovaných funkcionalít typu IPS, AV, AS signatúr, databáz pre URL kategorizáciu a sandbox definícií	Áno
Podpora firewallu musí byť zaistená minimálne po dobu plánovanej životnosti firewallu určenú výrobcom	Áno
Firewall musí byť typu HW zariadenie	Áno
Modul pre spracovanie dát musí byť v architektúre firewallu hardvérovo oddelený od ďalších podporných modulov (správa zariadenia a riadiaci modul pre podporné sieťové činnosti), aby nemohlo dôjsť k ich vzájomnému ovplyvneniu	Áno
Firewall musí podporovať agregáciu portov pomocou protokolu 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)	Áno
Firewall musí byť rozmerovo kompatibilný s 19" rozvádzačom	Áno
Firewall musí podporovať minimálne dva nezávislé redundantné zdroje napájania AC 230V	
Firewall musí plne podporovať IPv4 a IPv6	Áno
Firewall musí podporovať zapojenie v režimoch linkovej vrstvy (s virtuálnym sieťovým rozhraním), sieťovej vrstvy, transparentný a TAP	Áno

CENTRÁLA
DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

Servisné centrum
DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica
DATALAN, a. s.
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice
DATALAN, a. s.
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
serviske@datalan.sk

Pobočka Žilina
DATALAN, a. s.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
servisza@datalan.sk

**DATALAN, a.s.
Odštiepný závod**
Na hlinách 1786/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

Firewall musí podporovať preklady adresy typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64	Áno
Firewall musí podporovať smerovanie typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBF (Policy Based Forwarding)	Áno
PBF musí byť možné nakonfigurovať na základe všetkých dostupných metrik typu interface, zóna, IP adresa, používateľ	Áno
Firewall musí podporovať site-to-site VPN pomocou protokolu IPsec	Áno
Firewall musí podporovať Remote Access VPN pomocou protokolov IPsec a SSL (TLS)	Áno
Počet súčasne pripojených užívateľov prostredníctvom VPN nesmie byť licenčne obmedzený	Áno
Firewall musí podporovať identifikáciu aplikácií naprieč všetkými portami/protokolmi	Áno
Identifikácia aplikácie musí prebiehať priamo vo Firewallle	Áno
Firewall musí detegovať a zabrániť aplikácii meniť porty, tzv. Port-hopping	Áno
Firewall musí podporovať vytváranie bezpečnostných pravidiel na základe používateľských identít	Áno
Firewall musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov mimo samotného HW zariadenia	Áno
Firewall musí podporovať dešifrovanie odchádzajúcej SSL/TLS prevádzky	Áno
Firewall musí podporovať dešifrovanie prichádzajúcej SSL/TLS prevádzky	Áno
Firewall musí podporovať funkciu SSH proxy a kontrolovať tunelované aplikácie	Áno
Firewall musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na špecifický port pre potreby archivácie prevádzky	Áno
Firewall musí podporovať možnosť odoslať do sandboxu na inšpekciu neznáme vzorky prechádzajúce protokolom SMTP, HTTP, FTP, IMAP, POP3 a SMB	Áno
Report z analýzy odoslanej vzorky do sandboxu musí byť prístupný priamo z rozhrania Firewallu	Áno
Aktualizácia zero-day signatúr musí byť každých minimálne 5 minút inštalovaná do firewallu	Áno
Firewall musí podporovať zavedenie tzv. Pozitívneho bezpečnostného modelu - whitelisting iba povolených aplikácií a zákaz všetkého ostatného, vrátane neznámej prevádzky	Áno
Firewall musí obsahovať integrovaný systém ochrany proti zraniteľnostiam (virtual patching) a sieťovým útokom (intrusion prevention system - IPS). Databáza IPS signatúr musí byť uložená priamo vo Firewallle. Aplikácia IPS profilu musí byť granulórna, na úrovni bezpečnostného pravidla	Áno
Firewall musí obsahovať integrovaný systém ochrany proti prítomnosti vírusov a škodlivého kódu. Databáza AV signatúr musí byť uložená priamo vo Firewallle. Aplikácia AV profilu musí byť granulórna, na úrovni bezpečnostného pravidla	Áno

CENTRÁLA

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

Servisné centrum

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica

DATALAN, a. s.
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice

DATALAN, a. s.
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
serviske@datalan.sk

Pobočka Žilina

DATALAN, a. s.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
servisza@datalan.sk

DATALAN, a.s.

Odštiepený závod
Na Hlinách 1786/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

Firewall musí byť schopný zisťovať prítomnosť vírusov a škodlivého kódu v dátovom toku minimálne v týchto aplikáciách: SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP a SMB	Áno
Firewall musí umožňovať tvorbu užívateľsky definovaných spyware signatúr bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/uchádzača	Áno
Firewall musí podporovať možnosť zablokovania útoku využívajúceho známe Command and Control centrá aj v prípade, že je prevádzka šifrovaná a nie je možné vykonávať SSL dešifrovanie	Áno
Firewall musí poskytovať možnosť zabrániť odoslaniu doménových užívateľských prihlasovacích údajov do iných, než povolených URL kategórií, pre zabránenie phishingu	Áno
Firewall musí obsahovať natívnu službu pre ochranu proti útoku typu DoS pomocou limitácie počtu spojení na úrovni zdrojová a cieľová IP adresa, užívateľská identita a aplikácia	Áno
Firewall musí poskytovať možnosť obmedzenia využívanej šírky pásma na základe zdrojovej a cieľovej IP adresy, portu, užívateľskej identity, aplikácie a času (od - do, deň v týždni + čas)	Áno
Firewall musí obsahovať natívnu podporu pre využívanie databázy URL	Áno
Firewall musí obsahovať lokálne úložisko záznamov	Áno
Firewall musí obsahovať nástroj na analýzu záznamov bez nutnosti využitia ďalšieho systému mimo vlastného grafického používateľského prostredia	Áno
Firewall musí podporovať preposielanie záznamov na zariadenia tretích strán	Áno
Firewall musí podporovať licenčný model nezávislý od počtu ochraňovaných koncových systémov	Áno
Firewall typ B	
Výrobca a ponúkaný model firewallu	Palo Alto Networks PA-220
Priepustnosť firewallu minimálne 500 Mbps*	550/560 Mbps
Priepustnosť Threat prevention minimálne 300 Mbps *	270/300 Mbps
Priepustnosť IPsec VPN minimálne 500 Mbps *	570 Mbps
Maximálny počet súbežných spojení minimálne 60 000	64,000
Počet nových spojení za sekundu minimálne 4 000	4,200
Rozmery maximálne 1U	1U
Porty pre správu firewallu minimálne 1 x 10/100/1000 out-of-band management port, minimálne 1 x RJ-45 console port, minimálne 1 x Micro USB	1x 10/100/1000 out-of-band management port, 1x RJ-45 console port, 1 x Micro USB
Prevádzkové porty minimálne 8 x 10/100/1000 ethernet	8 x 10/100/1000 ethernet
Interné úložisko minimálne 32 GB	32GB
Firewall musí byť plnohodnotne integrovateľný do existujúceho systému centrálnej správy Palo Alto Networks Panorama u verejného obstarávateľa, t.j. musí zabezpečiť akceptáciu všetkých systémových nastavení, aktualizácií, politik, bezpečnostných profilov a konfigurácií NAT prostredníctvom existujúceho systému **	Áno
Firewall musí byť ako celok zložený z komponentov jedného výrobcu, vrátane všetkých poskytovaných funkcionalít typu IPS, AV, AS signatúr, databáz pre URL kategorizáciu a sandbox definícií	Áno

CENTRÁLA

DATA LAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

Servisné centrum

DATA LAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica

DATA LAN, a. s.
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice

DATA LAN, a. s.
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
serviske@datalan.sk

Pobočka Žilina

DATA LAN, a. s.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
servisza@datalan.sk

DATA LAN, a. s.

Odštepny závod
Na Hlinách 1786/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

Podpora firewallu musí byť zaistená minimálne po dobu plánovanej životnosti firewallu určenú výrobcom	Áno
Firewall musí byť typu HW zariadenie	Áno
Modul pre spracovanie dát musí byť v architektúre firewallu hardvérovo oddelený od ďalších podporných modulov (správa zariadenia a riadiaci modul pre podporné sieťové činnosti), aby nemohlo dôjsť k ich vzájomnému ovplyvneniu	
Firewall musí podporovať agregáciu portov pomocou protokolu 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)	Áno
Firewall musí byť rozmerovo kompatibilný s 19" rozvádzačom	Áno
Firewall musí podporovať minimálne dva nezávislé redundantné zdroje napájania AC 230V	Áno
Firewall musí plne podporovať IPv4 a IPv6	Áno
Firewall musí podporovať zapojenie v režimoch linkovej vrstvy (s virtuálnym sieťovým rozhraním), sieťovej vrstvy, transparentný a TAP	Áno
Firewall musí podporovať preklady adresy typu Static NAT, Dynamic NAT, PAT, NAT64	Áno
Firewall musí podporovať smerovanie typu Static route, RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP, PIM, IGMP a PBF (Policy Based Forwarding)	Áno
PBF musí byť možné nakonfigurovať na základe všetkých dostupných metrických typov interface, zóna, IP adresa, používateľ	Áno
Firewall musí podporovať site-to-site VPN pomocou protokolu IPSec	Áno
Firewall musí podporovať Remote Access VPN pomocou protokolov IPSec a SSL (TLS)	Áno
Počet súčasne pripojených užívateľov prostredníctvom VPN nesmie byť licenčne obmedzený	Áno
Firewall musí podporovať identifikáciu aplikácií naprieč všetkými portami/protokolmi	Áno
Identifikácia aplikácie musí prebiehať priamo vo Firewallle	Áno
Firewall musí detegovať a zabrániť aplikácii meniť porty, tzv. Port-hopping	Áno
Firewall musí podporovať vytváranie bezpečnostných pravidiel na základe používateľských identít	Áno
Firewall musí podporovať získavanie väzby IP adresa-užívateľské meno, bez nutnosti inštalácie ďalších komponentov mimo samotného HW zariadenia	Áno
Firewall musí podporovať dešifrovanie odchádzajúcej SSL/TLS prevádzky	Áno
Firewall musí podporovať dešifrovanie prichádzajúcej SSL/TLS prevádzky	Áno
Firewall musí podporovať funkciu SSH proxy a kontrolovať tunelované aplikácie	Áno
Firewall musí podporovať preposielanie dešifrovanej prevádzky na špecifický port pre potreby archivácie prevádzky	Áno
Firewall musí podporovať možnosť odoslať do sandboxu na inšpekciu neznáme vzorky prechádzajúce protokolom SMTP, HTTP, FTP, IMAP, POP3 a SMB	Áno

CENTRÁLA

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

Serviceisné centrum

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica

DATALAN, a. s.
Na Troškách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice

DATALAN, a. s.
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
serviske@datalan.sk

Pobočka Žilina

DATALAN, a. s.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
servisza@datalan.sk

DATALAN, a.s.

Odštepny závod
Na hlinách 1786/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

Report z analýzy odoslanej vzorky do sandboxu musí byť prístupný priamo z rozhrania Firewallu	Áno
Aktualizácia zero-day signatúr musí byť každých minimálne 5 minút inštalovaná do firewallu	Áno
Firewall musí podporovať zavedenie tzv. Pozitívneho bezpečnostného modelu - whitelisting iba povolených aplikácií a zákaz všetkého ostatného, vrátane neznámej prevádzky	Áno
Firewall musí obsahovať integrovaný systém ochrany proti zraniteľnostiam (virtual patching) a sieťovým útokom (intrusion prevention system - IPS). Databáza IPS signatúr musí byť uložená priamo vo Firewallle. Aplikácia IPS profilu musí byť granulórna, na úrovni bezpečnostného pravidla	Áno
Firewall musí obsahovať integrovaný systém ochrany proti prítomnosti vírusov a škodlivého kódu. Databáza AV signatúr musí byť uložená priamo vo Firewallle. Aplikácia AV profilu musí byť granulórna, na úrovni bezpečnostného pravidla	Áno
Firewall musí byť schopný zisťovať prítomnosť vírusov a škodlivého kódu v dátovom toku minimálne v týchto aplikáciách: SMTP, POP3, IMAP, HTTP, HTTPS, FTP a SMB	Áno
Firewall musí umožňovať tvorbu užívateľsky definovaných spyware signatúr bez nutnosti využitia externého nástroja alebo zásahu výrobcu/uchádzača	Áno
Firewall musí podporovať možnosť zablokovania útoku využívajúceho známe Command and Control centrá aj v prípade, že je prevádzka šifrovaná a nie je možné vykonávať SSL dešifrovanie	Áno
Firewall musí poskytovať možnosť zabrániť odoslaniu doménových užívateľských prihlasovacích údajov do iných, než povolených URL kategórií, pre zabránenie phishingu	Áno
Firewall musí obsahovať natívnu službu pre ochranu proti útoku typu DoS pomocou limitácie počtu spojení na úrovni zdrojová a cieľová IP adresa, užívateľská identita a aplikácia	Áno
Firewall musí poskytovať možnosť obmedzenia využívanej šírky pásma na základe zdrojovej a cieľovej IP adresy, portu, užívateľskej identity, aplikácie a času (od - do, deň v týždni + čas)	Áno
Firewall musí obsahovať natívnu podporu pre využívanie databázy URL	Áno
Firewall musí obsahovať lokálne úložisko záznamov	Áno
Firewall musí obsahovať nástroj na analýzu záznamov bez nutnosti využitia ďalšieho systému mimo vlastného grafického používateľského prostredia	Áno
Firewall musí podporovať preposielanie záznamov na zariadenia tretích strán	Áno
Firewall musí podporovať licenčný model nezávislý od počtu ochraňovaných koncových systémov	Áno

* Všetky parametre priepustnosti musí uchádzač uvádzať v podmienkach reálnej prevádzky, tzv. "application mix"

** podrobné informácie o systéme centrálnej správy Palo Alto Networks Panorama sú uvedené na nasledovných odkazoch <https://www.paloaltonetworks.com/resources/datasheets/panorama-centralized-management-datasheet> a <https://www.paloaltonetworks.com/resources/techbriefs/panorama-at-a-glance.html>

CENTRÁLA

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

Service centrum

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica

DATALAN, a. s.
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice

DATALAN, a. s.
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
serviske@datalan.sk

Pobočka Žilina

DATALAN, a. s.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
servisza@datalan.sk

DATALAN, a. s.

Odštepny závod
Na hlinách 1786/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

Tabuľka č. 2

Podrobná špecifikácia požadovaných licencií a podpory k firewallom dodaným podľa tabuľky 1

Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa	Ponuka uchádzača
Licencie a podpora pre firewally typ A na obdobie od 26.11.2021 do 19.3.2024	
Licencie pre službu ochrany pred hrozbami - pravidelné automatické aktualizácie signatúr známych hrozieb	
Licencie sandbox riešenia so simuláciou a analýzou správania kódu v izolovanom prostredí	Áno
Hardvérová a softvérová podpora výrobcu, v rámci ktorej sa požaduje výmena zariadenia v prípade hardvérovej chyby, dodávka opravných balíkov, nových verzií operačného systému a riešenie technických problémov	Áno
Licencie pre bránu vzdialeného prístupu pre zabezpečenie virtuálnej privátnej siete	Áno
Licencie pre službu zabezpečenia DNS (domain name system)	Áno
Licencie a podpora pre firewally typ B na obdobie od 26.11.2021 do 19.3.2024	
Hardvérová a softvérová podpora výrobcu, v rámci ktorej sa požaduje výmena zariadenia v prípade hardvérovej chyby, dodávka opravných balíkov, nových verzií operačného systému a riešenie technických problémov	Áno
Licencie pre službu ochrany pred hrozbami - pravidelné automatické aktualizácie signatúr známych hrozieb	Áno
Licencie pre službu filtrovania škodlivých URL	Áno

CENTRÁLA

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

Servisné centrum

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica

DATALAN, a. s.
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice

DATALAN, a. s.
Rozvojová 2
040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
serviske@datalan.sk

Pobočka Žilina

DATALAN, a. s.
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
servisza@datalan.sk

**DATALAN, a.s.
Odštiepný závod**

Na Hlinách 1786/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

3 Návrh na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača
DATALAN, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Číslo položky	Názov položky	Požadované množstvo (počet firewallov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje dodat/počet firewallov, pre ktoré verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť licencie alebo podporu)	Jednotková cena za položku v EUR bez DPH	Celková cena za položku (súčin jednotkovej ceny za položku a požadovaného množstva) v EUR bez DPH
1	Firewall typ A	2	17 801,75 €	35 603,50 €
2	Firewall typ B	2	980,21 €	1 960,42 €
3	Licencie pre službu ochrany pred hrozbami - pravidelné automatické aktualizácie signatúr známych hrozieb pre firewall typ A od 26.11.2021 do 19.3.2024	2	6 278,20 €	12 556,40 €
4	Licencie sandbox riešenia so simuláciou a analýzou správania kódu v izolovanom prostredí pre firewall typ A od 26.11.2021 do 19.3.2024	2	6 278,20 €	12 556,40 €
5	Hardvérová a softvérová podpora výrobcu, v rámci ktorej sa požaduje výmena zariadenia v prípade hardvérovej chyby, dodávka opravných balíkov, nových verzii operačného systému a riešenie technických problémov pre firewall typ A od 26.11.2021 do 19.3.2024	2	7 979,40 €	15 958,80 €
6	Licencie pre bránu vzdialeného prístupu pre zabezpečenie virtuálnej privátnej siete pre firewall typ A od 26.11.2021 do 19.3.2024	2	6 278,20 €	12 556,40 €
7	Licencie pre službu zabezpečenia DNS (domain name system) pre firewall typ A od 26.11.2021 do 19.3.2024	2	6 278,20 €	12 556,40 €
8	Hardvérová a softvérová podpora výrobcu, v rámci ktorej sa požaduje výmena zariadenia v prípade hardvérovej chyby, dodávka opravných balíkov, nových verzii operačného systému a riešenie technických problémov pre firewall typ B od 26.11.2021 do 19.3.2024	2	445,55 €	891,10 €
9	Licencie pre službu ochrany pred hrozbami - pravidelné automatické aktualizácie signatúr známych hrozieb pre firewall typ B od 26.11.2021 do 19.3.2024	2	398,56 €	797,12 €
10	Licencie pre službu filtrovania škodlivých URL pre firewall typ B od 26.11.2021 do 19.3.2024	2	398,56 €	797,12 €
Cena za celý predmet zákazky (súčet celkových cien za položky 1 až 10) v EUR bez DPH			106 233,66 €	
DPH (v EUR)			21 246,73 €	
Cena za celý predmet zákazky vrátane DPH (v EUR)			127 480,39 €	

 Uchádzač vyhlasuje, že **JE** platiťom DPH.

V Bratislave, dňa 06.09.2021

 Ing. Marek Paščák, predseda
 predstavenstva

CENTRÁLA
 DATALAN, a. s.
 Krasovského 14
 851 01 Bratislava
 Tel.: +421 2 50 25 77 77
 info@datalan.sk

Servisné centrum
 DATALAN, a. s.
 Krasovského 14
 851 01 Bratislava
 Tel.: +421 2 323 727 77
 servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica
 DATALAN, a. s.
 Na Troskách 26
 974 01 Banská Bystrica
 Tel.: +421 48 3210 888
 servisbb@datalan.sk

Pobočka Košice
 DATALAN, a. s.
 Rozvojová 2
 040 11 Košice
 Tel.: +421 55 640 51 90
 Tel.: +421 55 640 52 46
 servis@datalan.sk

Pobočka Žilina
 DATALAN, a. s.
 Dolné Rudiny 3
 010 01 Žilina
 Tel.: +421 41 500 62 32
 Tel.: +421 41 500 62 30
 servisza@datalan.sk

DATALAN, a.s.
Odstěpný závod
 Na Hlinách 1786/16
 Kobylisy
 182 00 Praha 8

4 Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní záväzného návrhu Zmluvy**Čestné vyhlásenie o súhlase a akceptovaní záväzného návrhu
Zmluvy o kúpe sieťových zariadení a zabezpečení podpory a licencií**

Obchodné meno uchádzača: DATALAN, a.s.
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Krasovského 14, 851 01 Bratislava
IČO: 35 810 734

Vyhlasujeme, že súhlasíme so znením a obsahom návrhu Zmluvy o kúpe sieťových zariadení a zabezpečení podpory a licencií (ďalej len „Zmluva“), ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov pre zákazku realizovanú Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci zriadeného dynamického nákupného systému „Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry“, kategória č. 6 „Zariadenia pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry vrátane licencií a podpory k týmto zariadeniam – Výzva na predkladanie ponúk č. 9 - „Nákup 4 firewallov vrátane licencií a podpory“ a znenie a obsah návrhu tejto Zmluvy bez výhrad akceptujeme.

Súčasne vyhlasujeme, že sme si vedomí, že na obsahu a znení tejto Zmluvy už nebude možné robiť akékoľvek obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení Zmluvy.

V Bratislave, dňa 06.09.2021

Mgr. Marek Paščák
IČO: 35 810 734
Predseda predstavenstva

CENTRÁLA
DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 50 25 77 77
info@datalan.sk

Servisné centrum
DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 323 727 77
servis@datalan.sk

Pobočka Banská Bystrica
DATALAN, a. s.
Tur. Trstákch 25
874 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 3210 888
servis@bbydatalan.sk

Pobočka Košice
DATALAN, a. s.
Rozvodová 2
040 11 Košice
Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
servis@kodialan.sk

Pobočka Žilina
DATALAN, a. s.
Dobré Rudiny 3
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
servis@zidatalan.sk

**DATALAN, a.s.
Odštiepný závod**
Na Ráňach 1788/15
Kobylec
182 00 Praha 8