


km 47,090 PRIEPUST Ø600, DL.20,0m



NAVROHOVANÁ ÚPRAVA:





- OSTRANENIE EXISTUJÚCEHO PRÍSPUSTU – VYBRÁDZOVANIE NOVÉHO PRÍSPUSTU ČEL A RIMS – PREČISTENIE PRÍSPUSTU A PRÍSTOPIE NA VÝTOKU – VÝDOLÁVANIE PRÍKOPY KU VÝTOKU DĽŽ 50m – OSADNÉ NOVÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZARADENÍ – ZABRAUDIE NA VÝTOKU – OPRAVA PRÍKAPŤOVÝCH STĚNÝCH PLOCH NA VÝTOKU A VÝTOKU PRÍSPUSTU, ZABRAUDIE DĽŽEJ DO BĚTŮNU

km 47,090 PRIEPUST Ø600, DL.20,0m



NAVROHOVANÁ ÚPRAVA:

- OSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO PREPISU –
VYHODNOTENIE NOVHO PREPISU ČEL A RIMS
PREČISTENIE PREPISU A PREPISU NA VÝTOKU
VÝKLÁČENIE PREPISU KU VÝTOKU DĽŽ 50m
OSADENIE NOVÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZARIADENÍ – ZABRAUDIE NA VÝTOKU
OPRAVA PRÁŽDÝCH ŠTĚVNÝCH PLOCH NA VÝTOKU A VÝTOKU PREPISU,
ZAPRAVA DĽŽŤŽÝCH DO ŠTĚVNU



PŘEDMĚTNA:					
A					
B					
C					
ZMĚNA:					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			DATUM:		
Ing. Dobrovec			VYPRACOVAL:		
			Ing. Lampert		
			Ing. Lubold		
				KONTROLOVAL:	
MÍSTO STAVBY:	Okres Spilšské Nové Vesi				
STAVEBNÍK:	Košický samosprávný kraj, Ministerstvo vnitra č. 1, Okr. 80 Košice				
STAVBA:	Jednotlivý projekt pre reštauráciu stavby				
ID R001 II/547 Hranica okresu Košícke/Košické okolie - Spilské Vlachy					
OBJEKT:	SO 101-03 - Oprava cesty II/547-okres Spišské Nové Vesi				
OBRÁTK:	Prípeustup v km 47,990				

SO 101-03

A		PEČIŠKA:	
B			
C			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		DATUM:	
Ing. Dobrovský			
VYPRACOVANÝ:		PODPIS:	
Ing. Langner			
KONTROLOVANÝ:			
Ing. Loboda			
Miesto stavby: Okres Spišská Nová Ves			
STAVEBNÍK: Kresťanský samosprávny ústav, Námestie Martína Lútera 1, 042 50 Košice		PODPIS:	
STUPEN' : Jednotváňový projekt pre realizáciu stavby			
STAVEK: ID R001 II/547 Hranica okresu Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy			
OBJEKT: SO 101-03 - Oprava cesty II/547-okres Spišská Nová Ves		DÁTUM: 06/2016	
OSRŤ: Prieplav v km 47,990		MĚRKA: 3:44	
		Č. PROJEKTU: 4.1	
		Č. SPRÁVY:	

SO 101-03