

## Záznam o nebezpečenstve, podľa Predpisu ŽSR R3

Systém : Optická diaľková kabelizácia

Dátum preskúmania systému : 20.09.2021.

Vypracoval : Ing. Albert Čabala.

Dátum : 20.08.2021.

Priorita nebez.	Opis nebezpečenstva	Doplňujúce informácie o nebezpečenstve	Zodpovedný subjekt	Bezpečnostné opatrenie	Použitá zásada akceptovania bezpečnostného rizika	Informácie o stave	Dátum zápisu neb.
1	Zlyhanie funkcie oznamovacej kabelizácie	Dôsledkom je riziko straty telekomunikačných služieb pre prevádzku ŽSR, telefónnej linky pre riadenie železničnej dopravy		a) Použitie povolených typov oznamovacích káblov; b) Prevádzka a ochrana oznamovacích káblov; c) Prechod na iný schválený spôsob telefonického dorozumievania;	Použitie povolených typov oznamovacích káblov a príslušenstva (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy ŽSR)		20.09.2021.
2	Zlyhanie údržby	Dôsledkom je nefunkčnosť, respektíve znížená kvalita telekomunikačných služieb a telefónneho okruhov		a) Pravidelné školenia pracovníkov údržby a prevádzky oznamovacej kabelizácie; b) Pravidelné merania prenosových parametrov oznamovacej kabelizácie; c) Skorá údržba a oprava oznamovacej kabelizácie;	Použitie povolených typov oznamovacích káblov a príslušenstva (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy a smernice ŽSR pre ochranu a prevádzku oznamovacej kabelizácie		20.09.2021.
3	Zlyhanie projektanta			a) Návrh a projektovanie podľa noriem, aktuálnych predpisov ŽSR, povoľovacích listov; b) Návrh a projektovanie podľa technických a prevádzkových požiadaviek jednotlivých oznamovacích kabelizácií a ich prípojných zariadení;	Použitie povolených typov oznamovacích káblov a príslušenstva (kódexy postupov – platné STN, TNŽ, predpisy ŽSR, smernice pre projektovanie)		20.09.2021.