



PÓDORYS 5.NP - búracie práce 1:100



OZNAČENIE	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				POZNÁMKY
			PODLAHA	OZN.	STENY	STROPY	
5.00	Schodisko	41,75	Keramická dlažba	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	sokel v. 70 mm
5.01	Chodba	143,06	PVC	---	VPC omietka	SDK RB podhlád	PVC lišta
5.02	Zborovňa	25,80	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	drevená lišta
5.03	Učebňa-dieľňa č. 1	33,62	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.04	Učebňa-dieľňa č. 2	36,79	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.05	Sklad	13,23	PVC	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	PVC lišta
5.06	Učebňa-dieľňa č. 3	38,92	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.07	Sklad	11,13	PVC	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	PVC lišta
5.08	Učebňa-dieľňa č. 4	38,12	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.09	Sklad	10,73	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	drevená lišta
5.10	Učebňa-dieľňa č. 5	45,43	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.11	Sklad a výlez na povalu	6,23	PVC	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	PVC lišta
5.12	Učebňa-dieľňa č. 6	48,56	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.13	Učebňa-dieľňa č. 7	109,01	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	drevená lišta
5.14	Učebňa-dieľňa č. 8	33,73	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.15	Učebňa-dieľňa č. 9	41,31	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.16	Učebňa-dieľňa č. 10	42,80	Laminátová podlaha	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	drevená lišta
5.17	Sklad	31,07	Laminátová podlaha	---	VPC omietka	SDK RF podhlád; PO2	drevená lišta
5.18	WC ženy	12,51	Keramická dlažba	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	obklad v.o. 1500
5.19	WC muži	14,80	Keramická dlažba	---	VPC omietka + obklad	SDK RB podhlád	obklad v.o. 1500
5.20	Kúpeľňa	5,59	Keramická dlažba	---	VPC omietka + obklad	PO5; SDK RFI podhlád	obklad v.o. 1500
		784,18 m²					

- OZN. POPIS PRÁCE**
- B01 Demontáž okenných výplní vrátane parapetov, zaistenie otvoru
 - B02 Demontáž interiérových dverí odstraňuje sa len krídlo, zárubeň len odstrániť pôvodnú farbu a očistiť
 - B03 Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy, vyrovnanie povrchu a zaistenie
 - B04 Odstránenie pôvodnej elektroinštalácie v celom rozsahu, zaistenie vybraných otvorov
 - B05 Demontáž stropných svietidiel
 - B06 Demontáž zariadení predmetov sanity
 - B07 Vybúranie keramického obkladu zo stien, zaistenie steny
 - B08 Vybúranie uvoľnených častí omietky v nutnom rozsahu, zaistenie
 - B09 Vybúranie nenosných zvislých konštrukcií v celom rozsahu
 - B15 Demontáž podhládovej konštrukcie v celom rozsahu, zaistenie
 - B16 Demontáž manzardovej strešnej konštrukcie s krytinou v celom rozsahu, vrátane podkonštrukcie a jej kotvenia
 - B17 Demontáž dažďových žlabov a zvodov a klampiarskeho príslušenstva
 - B19 Odstránenie pôvodných vykurovacích telies v celom rozsahu

- LEGENDA MATERIÁLOV**
- Jestv. železobetón, nosné konštrukcie - stĺpy, stropné panely, prievlaky, stúžidia
 - Jest. sténové panely, hr. 300 mm
 - Jest. obvodové pórabetónové tvárnice - prístavba, hr. 300 mm
 - Jest. vnútorné pórabetónové priečky, hr. 150, 100 mm
 - Jestv. tepelná izolácia - zateplenie obvodovej steny, hr. 150mm
 - Búracie práce, demontáž konštrukcií



POZNÁMKY

Skutkový stav budovy je zakreslený na základe zamerania (marec 2023) a dodaných podkladov od investora. Pred realizáciou je potrebné vykonať sondy existujúcich konštrukcií a zistiť ich skutočnú skladbu, rozmeru a stav. Skôr ako sa začnú búracie práce je potrebné vypratať miestnosti od zariadení predmetov a odborne odpojiť riešené priestory od elektrického prúdu. V prípade zistených odlišností projektovkej dokumentácie od reálneho stavu je nutné prizvať projektanta. Každú zmenu oproti tomuto projektu je nutné odsúhlasiť so zodpovedným projektantom. Projektanti nezodpovedajú za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto PD, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantmi. Projekt počítat, zverejniť, rozmnožiť, používať na účely inej stavby, výpisy alebo kopie bez písomného súhlasu autorov je porušenie platných práv!

stavebník	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica	VISIA
generálny projektant	VISIA s.r.o., Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa	
zodpovedný projektant	Ing. Ladislav Chatrnúch	číslo revízie
autor	Ing. Ladislav Chatrnúch	dátum revízie
vypracoval	Ing. Mário Chlaň, Ing. Juraj Beňo	stupeň
	Ing.arch. Patrik Morvaj	dátum
kontroloval	Ing. Juraj Beňo	číslo zákazky
profesia	architektúra	
názov stavby	SOŠ Technická Lučenec - novostavba edukačného centra, rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu	
miesto stavby	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec	mierka
stavebný objekt	SO101	formát
názov výkresu	PÓDORYS 5.NP - búracie práce	číslo výkresu