




D.3
105-14

<p>STAVEBNÍK: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Majerská cesta č. 94 974 69 Banská Bystrica</p>	
---	--

<p>OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica</p>	
--	--

 <p>ISPO spol. s r.o. Inžnierske stavby Slovenská 86, 080 01 Prešov tel.: 051/74 636 95, 74 636 99</p>		<p>ZODP.PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ</p> <p>VYPRACOVAL: ING.B.LONGAUER</p>	<p>HL. PROJEKTANT: ING.M.DÚBRAVSKÝ</p> <p>KONTROLOVAL: ING.J.ANTOL</p>
OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj			
OKRES: DETVA		KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ	
KAT.ÚZEMIE: KLOKOČ			DÁTUM: 12/2018
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov			STUPEŇ: DSP, DRS
			Č.ZÁKAZKY: 2921/2018
			MIERKA:
OBJEKT: 105-14 Nástupištia AZ v k.ú. Horný Tisovník, Podjaseňová			Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: Technická správa			1