



STAVEBNÉ OBJEKTY:

- SO 01 Železničný spodok
- SO 02 Železničný zvršok
- SO 03 Priechod pre prístup k úrovňovému nástupištiu pri koľaji č.1
- SO 04 Úprava TV
- SO 05 Úprava EOv
- SO 06 Úprava vonkajšieho osvetlenia
- SO 07 Ukoľajňovací plán
- SO 08 Preložky a ochrana inžinierskych sietí
  - SO 08.1 Preložky káblových vedení SEE
  - SO 08.2 Ochrana označovacích káblov ŽSR

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:

- PS 01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia

LEGENDA:

- upravovaná koľaj
- sanácia železničného spodku SO02
- prechodová oblasť SO02

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek	
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY		
Zákazkové číslo:	1909	



Generálny riaditeľ:  
Ing. Slavomír PODMANICKÝ

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Eva Gregová	
Zodpovedný projektant časti:	tím spracovateľov	
Kontroloval:	Ing. Ján Tóth	
Miesto stavby:	Kysak	Okres: Košice okolie
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky Klemensova 8 813 61 Bratislava	
Stavba:		
ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34		
Názov prílohy: Koordinačná situácia - smer Prešov		

SUDOP KOŠICE a.s.	
Žriedlová č. 1, 040 01 KOŠICE	
Riaditeľ: Ing. Branislav Hudák	
Zákazkové číslo:	1911
Dátum:	02/2020
Stupeň - účel:	DSPRS
Počet A4:	4x A4
Časť:	Mierka: 1:500
Príloha:	Súprava:
1.2	