


SITUÁCIA
M 1 : 500

- LEGENDA :**
- jestvujúci závesný 72vl. OK
 - - - navrhovaný 72vl. OK typu LTMC 72x SM G.657.A1 (6x12) A-DQ(ZN)2Y
 - - - navrhovaný 12vl. OK
 - - - navrhovaný výkop od šachty k stĺpu č.142, resp. č.115
 - OS ● navrhovaná zemná optická spojka hrncová INFRANLAN
 - navrhovaná šachta PIPELIFE HD 1000X650X500
 - jestvujúci 12vl. OK nový stav
 - nový stožiar typu LBH 8-B atyp 3-stupňový (114/89/60)

Pred začatím výkopových prác je potrebné zaistiť vytýčenie podzemných vedení u správcov!
Počas realizácie je nutná koordinácia prác s ostatnými prevádzkovými súbormi a stavebnými objektami!
Všetky inžinierske siete sú zakreslené v koordinačnej situácii stavby.
Zemné práce je potrebné vykonať v súlade s STN 73 3050 a STN 73 6005



602-00

VYPRACOVAL: ING. M. KACVINSKÝ	HL. INŽ. PROJEKTU: ING. K. KUNDRÁT, CSc.	ZHOTOVITEL: BBF
ZOD. PROJEKTANT: ING. N. VARGA	TECH. KONTROLA: ING. M. ŠKOVVRAN	BBF Elektro s.r.o. Radlinského 3303/17/B 05201 Spišská Nová Ves
OBJEDNÁVATEL: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A Košice, 040 11	OKRES: KOŠICE	ČÍSLO ZÁKAZKY: TP-2020/014/01
KRAJ: Košický samosprávny kraj		STUPEŇ: DSPRS
STAVBA: MOST Č. M5850 NA CESTE II/547 A LÁVKA, HLINKOVA UL., KOŠICE		DAŤUM: 12/2020
ČASŤ STAVBY: 602-00 PRELOŽKA ZÁVESNÉHO OK SWAN KE		FORMÁT: 5A4
PRÍLOHA: SITUÁCIA		MIERKA: 1:500
		ČÍSLO PRÍLOHY: SÚPRAVA: 02