


Most cez Kremnický potok v km 23,702 v meste Kremnica EČM: 578-012
km 23,702 II/578





LEGENDA:

— STARÝ STAV
— NOVÝ STAV


POPIS PRÁC:

- Vyčistiť vtokovú a výtokovú stranu koryta od vegetácie na dĺžke cca 7,0m.
- Vyčistiť koryto pod klenbou mosta
- Škáry v prípade chýbajúcej malty preškárovať podľa potreby (detail 10)
- Vodorovné plochy vyčistiť od nečistôt, nánosov a odpadu

REKONŠTRUKCIA II/578 BAN. BYSTRICA–KORDÍKY, SKALKÁ–KREMNICA,
III/2434 KRÁLIKY, III/2410 ŠPANIA DOLNÁ – MOSTY

STAVEBNÍK:
Banskobystrický samosprávny kraj
Banská Bystrica
Nám. SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

**BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNÝ KRAJ**

VYPRACOVAL		ING. VOJTĚCH KLEIN		PODPIS <i>Klein</i>		<div> LINK PROJEKT</div> <div>Kapitúlská 12, 97400 Banská Bystrica</div>		
KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ		CESTA: II/578						
OBJEKT: MOST 578-012						DÁTUM	JÚL 2018	8.2
PŘÍLOHA: PREHĽADNÝ VÝKRES						STUPĚŇ PD	TP	
						MIERKA	1:100	
						ČÍSLO ZAKÁZKY	BB18_007	