



Stanislav Prokop <stana289@gmail.com>

Úpravy přípojky STL, Vřesovice 19

Mikulica Zdeněk <zdenek.mikulica@gasnet.cz>
Komu: "Ing. Stanislav Prokop" <prokop@atelier100d.cz>

2. července 2025 v 13:51

Dobrý den pane Prokope,

zasílám předmětné stanovisko.

Realizaci provádějí organizace, které mají k této činnosti platný certifikát. Kontakty na adrese: [Seznam technických partnerů | GasNet](#)

V případě zájmu řešit zkrácení přípojky přes GasNet Služby, s.r.o. – obraťte se na:
rozpocet.morava2@gasnet.cz

O vytyčení plynárenského zařízení, je potřeba zadat žádost na adrese: [Žádost o vytyčení nebo kontrolu plynárenských zařízení dle stanovených podmínek | GasNet](#)

Výkopové práce stavebník zajišťuje svépomocí.

[Citovaný text byl skryt]

Dobrý den, přikládám situaci a žádost s úpravou dle dohody.

S pozdravem

Ing. Stanislav Prokop

Ateliér 100D - architektonický ateliér

www.atelier100d.cz

tel. 736 786 527



Neobsahuje žádné viry.www.avast.com

[Citovaný text byl skryt]



Stanovisko.pdf
2146K