



Návod na používanie prehliadača spojov

Webová stránka: <https://viewer.ideastatica.com/>


1. Otvoriť stránku v prehliadači



2. Natiahnuť súbor spoja do otvoreného okna



3. V kolonke "NÁVRH" je možné skontrolovať každý prvok v spoji – plechy, prvky, zvary – sú v súlade so statickým výpočtom vzhľadom k tomu, že je to ten istý súbor



4. Je možné stiahnuť spoj v 3D dwg a meranie robiť priamo v AutoCade, spoj je v mierke – plechy sú taksito v tomto súbore, je možné ich použiť a poslať na vypálenie do stroja

