



! UWAGA !
WSZYSTKIE PRZEBICIA W BLASZE TRAPEZOWEJ
NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE ZAIZOLOWAĆ
PAROIZOLACYJNIE OD STRONY POMIESZCZENIA
HALI BASENOWEJ