


POZNÁMKY:

- STREŠNÁ KRYTINA – TEPELNOIZOLAČNÝ PANEL BROLLO
- PRI MONTÁŽI BLESKOZVODU DODRŽAŤ STN EN 62305–1,62305–2,62305–3,62305–4, STN 33 2000–5–54, 332000–4–41
- NA UMIESTNENIA ZACHYTÁVAČEJ SÚSTAVY SA STANOVILO METÓDA OCHRANNÉHO UHLA
- NAVRHNUTÉ JE ZBERNÉ VEDENIE UMIESTNENÉ NA HREBENI STRECHY–HREBEŇOVÝ ZBERAČ
- TRIEDA LPS III
- ODPOR JEDNÉHO ZEMNICA MAX. 10 OHMOV.
- JEDNOTLIVÉ SÚČASTI KOVOVÉHO ARMOVANIA V ZÁKLADOCH STAVBY PRIPOJIŤ K UZEMŇOVACEJ SÚSTAVE
- SPOJE MEDZI VODIČMI FeZn 30x4 VYHOTIVIŤ SVORKAMI SR02 A CHRÁNIŤ PASÍVNOU OCHRANOU PROTI KORÓZII
- SPOJE MEDZI VODIČMI FeZn 30x4 A ZÁKLADOVÝMI KONŠTRUKCIAMI VYHOTIVIŤ ZVAROM ALEBO SVORKAMI CHRÁNIŤ PASÍVNOU OCHRANOU PROTI KORÓZII



AGROKONTAKT



ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. JANEK	P. JANEK	P. JANEK

MIESTO: HOSPODÁRSKY DVOR LADA

INVESTOR: POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KAPUŠANY PRI PREŠOVE

STAVBA :
MODERNIZÁCIA FARMY DOJNÍC – LADA

OBJEKT–SÚBOR : SO 01 PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY PRÍSTREŠKU
PRE USTAJNENIE KRÁV

OBSAH VÝKRESU : SITUÁČNÁ SCHÉMA BLESKOZVODU

tel.: 044/522 28 63
FORMÁT : 3 x A4
DÁTUM : 03/2023
STUPEŇ : DSP
ZÁKAZKA Č. : 06/DSP/2023
MERÍTKO : 1:100
Č. VÝKRESU: E1.05