


JUHOVÝCHODNÝ POHL'AD



LEGENDA STEVEBNÝCH PRÁC:

- STAVEBNÉ PRÁCE**
- ① osadenie zárubní + dverí 1970x900mm (pravé) ⊕
 - ② osadenie zárubní + dverí 1970x900mm (ľavé) ⊕
 - ③ osadenie zárubní + dverí 2150x1400mm (posuvné) SPEDOS ⊕
 - ④ osadenie prahovej rampy (maximálny sklon 5%)
 - ⑤ domurovanie otvoru v nenosnej/nosnej stene
 - ⑥ vyhotovenie novej nenosnej priečky
 - ⑦ osadenie schodiskových plošín VELCON
 - ⑧ vyhotovenie novej keramickej diaľky
 - ⑩ vyhotovenie nového exteriérového chodníka (zámková diaľka)
 - ⑪ vyhotovenie novej výfahovej šachty
 - ⑫ osadenie zárubní + dverí 2000x900mm (pravé, automatické) SPEDOS ⊕
 - ⑬ osadenie nového odkvapového zvodu
 - ⑭ vyhotovenie nového keramickeho obkladu
 - ⑮ osadenie nového sanitárneho vybavenia

SEVEROZÁPADNÝ POHL'AD



POZNÁMKA :
PODROBNEJŠIE SÚ STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE OKÓTOVANÉ NA PREDCHÁDZAJÚCICH
VÝKRESOCH - VÝKRESY ZAMERANIA SKUTOKOVÉHO STAVU
- UVEDENÍ VÝROBCOVIA SÚ IBA INFORMATÍVNI, MÔŽU BYŤ POUŽITÉ
VÝROBKY INÝCH VÝROBCOV, ALE S ROVNAKÝMI PARAMETRAMI A VLASTNOSTAMI
- PREKLADY BUDÚ PREFABRIKOVANÉ S ULOŽENÍM DANÝM VÝROBCOM
- VŠETKY PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODLA PLATNÝCH NORIEM, PREDPISOV A
TECHNOLÓGICKÝCH POSTUPOV
- VŠETKY ZMENY V PROJEKTE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ K VYDANIU STAVEBNÉHO POVOLENIA
- PREKLADY NAD DVERAMI V MIESTE VÝTÁHU OSTÁVAJÚ PÓVODNÉ

±0,000 = 275,9 m.n.m.

PROJEKT:									
DEBARIERIZÁCIA GYMNÁZIA MILANA RÚFUSA V ŽIARI NAD HRONOM									
ZAKAZNÍK: Gymnázium Milana Rúfusa J.Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom				Kontroloval : Vypracoval:			Ing. Ľuboslav Pavla Viktor Doletina		
Miesto : k.ú. Žiar nad Hronom, C-KN č. 509/1			Formát: 10x A4	Zákazka: 2301		Dokument č.: 2301-DSP-E-SO-0001-ACH-V-020-00			
Stupeň projektu: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE						Mierka: 1:120		Revízia: 00	
Objekt-Súbor: SO 01 školská budova pre vzdelávanie detí a mládeže						Profesia: Architektonicko-stavebné riešenie			
Názov: POHLADY SZ, JV - NAVRHOVANÝ STAV									
Zákazka	Stupeň	Časť	SO/PC/PS/PJ	Číslo SO/PC/PS/PJ	Profesia	Typ	Číslo	Revízia	
2301	DSP	E	SO	0001	ACH	V	020	00	