

PRÍLOHA č.2: K ODPOVEDI NA OTÁZKU č.2 v časti vysvetlení č.5

L
NAVRH. HLINÍKOVÁ ŽALÚZIA NA VEŽI
FO: BETÓNOVÁ SIVÁ / RAL 7023 /

SO01- interiér

- 1 - PVC PODLAHOVINA MIESTNOSTI PRE VYSOKÉ ZAŤAŽENIE
FO: ORANŽOVÁ – podľa vzorkovania na stavbe**
- 2 - KERAMICKY OBKLAD HYG. ZARIADENIE a ŠATNE
FO: MODRA BLEDÁ - podľa vzorkovania na stavbe**
- 3 - KERAMICKA DLAŽBA HYG. ZARIADENIE a ŠATNE
FO: MODRA TMAVA - podľa vzorkovania na stavbe**
- 4 - DVERE A PRESKLENÉ STENY HLINÍKOVÉ vstupné priestory
FO: SIGNALNA ČERVENÁ / RAL 3020 /**
- 5 - DVERE DREVENÉ KYVNÉ VRÁTANE ZÁRUBNE vstup do garážovej haly
FO: SIGNALNA ČERVENÁ / RAL 3020 /**
- 6 - DVERE DREVENÉ na 3.NP - FO: BIELY / RAL 9010 /
OCEĽOVÁ ZARUBEŇ - FO: SIGNALNA ČERVENÁ / RAL 3020 /**
- 7 - DVERE DREVENÉ okrem špinavých šatní (kancelárie) - FO: BIELY / RAL 9010 /
OCEĽOVÁ ZARUBEŇ - FO: BRILIJANTOVO MODRÁ / RAL 5007 /**
- 8 - DVERE DREVENÉ VRÁTANE OCEĽOVEJ ZARUBNE do špinavých šatní
FO: BRILIJANTOVO MODRÁ / RAL 5007 /**
- 9 - STENY NAD SOKLOM / od v=1,5M a 2,0M / A STROPY MALIARSKY NÁTER
FO: BIELY**
- 10 - STENY SOKLOVÁ ČASŤ UMYVATEĽNÁ / do v=1,5M -2,0M / MALIARSKY
NÁTER UMYVATEĽNY A OLEJOVÝ NÁTER
FO: FO: SVETLOSIVÁ , napr. ako STO 37109, SOS 56, TFO C1/ cca RAL 7035 /**
- 11 - ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
FO: BETÓNOVÁ SIVÁ / RAL 7023 /**
- 12 - NAVRH. OCEĽOVÉ DVERE POL. č.Z35,Z36,Z37,Z38,Z39,Z40,Z40.1 a Z41
FO: SIGNALNA ČERVENÁ / RAL 3020 /**