



<p>Súradnicový systém: JTSK03</p> <p>Výškový systém: Balt po výtvarní</p>					
Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Martin Karoš	<i>M. Karoš</i>			
<h2 style="text-align: center;">GENERALNÝ PROJEKTANT STAVBY</h2>					
Zákazové číslo:	1608		 <p>Reming CONSULT A.S. Tlarská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA</p>		
			Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODPANIČÝ		
Zodpovedný projektant účs:	Ing. Lukáš Rolko	<i>L. Rolko</i>	<div style="text-align: center;">   <b>DODGE SLOVAKIA s.r.o.</b>            Univerzitná 25, 010 06 Žilina            phone@addodge.sk         </div>		
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Lukáš Rolko	<i>L. Rolko</i>			
Návrhol - výpravníci:	Ing. Július Hlaváč	<i>J. Hlaváč</i>			
Kontroloval:	Ing. Martin Píňavčí, PhD.	<i>M. Píňavčí</i>			
Mestský inžinier	Obers	Pedkov, Považská Bystrička			
Trenársky					
Inventar - stavebník	Trenárskny samosprávny kraj sídlisko štadión 1782/20A 910 01 Trenčín				
Stavba	"Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v IŠK - úseku Nosická plemenára - Považská Bystrica, žel. stanica" Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry - časť 1				
Objekt	Časť D Úsek SO				
Názov profilu	Pozdižne profily				
Pričina	3				