




LEGENDA MIESTNOSTÍ - navrhovaný stav


Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka
1.01	Chodba	3,25	Jestvujúca keramická dlažba	Jestv. maľba, olej, sokel	Vysprávka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	Vo všetkých miestnostiach na stenách a stropoch sa prevedie vysprávka omietky po elektroinštalácii, zhotoví sa vnútorné ostenie vonkajších otvorov,maľba
1.02	Garáž	17,69	Jestvujúci cementový poter	Jestvujúca maľba Zhotovenie vnútorných ostení otvorov-styrodur hr.30mm, armovacia sieťka, lepidlo, štuková omietka, penetrácia, 2xmaľba	Zateplenie stropu min.vláknitou izoláciou, Armovacia sieťka zatahnutá do tmelu. štuková omietka penetrácia, 2x maľba	
1.03	Sklad	7,25				
1.04	Kotolňa	10,84				
1.05	Kanc. kontaktu imobilní	12,50	Navrhované PVC	Navrh. tenkovrstvá štuk. omietka 2xpenetračný náter, 2x maľba	Navrhovaná štuková omietka 2x penetrácia, 2x maľba	
1.06	Posilňovňa	22,94	Jestvujúce PVC	Navrh. oprava ostení-styrodur, arm. sieťka,lepidlo, štuk, maľba	Vysprávka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	
1.07	WC Imobilní	3,76	Navrhovaná keramická dlažba, protišmyková, $\mu >0,5$	Navrh. keramický obklad v=2,4m jadrová omietka	SDK podhlád 2x penetrácia, 2x maľba	
1.08	Garáž	22,43	Jestvujúci cementový poter	Navrh. oprava ostení-styrodur, arm. sieťka,lepidlo, štuk, maľba		
1.09	Sklad	5,32	Jestvujúca keramická dlažba	Oprava ker. obkladu 10%		
1.10	Posilňovňa	17,81	Jestvujúce PVC	Navrh. oprava ostení-styrodur, arm. sieťka,lepidlo, štuk, maľba na schodisku oprava olej. náter na ostení	Vysprávka omietky po inšt. el. 1xpenetrácia, 2xmaľba	
1.11	Schodisko	8,63				
1.12	Plynomerňa	1,57	Jestvujúci cementový poter			
1.13	Predsieň	3,55	Navrhovaná keramická dlažba, protišmyková, $\mu >0,5$	Navrh. tenkovrstvá štuk. omietka 2xpenetračný náter, 2x maľba	Navrhovaná štuková omietka 2x penetrácia, 2x maľba	
1.14	Vonkajšie prekryté schodisko	14,83	Jestvujúca keramická dlažba			
Plocha spolu		152,37 m2				


LEGENDA MATERIÁLOV:


- 


-JESTVVÚJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.375mm, Z TEHÁL KERAMICKÝCH, MUROVANE NA MUROVACIU MALTU ZATEPLENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU MINERÁLNO-VLÁKNITOU hr.180mm
- 


- JESTVVÚJÚCE VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO hr.250-375mm, Z TEHÁL KERAMICKÝCH MUROVANÉ NA MUROVACIU MALTU
- 


- JESTVVÚJÚCE MURIVO PLYNOSILIKÁTOVE HR. 250mm
- 


- NAVRHOVANÉ MURIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG HR. 100,125mm
- 

- NAVRHOVANÉ DELIACE PRIEČKY MONTOVANÉ SDK. HR. 100mm
- 


- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.360mm
- 

- SADRKARTÓNOVÝ PODHLAD - VODEOODOLNÝ
- 

- SIETKA PROTI HMYZU, HLODAVCOM
- 

- VONKAJŠIA MREŽA
- 

- ZATEPLENIE STROPU MINERÁLNO-VLÁKNITOU IZOLÁCIOU hr. 50mm, ARM. SIETKA, LEPIDLO, ŠTUKOVÁ OMIETKA, MAĽBA



Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012			
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príloha č. 2, 812 72 Bratislava			
Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Terchová Sv. Cyrila a Metoda 60, Terchová		Počet formátov :	6 x A4
		Datum :	Január 2018
Názov stavby : TERCHOVÁ Obvodné oddelenie PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu		Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
		Číslo zakázky :	001/2018
		Archívne číslo :	001/18
Obsah : Pôdorys 1.N.P. - navrhovaný stav		Mierka :	Číslo výkresu :
		M = 1:50	09
Objekt : SO-01.1 Budova OO PZ Terchová - Stavebné a architektonické riešenie			
		Klasif. stavby :	