

Výkaz na ocenenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ:	Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s.; skrátený názov: JAVYS, a. s.
Obchodné meno uchádzača:	
Predmet zákazky:	Opravy a údržba zariadení SKR

P. č.	Položka	MJ	Predpokladaný počet MJ	Cena za MJ v EUR bez DPH	Cena za položku v EUR bez DPH
1	Plánovaná oprava zariadení SKR	súbor	1	x	0,00
2	Oprava, údržba, kontrola komponentov, systémov, technická pomoc mimo kontrolované pásmo (KP)	hodina*	2 000		0,00
3	Oprava, údržba, kontrola komponentov, systémov, technická pomoc v KP	hodina	1 950		0,00
4	Inžinierske činnosti mimo KP	hodina	350		0,00
5	Inžinierske činnosti v KP	hodina	250		0,00
6	SW práce mimo KP	hodina	350		0,00
7	SW práce v KP	hodina	250		0,00
8	Oprava zariadení priemyselnej televízie na hygienickej slučke (HS) a v KP V1	hodina	200		0,00
9	Náhradné diely nešpecifikované pre korektívnu opravu zariadení SKR	súbor	1	140 000,00	140 000,00
10	Diagnostika poruchy zariadenia	ks	400		0,00
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH					140 000,00

* v prípade položiek kde MJ je hodina, cena za MJ sa rovná HZS (t. j. hodinová zúčtovacia sadzba)

Popis položiek (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10)

2,3	Oprava, údržba, kontrola komponentov, systémov, technická pomoc pozostáva:	Opravy meracej a regulačnej techniky, hardwar technologických počítačových systémov, technologického informačného systému a priemyselnej televízie
4,5	Inžinierske činnosti pozostávajú:	Vypracovanie projektov, dokumentácie zmeny pre návrh na zmeny a modifikácie
6,7	SW práce pozostávajú:	Softwarové opravy technologických počítačových systémov, technologického informačného systému a priemyselnej televízie
8	Oprava zariadení priemyselnej televízie pozostáva:	Oprava elektronických, elektrických, mechanických častí zariadenia a udržiavanie SW vybavenia
10	Diagnostika poruchy zariadenia	Zistenie výskytu poruchy s presnosťou potrebnou pre opravu zariadenia a na vypracovanie cenovej ponuky tejto opravy

Poznámka:

V hárku „Plánovaná oprava zariadení SKR“

Stĺpec F s názvom "KP"- znamená umiestnenie zariadenia v KP alebo mimo KP

V stĺpci R s názvom "TPP" sa nachádzajú čísla postupov k popisu a činnostiam (stĺpce M, N)

V dokumente "TPP"

Postupy podľa názvu a čísla sú uvedené v hárku s označením TPP

Uchádzač vyplní len bunky podfarbené zelenou farbou.

Bunky podfarbené žltou farbou sa **vypočítajú automaticky**.

Bunka podfarbená oranžovou farbou **bude automaticky prenesená** z hárku „Plánovaná oprava zariadení SKR“.

Bunky podfarbené červenou farbou **nie je povolené prepisovať**, nakoľko cena je stanovená ako pevná.

P. č.	Projektové číslo	Názov zariadenia	NS	Objekt	KP	Správca	Typ	Typ Názov	Popis druhu zariadenia	Leg 430/2011	Leg 508/2009	ČDT	Popis ČDT	Počet	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena za položku v EUR bez DPH	TPP	TPP Názov	Poznámka	Zúčtovanie nulovej jednotkovej ceny položky (ak sa uplatňuje)
1	30.SMBK09	PTV SMBK09 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30351	30 tech.c.	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	
2	32.SMBK04	PTV SMBK04 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30352	32 tech.c.	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
3	45PC09001	Operatorský PC	2220-23228	809	A	ODSKR	GA30	Meranie inej polohy	radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
4	808.K19	PTV K19 kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
5	809.45PC09002	PTV- PC ASUS + Monitor Iiyama Pro Lite	2220-23228	809	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
6	S1	Rozvádzač S1	2220-30360	34 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server		
7	UPS-724- rozv.9CRS8	UPS Sentinel Pro SEP 3000 A5	2220-23201	724	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	typ PP:UPS-1	
8	30.SMBK18	PTV SMBK18 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-9	
9	30.SMBK20	PTV SMBK20 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-9	
10	30.UPS VICHK	PTV 30.UPS VICHK APC Smart-UPS 2200VA	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	31838	Profylaktika UPS-3	Typ PP: UPS-3	
11	32.SMBU01	PTV SMBU01 APC Smart-UPS 2200VA	2220-30352	32 tech.c.	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	31838	Profylaktika UPS-3	Typ PP: UPS-3	
12	34.SMBK03	PTV SMBK03 kamera Panasonic WV-CP254E	2220-30353	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31754	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
13	45RS09001	Riadiaci systém SIMATIC S7	2220-23228	809	A	ODSKR	LI12	Meranie hladiny ultrazvukom	radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS	
14	808.K121	PTV K121 kamera Panasonic WV-BP310	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	Typ PP: TV-3	
15	808.K21	PTV K21 kamera Everfocus EI 320	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31750	Kontrola kamery Typ PP: TV-8	Typ PP: TV-8	
16	810.10CT01C05	PTV kamera 10CT01C05 Avigilon 3,0W-H3-BO 1-1R	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-10	
17	810.10CT01C06	PTV kamera 10CT01C06 Avigilon 3,0W-H3-BO 1-1R	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-10	
18	DV4	TPS- Zariadenie na prečerpávanie chrompiku,NPN,PyT	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server		
19	RMR obj.47	Rozvádzač RMR TPS- PXC Siemens	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server		
20	UPS-04-301G	UPS rozvádzača DT01	2220-23115	808	A	ODSKR			elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	31843	Profylaktika UPS-6	Kontrola UPS-6	
21	0CK010-03	Záložný zdroj APC Smart UPS 1500	2220-23220	808/1-01	A	FSSKR			Počítačový systém			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18035	Profylaktika UPS-2	PP: UPS-2	
22	37PKZMR04/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR04	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
23	810.10CT02PC01	PTV 10CT02PC01 PC Klient Zasadacia	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
24	UPS Elteco BZ 24/2	NS PIAS UPS Elteco BZ 24/2	2220-23220	32 tech.c.	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	Profylaktická kontrola UPS	
25	UPS- O-29 rozv.9CRS10	UPS Sentinel Pro SEP 3000 A5	2220-23201	809	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	Profylaktická kontrola UPS	
26	UPS PPO	Zdroj neprerušovaného napájania pre PPO zariadenia	2220-23641	840M	A	ELRAO			elektro - napájacie zariadenie		EB	VY	Oprava poškodených častí funkč.celku výmenou	1		0,00	35920	Oprava zdroja UPS-DS01.4 pre núdzové dochladzovanie spaľovne	Dodávka a výmena 80 ks batérií 12 V/7,2 Ah	
27	UPSserv-TIS-A1	APC SMART -UPS RT5000 TIS	2220-30352	32 tech.c.	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	31841	Profylaktika UPS-5	typ PP:UPS-5	
28	0CK008-01	Záložný zdroj APC Back UPS HS 500	2220-23220	808/1-01	A	FSSKR			Počítačový systém			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	PP: UPS-1	
29	0CK012-03	Záložný zdroj UPS 1000	2220-23220	808/1-01	A	FSSKR			Počítačový systém			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	PP: UPS-1	
30	10PQ02Q01- UPS	Záložný zdroj žeriavu 20 t SMART UPS DR 500	2210-23621	810	A	810IS	SUA 500 PDRI	Záložný zdroj žeriavu SMART UPS DR 500	elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14236	Profylaktika UPS - cenová ponuka		
31	34.37CTEP10	PTV-37CTEP10 4Mpx Kompaktná IP kamera Dahua	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
32	34.37CTEP11	PTV-37CTEP11 Kompaktná kamera Avigilon	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
33	34.37CTEP32	PTV-.37CTEP32 UPS	2220-23950	32 tech.c.	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	31838	Profylaktika UPS-3	Typ PP: UPS-3	

34	810.10CT01C02	PTV kamera PTZ 10CT01C02 Avigilon 1,0W-H3PTZ-DP20	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-11	
35	PX PCO	Pult centralizovanej ochrany	5210-86000	740-VII.16	N	STSF0			Bezpečnostný systém			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	14134	E - profylaktická prehliadka EPS		
36	UPS-03-207A	UPS inžinierskej stanice	2220-23115	808	A	ODSKR			elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	18035	Profylaktika UPS-2	Kontrola UPS-2	
37	30.SMBK15	PTV SMBK15 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30351	30 tech.c.	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	
38	30.SMBK16	PTV SMBK16 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-9	
39	34.SMBK01	PTV SMBK01 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30353	34 tech.c.	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	
40	34.37CTEP04	PTV-37CTEP04 Kompaktná kamera Avigilon	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
41	808.K104	PTV K104 kamera DAHUA HAC-HFW2241TP-Z-A HDCVI	2220-99999	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	Typ PP: TV-3	
42	808.K13	PTV K13 kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
43	UPS APC SMART 1000	APC SMART-UPS1000 TIS - 840	2220-23641	840M	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	UPS-1	
44	UPS Elteco EM 600 AVR/2	NS PIAS UPS Elteco EM 600 AVR/2	2220-22220	32 tech.c.	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	Profylaktická kontrola UPS	
45	30.SMBK08	PTV SMBK08 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30351	30 tech.c.	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	
46	32.SMBPC2	PTV SMBPC2 Monitorovacia stanica	2220-30352	32 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
47	34.37CTEP22	PTV-37CTEP22 PC ALL-IN-ONE	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
48	37ZZFMR06/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37ZZFMR06	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS		
49	SD1-UPS	Záložný zdroj napájania v rozvádzači SD1	2220-23810	202/RÚ	A	FSSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	PP: UPS-01	
50	808.K1a	PTV K1a kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
51	808.K12a	PTV K12a kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
52	808.K5	PTV K5 kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
53	UPS-S840	APC SMART UPS RT08-TIS	2220-23641	840M	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	typ PP:UPS-1	
54	UPS-01-407B	UPS rozvádzača R1	2220-23115	808	A	ODSKR			elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	31839	Profylaktika UPS-4	Kontrola UPS-4	
55	10PQ01Q01- UPS	Záložný zdroj žeriaru 64 t SMART UPS DR 500	2210-23621	810	A	810IS	SUA 500 PDRI	Záložný zdroj žeriaru SMART UPS DR 500	elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	14236	Profylaktika UPS - cenová ponuka		
56	30.SMBK10	PTV SMBK10 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
57	30.SMBK19	PTV SMBK19 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-9	
58	34.37CTEP02	PTV-37CTEP02 Kompaktná kamera Avigilon	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
59	37PMMR01/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PMMR01	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS		
60	45PR09002	Switch 45PR09002 - +RSKR809.50	2220-23228	809	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	
61	810.10CT01C07	PTV kamera 10CT01C07 Avigilon 3,0W-H3-BO 1-1R	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-10	
62	UPS-RU-01	APC Back-UPS RS	2220-23810	200/RÚ	A	FSSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	PP: UPS-1	
63	37PKZDT01	Zariadenia na spracovanie výmurovky pece	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS		
64	37PKZMR11/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR11	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehliadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS		
65	808.K124	PTV K124 kamera Panasonic WV-BP310	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	Typ PP: TV-5	
66	808.K14	PTV K14 kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	

67	DT37.1	Ovládací pult DT37.1	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS		
68	DV7	Rozvádzač PS PDS	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server		
69	PX EZS	Elektronický zabezpečovací systém	5210-86000	47 tech.c.	A	STFSO			Bezpečnostný systém			PRF	Profylaktická prehladka	1		0,00	14134	E - profylaktická prehladka EZS	STN 50131	
70	RM (vákuová stanica)	Rozvádzač RM	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server		
71	UPS - O-29 rozv.9CRS12	UPS Sentinel Pro SEP 3000 A5	2220-23201	809	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	Profylaktická kontrola UPS	
72	0CRX30GW001	APC Smart UPS 1000	2220-23220	808/1-01	A	FSSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	PP: UPS-1	
73	30.SMBK11	PTV SMBK11 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31756	Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
74	30.SMBPC0	PTV SMBPC0 Servisná pracovná stanica	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
75	32.SMBU02	PTV SMBU02 APC Smart-UPS 2200VA	2220-30352	32 tech.c.	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	31838	Profylaktika UPS-3	Typ PP: UPS-3	
76	34.37CTEP21	PTV-37CTEP21 PC Klient	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
77	37PKZMR01/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR01	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS		
78	808.K4b	PTV K4b kamera Panasonic WV-BP330	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	Typ PP: TV-5	
79	RMR41.1	Rozvádzač RMR41.1	2220-30354	41 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server		
80	UPS APC 2200 - spalovna	UPS APC 2200 - spalovna	2220-23228	809	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1		
81	UPS-S28	APC SMART UPS RT06-TIS	2220-30350	28 tech.c.	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	typ PP:UPS-1	
82	30.SMBK17	PTV SMBK17 IP kamera Dahua DH-IPC-HFW4421EP	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-9	
83	37PKZMS03/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMS03	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS		
84	DT37.4	Ovládací pult DT37.4	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS		
85	34.37CTEP07	PTV-37CTEP07 Kompaktná kamera Avigilon	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
86	45PR09003	Switch 45PR09003 - +RSKR809.58	2220-23228	809	A	ODSKR	LI12	Meranie hladiny ultrazvukom	radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS	MSK GB10.4	
87	808.K102	PTV K102 kamera Panasonic WV-BP310	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	Typ PP: TV-3	
88	808.K6	PTV K6 kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
89	UPS-R32	APC SMART UPS RT01-TIS	2220-30352	32 tech.c.	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	typ PP:UPS-1	
90	10PQ01Q01- UPS	Záložný zdroj žeraviu 64 t SMART UPS DR 500	2210-23621	810	A	810IS	SUA 500 PDRI	Záložný zdroj žeraviu SMART UPS DR 500	elektro - batéria, akumulátor			VY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	1		0,00	26914	SKR- Oprava zdroja UPS výmena batérií -CP		
91	32.SMBHCVR7416L	PTV SMBHCVR7416L DVR Dahua HCVR7416L	2220-30352	32 tech.c.	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31752	Kontrola kamery Typ PP: TV-13	Typ PP: TV-13	
92	34.37CTEP03	PTV-37CTEP03 Kompaktná kamera Avigilon	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
93	37PMDT01	Zariadenie na prípravu kovovej drte	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS		
94	37PMMR02/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PMMR02	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS		
95	37PSEP20	Operátorský počítač pretavby PC1	2220-23950	34/1	A	ODSKR			Počítačový systém			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS	PC1	
96	37PSEP33	UPS zdroj 230VAC v rozvádzači CRS37.1	2220-23950	34/1	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1		
97	724-SWITCH - SW1	SWITCH - SW1	2220-23201	724	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS		
98	808.K11a	PTV K11a kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
99	810.10CT01C03	PTV kamera PTZ 10CT01C03 Avigilon 1,0W-H3PTZ-0P20	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-11	
100	DT34-P3	Rozvádzač DT34-P3	2220-30353	34 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server		
101	EZ42.1	Rozvádzač EZ42.1	2220-30355	42	N	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server		
102	UPS Eaton 9130 - TIS	UPS Eaton 9130 - TIS velin obj.809	2220-23201	809	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1		

103	UPS-02-407B	UPS rozvádzača R2	2220-23115	808	A	ODSKR				elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	31839	Profylaktika UPS-4	Kontrola UPS-4	
104	UPS41-TIS-A1	APC RT3000	2220-30354	41 tech.c.	A	ODSKR				elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	31839	Profylaktika UPS-4	typ PP-UPS-4	
105	OCK011-03	Záložný zdroj APC Smart UPS 1000	2220-23220	808/1-01	A	FSSKR				Počítačový systém			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	PP: UPS-1	
106	30.SMBK21	PTV SMBK21 IP kamera	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-9	
107	34.37CTEP20	PTV-37CTEP20 PC ALL-IN-ONE	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
108	37PKZMR03/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR03	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
109	37PMMR05/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PMMR05	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
110	47.SMBK22	PTV SMBK22 kamera	2220-30305	47 tech.c.	N	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-9	
111	724-SWITCH - SW1 - 809	SWITCH - SW1	2220-23201	724	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
112	808.K16	PTV K16 kamera Panasonic WV-BF310	2220-23115	808	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	Typ PP: TV-5	
113	808.K17	PTV K17 kamera Panasonic WV-BF310	2220-23115	808	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	Typ PP: TV-5	
114	810.10CT01C10	PTV Wifi IP kamera Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W	2220-23621	810	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-10	
115	RSMSVP-M	Riadiaci systém Simatic S7 MSVP - mokrá časť	2220-23641	840M	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať FUNKČNÚ SKÚŠKU riadiaceho systému Simatic S7 mokrej časti JZ MSVP v zmysle pracovného postupu „Simatic-7“	
116	9ZS100	Rozvádzač 9ZS100	2220-23641	841M	A	ODSKR				Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
117	RIS	Riadiaci a informačný systém R110 kV, R6 kV A1	2220-30352	32 tech.c.	N	ELEA1				Riadiaci systém	EB		VY	Oprava poškod. časti funkč. celku výmenou	1		0,00			Výmena Servera a pracovnej stanice	
118	9ZS400	Rozvádzač 9ZS400	2220-23641	841M	A	ODSKR				Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
119	60ST01	Systémová tlačiareň 60ST01	2220-23641	840M	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	6		0,00			Kontrola funkčnosti systémovej tlačiarne + doplnenie atramentu	
120	UPS4 - Rozvádzač 9CRS9	Záložný zdroj UPS pre rozvádzač 9CRS9	2220-23641	840M	A	ODSKR				elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00				
121	9DGO1	Dieselelgenerátor Caterpillar v MSVP	2220-23641	840M	N	ELRAO			BT-4	elektro - generátor el. prúdu, budič	EB		VY	Oprava poškod. časti funkč. celku výmenou	1		0,00			Dodávka a výmena 2 ks štartovací akumulátor	
122	10SCADA01	Systém SCADA	2220-23621	810	A	ODSKR				Počítačový systém			KON	Kontrola	3		0,00			Kontrola funkčnosti systému SCADA,	
123	9CLA04	Záložný zdroj UPS EATON 9CLA04	2220-23641	840M/D	A	ODSKR				elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00			UPS pre suchý MSVP	
124	9ZS600	Rozvádzač 9ZS600	2220-23641	841M	A	ODSKR				Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
125	9CLA01	Rozvádzač 9CLA01	2220-23641	840M/D	A	ODSKR				Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
126	9CLA04	Záložný zdroj UPS EATON 9CLA04	2220-23641	840M/D	A	ODSKR				elektro - batéria, akumulátor			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
127	RSMSVP-S	Riadiaci systém Simatic S7 MSVP - suchá časť	2220-23641	840M/D	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať FUNKČNÚ SKÚŠKU riadiaceho systému Simatic S7 suchej časti JZ MSVP v zmysle pracovného postupu „Simatic-7“	
128	UPS-GB01.01	Zdroj UPS pre núdzové osvetlenie	2220-23359	44/20	A	ELRAO				elektro - napájacie zariadenie			VY	Oprava poškod. časti funkč. celku výmenou	1		0,00			Výmena akubaterií	
129	9CLA03	Rozvádzač 9CLA03	2220-23641	840M/D	A	ODSKR				Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
130	UPSS - Kontrolné vrtv	Záložný zdroj UPS pre OP kontrolných vrtov	2220-23641	840M	A	ODSKR				elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00			UPSS pre OP kontrolných vrtov	
131	9ZS700	Rozvádzač 9ZS700	2220-23641	841M	A	ODSKR				Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
132	RS368.01UPS	UPS batéria	5220-18301	P368-V1	N	OC001				Rozvádzač			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	2		0,00				
133	9CLA02	Rozvádzač 9CLA02	2220-23641	840M/D	A	ODSKR				Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
134	9ZS300	Rozvádzač 9ZS300	2220-23641	841M	A	ODSKR				Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
135	34.SMBK02	PTV SMBK02 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30353	34 tech.c.	A	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8; súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
136	32.SMBK06	PTV SMBK06 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30352	32 tech.c.	N	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31754	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
137	30.SMBK07	PTV SMBK07 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30351	30 tech.c.	N	ODSKR				riadiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	

138	30.SMBK12	PTV SMBK12 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30351	30 tech.c.	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	
139	30.SMBK14	PTV SMBK14 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
140	808.K101	PTV K101 kamera Panasonic WV-BP310	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	Typ PP: TV-3	
141	808.K123	PTV K123 kamera Panasonic WV-BP310	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	Typ PP: TV-5	
142	808.K1b	PTV K1b kamera Panasonic WV-BP310	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	Typ PP: TV-5	
143	808.K4a	PTV K4a kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
144	808.K9	PTV K9 kamera JVC TK-C9301EG	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31737	Kontrola kamery Typ PP: TV-4	Typ PP: TV-4	
145	808.K10	PTV K10 kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
146	808.K12b	PTV K12b kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
147	EZ41.1	Rozvádzač EZ41.1	2220-30354	41 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server		
148	UPS8 - Seizmická aparatura	Záložný zdroj SMART UPS 1000	2220-23641	840M	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	UPS-1	
149	UPS71 - veľín	APC UPS ELTECO	2220-23500	641/VVBK	N	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	31841	Profylaktika UPS-5	UPS-5	
150	EZ34.01.3	Rozvádzač EZ34.01.3	2220-30353	34 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server		
151	DT62	Rozvádzač DT62	2220-30305	62 tech.c.	N	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server		
152	EZ42.2	Rozvádzač EZ42.2	2220-30355	42	N	ODSKR			Rozvádzač		EB	PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server		
153	10PQ02Q01- UPS	Záložný zdroj žeriavu 20 t SMART UPS DR 500	2210-23621	810	A	810IS	SUA 500 PDR1	Záložný zdroj žeriavu SMART UPS DR 500	elektro - batéria, akumulátor			VY	Oprava poškod. časti funkč.celu výmenou	1		0,00	26914	SKR- Oprava zdroja UPS výmena batérií -CP		
154	810.10CT01C01	PTV kamera PTZ 10CT01C01 Avigilon 1,0W-H3PTZ-0P20	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-11	
155	810.10CT01C04	PTV kamera PTZ 10CT01C04 Avigilon 1,0W-H3PTZ-0P20	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-11	
156	810.10CT01PC01	PTV 10CT01PC02 PC server CCTV	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
157	DT37.3	Ovládací pult DT37.3	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
158	37PSEP24	Operačorský počítač pretavby PC2	2220-23950	34/1	A	ODSKR			Počítačový systém			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS	PC1	
159	641/VVBK.NVR	PTV- NVR Dahua	2220-23500	641/VVBK	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
160	37PKZMR05/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PKZMR05	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
161	37PMMR04/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37PMMR04	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
162	37ZPMR02/SKR	Riadiaci systém v rozvádzači 37ZPMR02	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehľadka RS		
163	9CLA05	Záložný zdroj UPS EATON 9CLA05	2220-23641	840M/D	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
164	9ZS200	Rozvádzač 9ZS200	2220-23641	841M	A	ODSKR			Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
165	9ZS500	Rozvádzač 9ZS500	2220-23641	841M	A	ODSKR			Rozvádzač			KON	Kontrola	3		0,00			Vykonať kontrolu podľa návodu na údržbu zariadenia SKR TPS	
166	32.SMBPC1	PTV SMBPC1 Monitorovacia stanica	2220-30352	32 tech.c.	N	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
167	32.SMBK05	PTV SMBK05 kamera Panasonic WV-CPR484E	2220-30352	32 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	Typ PP: TV-8; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
168	808.K103	PTV K103 kamera Panasonic WV-BP310	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	Typ PP: TV-3	
169	808.K2a	PTV K2a kamera Panasonic WV-CP254E	2220-22220	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	Typ PP: TV-6	
170	808.K8	PTV K8 kamera Panasonic WV-CP254E	2220-23115	808	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač			KON	Kontrola	3		0,00	31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	Typ PP: TV-5	
171	UPS-S809	APC SMART UPS RT07-T1S	2220-23201	809	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	typ PP:UPS-1	

172	UPS-S808	APC SMART -UPS RT13-TIS	2220-23115	808	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	typ PP:UPS-1	
173	45PR09001	Switch 45PR09001 - +RSKR809.50	2220-23228	809	A	ODSKR	LI12	Meranie hladiny ultrazvukom	radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS	MSK GB10.4	
174	810.10CT01C08	PTV kamera 10CT01C08 Avigilon 3,0W-H3-BO 1-IR	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Kontrola kamery Typ PP: TV-10	
175	724-Simatic 57/300 CPU1-313C	TPS-Simatic 57/300 - obj 724	2220-23201	724	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	-544	SKR - Kontrola meracieho obvodu	MSK GB10.4	
176	CRS37.1	Rozvádzač CRS37.1	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server		
177	DT37.2	Ovládací pult DT37.2	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12788	SKR - 9) - Profylaktická prehladka RS		
178	34.37CTEP01	PTV-37CTEP01 Kompaktná kamera Avigilon	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
179	34.37CTEP06	PTV-37CTEP06 Kompaktná kamera Avigilon	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
180	34.37CTEP08	PTV-37CTEP08 4Mpx Kompaktná IP kamera Dahua	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
181	34.37CTEP09	PTV-37CTEP09 4Mpx Kompaktná IP kamera Dahua	2220-23950	34 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	Typ PP: TV-10	
182	34.37CTEP23	PTV-37CTEP23 PC ALL-IN-ONE	2220-23950	30 tech.c.	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
183	372PWMS60	Ovládacie tablo prístupového systému	2220-23950	34/1	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server		
184	6D1-UPS	Záložný zdroj napájania v rozvádzači 6D1	2220-23810	202/RÚ	A	FSSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	PP: UPS-01	
185	UPS-S30.1	APC SMART UPS RT10-TIS	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			elektro - batéria, akumulátor				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	18034	Profylaktika UPS-1	typ PP:UPS-1	
186	DT30-KAN	Rozvádzač riadenia novej špec. kanalizácie	2220-30351	30 tech.c.	A	ODSKR			Rozvádzač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00				
187	810.10CT01PC02	PTV 10CT01PC02 PC CLINT Velin	2220-23621	810	A	ODSKR			radiaci systém, elektronika, počítač				KON	Kontrola	3		0,00	31117	Kontrola PTV PC-1	Typ PP: PC-1	
188	rm28.01.1.MR	Rozvádzač rm28.01.1.MMR	3220-88320	403-V1	N	1M302			Rozvádzač		EB	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00	14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR			
189	0093MMR	RK - SKR	3220-88330	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				KAL	Kalibrácia	2		0,00	31719	SKR - Kalibrácia NaRK	Kotle K3,K4 a súvisiace technológie. 83 ks mer. obvodov	
190	0093MMR	RK - SKR	3220-88330	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00	31846	SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa	Kotel K3: Akčné členy SKR - servopohony reg. ventilov 23.01.306.003-regulačný ventil napájania, 23.01.306.003-odluh a odberny vzoriek, 23.01.205.003-nábehový ventil, 23.01.308.003-nahrievanie kotla, rozvádzač pre K3, 2xRV para do V5562 (K710, K711)	
191	0113MMR	Metrolog.preverenie PMO na RK	3220-88330	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				KAL	Kalibrácia	3		0,00	31736	SKR - Metrolog.preverenie PMO na NaRK 2ks	2 ks	
192	23.10.DA1.UPS-GU3:MR	UPS GU3 pre RS A5B1	3220-88400	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				VY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	1		0,00	15172	SKR - Výmena AKU	Iba dodávka aku 2x 12V/ 7,2Ah	
193	23.10.OS1RSNARK:MR	Operátorská stanica OS1 RS RK	3220-88330	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server	HW,SW	
194	23.10.OS2RSNARK:MR	Operátorská stanica OS2 RS RK	3220-88330	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server	HW,SW	
195	23.10.OS-ASB1:MR	Operátorská stanica syst.dodávky tepla a pary	3220-88330	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS, server	HW,SW	
196	23.10.OSRSNARK UPS1:MR	UPS pre OS1 RS RK	3220-88330	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehladka UPS		
197	23.10.OSRSNARK UPS2:MR	UPS pre RS RK a OS2 RS RK	3220-88330	441-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehladka UPS		
198	21.10-DA0.1:MR	Rozvádzač SKR - radiaci systém CHLS //D4.1	3220-16307	532-V1	N	1M302			rozvádzače - ostatné				VY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	1		0,00			Dodávka a výmena PLC CPU Johnson Controle NIE, časté poruchy a výpadky jednotky. Dodávka, demontáž pôvodnej, montáž novej, sw práce, skúšky.	
199	21.10-DA0.1:MR	Rozvádzač SKR - radiaci systém CHLS //D4.1	3220-16307	532-V1	N	1M302			rozvádzače - ostatné				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00	14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR		
200	21.10-DA0.1-UPS:MR	UPS pre RS v 21.10-DA0.1 //D4.1	3220-16307	532-V1	N	1M302			elektro - napájacie zariadenie				VY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	1		0,00	15172	SKR - Výmena AKU	Výmena akumulátorov po uplynutí životnosti. UPS Riello Sentinel Pro SEP 3000	
201	21.10-DA0.2:MR	Rozvádzač SKR - komunik. prepoje //D4.1	3220-16307	532-V1	N	1M302			rozvádzače - ostatné				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00				
202	21.10-OS1:MR	Operátorská stanica č.1 SvaRCHV //D4.1	3220-16307	532-V1	N	1M302			radiaci systém, elektronika, počítač				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehladka OS	HW,SW	
203	21.10-OS1-UPS:MR	UPS pre OS1 //D4.1	3220-16307	532-V1	N	1M302			elektro - napájacie zariadenie				PRF	Profylaktická prehladka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehladka UPS		
204	AXE5.1-ASA3:MR	Rozvádzač SKR RIS (ASA3)	3220-16307	532-V1	N	1M302			Riadiaci systém				BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00				

205	OS1DUV-MR	Operátorská stanica č.1 DÚV	3220-16307	532:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00				Profylaktika HW, SW Johnson Controls.	
206	0094MMR	V5 562 - Výroba a rozdelenia tepla a pary v JAVYS	3220-88400	562:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			KAL	Kalibrácia	2		0,00	31742	SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 562 - 84ks	Metrologické preverenie meracích obvodov za účelom správnej funkčnosti systémov SKR v SO562:V1. (zákon o metrologii č. 142/2000 z.z., MZ/MR/ZSM-Riadenie meracích zariadení - metrologický poriadok) (84 ks)		
207	0094MMR	V5 562 - Výroba a rozdelenia tepla a pary v JAVYS	3220-88400	562:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00	10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	4ks servopohonov regulačných ventilov/klapiek K702, K703, K706, K707 (kontrola funkčnosti, nastavení, signálov, opotrebiteľných častí a pod.)		
208	16.5.10.10CL01-MR	Rozvádzač SKR - SS SSChAPV	3220-16307	585a:V1	N	1M302			EB	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR						
209	16.5.10.SS-ASC-MR	Servisná stanica syst.dodávky vody (ASC)	3220-16307	585a:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server	HW,SW		
210	16.5.10.10CL02-MR	Rozvádzač SKR - RS SSChAPV	3220-16307	585b:V1	N	1M302				Rozvádzač	EB	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00	14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR				
211	16.5.10.10CL03-MR	Rozvádzač SKR - RS SSChAPV	3220-16307	585b:V1	N	1M302				Rozvádzač	EB	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00	14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR				
212	16.5.10.10CL04 UPS3-MR	Rozvádzač SKR - RS SSChAPV	3220-16307	585b:V1	N	1M302				Rozvádzač	EB	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00	14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR				
213	18.10-DT2-UPS1:MMR	UPS pre RS v DT2A //D4.1	3220-16307	590:V1	N	1M302				elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehľadka UPS	Riello UPS Sentinel Pro SEP 3000		
214	DT2A-MR	Rozvádzač SKR-PLC-rozvoody DV v JAVYS //D4.1	3220-16307	590:V1	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00						
215	18.10-DA1-MR	Rozvádzač 18.10-DA1 (DÚV)	3220-16307	590a:V1	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00						
216	18.10-DA2-MR	Rozvádzač 18.10-DA2 (DÚV)	3220-16307	590a:V1	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00						
217	18.10-DA3-MR	Rozvádzač 18.10-DA3 (DÚV)	3220-16307	590a:V1	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00						
218	DUV_SKR_RIS:MR	Linka DUV - riadiaci systém	3220-16307	590a:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	1		0,00			Profylaktika technologického riadiaceho systému (8ks PLC).		
219	21.10-DA1-MR	Rozvádzač SKR - meracie miesto M1,M2	3220-16307	631a:V1	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00						
220	21.10-DA1-UPS:MR	UPS pre meracie miesto M1,M2 //D4.1	3220-16307	631a:V1	N	1M302				elektro - napájacie zariadenie			VY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	1		0,00	15172	SKR - Výmena AKU	Iba dodávka aku pre APC Smart-UPS 1000VA		
221	21.10-DA1-UPS:MR	UPS pre meracie miesto M1,M2 //D4.1	3220-16307	631a:V1	N	1M302				elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehľadka UPS	APC Smart-UPS 1000VA		
222	21.10-DA2-MR	Rozvádzač SKR - meracie miesto M3	3220-16307	631b:V1	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00						
223	21.10-DA2-UPS:MR	UPS pre meracie miesto M3 //D4.1	3220-16307	631b:V1	N	1M302				elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehľadka UPS	APC Smart-UPS 1000VA		
224	0109MMR	RIS elektrického napájania JZ JE V1	3220-16307	713:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			KAL	Kalibrácia	1		0,00	31847	SKR - Kalibrácia RIS	RIS el.napájania (Sprecher-Sprecon, Siemens-SICAM) týkajúci sa zariadení v SO713:V1,364,377,900,631a,631b,441,810,5 22.532,900A/1		
225	0109MMR	RIS elektrického napájania JZ JE V1	3220-16307	713:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	15972	SKR - RIS Profylaktické kontroly	RIS el.napájania (Sprecher-Sprecon, Siemens-SICAM) týkajúci sa zariadení v SO713:V1,364,377,900,631a,631b,441,810,5 22.532,900A/1		
226	AXE1-ASA2-MR	Rozvádzač AXE1 - SKR RIS (ASA2)	3220-16307	713:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00			Dodávka PLC CCU1 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre AXE1 r110kV v zložení: CPU PU-2432 94.2.552.00-12, modul COM 94.2.510.00-01 (COM RS232 94.2.031.00-01, COM RS232 94.2.031.00-01, COM FO GLASS-ST 94.2.033.00-12, COM RS232 94.2.031.00-01), modul COM (ECON 94.2.510.00-01, COM FO GLASS-ST 94.2.033.00-12, COM RS485 94.2.088.00-02).		
227	AXE2-ASA2-MR	Rozvádzač AXE2 - SKR RIS (ASA2)	3220-16307	713:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00			Dodávka PLC CCU2 Sprecher Sprecon-E-C-94 pre AXE2 r6kV,0.4kV v zložení:		
228	16.5.10.OS-ASC-MR	Operátorská stanica syst.dodávky vody (ASC)	3220-16307	800/a:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server	HW,SW		
229	21.10-OS2-MR	Operátorská stanica č.2 SVarCHV	3220-16307	800/a:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	12978	SKR - 8) - Profylaktická prehľadka OS, server	HW,SW		
230	OS2DUV-MR	Operátorská stanica č.2 DÚV	3220-16307	800/a:V1	N	1M302				riadiaci systém, elektronika, počítač			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00			Profylaktika HW, SW - Johnson Controls.		
231	21/18.10-DA3-MR	Rozvádzač SKR - demivoda pre MSVP a V2 //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00						
232	21/18.10-DA3-UPS:MR	UPS pre RS v 21/18.10-DA3-MR //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302				elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehľadka UPS	UPS RIELLO, typ: UPS SEP 3000		
233	21/18.10-DA3-UPS:MR	UPS pre RS v 21/18.10-DA3-MR //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302				elektro - napájacie zariadenie			DVB	Výmena batérie, akumulátorov na došm. prístroj.	1		0,00	31474	SKR - Výmena batérií	Výmena akumulátorov po uplynutí životnosti. batérie 6ks, typ: HR1234W F2		
234	21/18.10-DA3-UPS:MR	UPS pre RS v 21/18.10-DA3-MR //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302				elektro - napájacie zariadenie			VY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	1		0,00			Iba dodávka 6ks aku typ: HR1234W F2		
235	MSM5-MR	Rozvádzač SKR - meracie miesto M5 v Š5 //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00	14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR				
236	MSM5-UPS:MR	UPS pre meracie miesto M5 //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302				elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehľadka UPS	APC Smart-UPS 1000VA		
237	MSM6-MR	Rozvádzač SKR - meracie miesto M6 v Š5 //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302				rozvádzače - ostatné	BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1			0,00	14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR				

238	MSM6-UPS:MR	UPS pre meracie miesto M6 //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302			elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehľadka UPS	APC Smart-UPS 1000VA	
239	MSM7:MR	Rozvádzač SKR-meracie miesto M7 v ŠS //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302			rozvádzače - ostatné			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00	14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR		
240	MSM7-UPS:MR	UPS pr emeracie miesto M7 //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302			elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehľadka UPS	APC Smart-UPS 1000VA	
241	RACK840M:MR	Rozvádzač SKR - RACK 840M //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302			rozvádzače - ostatné			BO	Bežná oprava v zmysle návodu	1		0,00				
242	RACK840M-UPS:MR	UPS pre RS v RACK840M:MR //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302			elektro - napájacie zariadenie			VY	Oprava poškod.časti funkč.celku výmenou	1		0,00	15172	SKR - Výmena AKU	Iba dodávka aku pre Riello UPS Sentinel Pro SEP 1500	
243	RACK840M-UPS:MR	UPS pre RS v RACK840M:MR //D4.1	3220-16307	840M	N	1M302			elektro - napájacie zariadenie			PRF	Profylaktická prehľadka	3		0,00	14888	SKR - 7.) Profylaktická prehľadka UPS	Riello UPS Sentinel Pro SEP 1500	
		Celková cena v EUR bez DPH "Plánovaná oprava zariadení SKR"														0,00				

Číslo TPP	Názov TPP	Por. číslo operácie	Názov operácie	Popis operácie
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	10	Prevzatie pracoviska	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhľ. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy : STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	20	Vizuálna kontrola MO	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	21	- kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	22	- kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja (príruby, hriadeľové tesnenie)	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	23	- kontrola označenia obvodu	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	24	- kontrola elektrického pripojenia	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	25	- kontrola neporušenia izolácie kabeláže	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	26	- kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	27	- kontrola označenia kabeláže	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	28	- kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	30	Výmena, resp. doplnenie maziva, premazanie prevodov	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	40	- kontrola funkcie pohonu	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	41	- kontrola hlučnosti pohonu	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	42	- kalibrácia reg. obv. vstup. signálu a signálu polohy ventilu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol	

10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	43	- kontrola resp. nastavenie koncových polôh reg. ventilu	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	50	Kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu osnímača po sek. prístroj	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	60	Kontrola funkcie sekundárneho prístroja	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	61	Metrologická kalibrácia v 5 bodoch mera. rozsahu	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	62	Kontrola a nastavenie limitných hodnôt	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	70	Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	80	Odkúšanie	
10006	SKR - Kontrola a skúška servopohonu reg. arm.	90	Ukončenie	
11595	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
11595	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
11595	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
11595	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1	4	Kontrola meracieho reťazca podľa MSK LA11.1	
11595	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	
11595	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
11595	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

12079	Kontrola MSK LA13.1.2	1	Prevzatie a príprava pracoviska	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
12079	Kontrola MSK LA13.1.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
12079	Kontrola MSK LA13.1.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
12079	Kontrola MSK LA13.1.2	4	Kontrola meracieho refazca podľa MSK LA11.1	
12079	Kontrola MSK LA13.1.2	5	Odsúšanie el. zariadenia	
12079	Kontrola MSK LA13.1.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
12079	Kontrola MSK LA13.1.2	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	2	Vizuálna kontrola zariadenia - celistvosti a neporušenosti	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	3	Kontrola označenia	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	4	Kontrola elektrického pripojenia, neporušenia izolácie kabeláže, ochrany pred úrazom el. prúdom	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	5	Kontrola uzemnenia	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	6	Pomocou diagnostického SW skontrolovať hlášky diagnostiky zariadení	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	7	Skontrolovať stav signalizácie zariadení	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	8	Kontrola stavu záložnej batérie	

12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	9	Prestavenie parametrov, úprava algoritmov a viz. OS podľa požiadaviek	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	10	Dotiahnutie spojov, vyčistenie	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	11	Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach	
12788	SKR - 9) - Profylaktická prehliadka RS	12	Ukončenie	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	1	Príprava pracoviska, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	2	Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	3	Kontrola označenia	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	4	Kontrola el. pripojenia, neporušenia izolácie, pripojenia uzemnenia	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	5	Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	6	Vyčistenie vnútorných častí a komponentov prístroja	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	7	Kontrola funkčnosti ventilátorou po skompletovaní	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	8	Diagnostika PC, kontrola komunikácie s pripojenými zariadeniami	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	9	Vyčistenie pamäte od nepotrebných dát, defragmentácia diskov	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	10	Archivácia potrebných dát	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	11	Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach	
12978	SKR - 8) - Profylaktická prehliadka OS, server	12	Ukončenie	
12999	SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosť, NaOH, HCl, SiO ₂ , H	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

12999	SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosti, NaOH, HCl, SiO ₂ , H	2	Kontrola a kalibrácia meracích obvodov	V. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosti, NaOH, HCl, SiO ₂ , H a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístrojov
12999	SKR - 5.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie pH, vodivosti, NaOH, HCl, SiO ₂ , H	3	Ukončenie	
13711	E - BO rozvádzača podružného	1	Kontrola zaistenia pracoviska, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
13711	E - BO rozvádzača podružného	2	Prevzatie zariadenia do opravy	
13711	E - BO rozvádzača podružného	3	Očistenie el. zariadenia	Očistenie el. zariadenia zvnútra aj zvonka. Jednotlivé vnútorné časti očistiť štetcom pri súčasnom odsávaní prachu vysávačom. Povysávať dná rozvádzačov. Presklenné časti dverí rozvádzačov očistiť okenou a preleštiť bielou handrou. Vrchy rozvádzačov z vonkajšej strany očistiť navlhčenou handrou.
13711	E - BO rozvádzača podružného	4	Kontrola a dotiahnutie uchytenia prúdových spojov momentom v zmysle STN 37 0640	Kontrola uchytenia a dotiahnutia prúdových spojov zberníc, káblových ôk prepojov a vývodových káblov momentom v zmysle STN 37 0640 M8 - 6Nm, M10 - 10Nm, M12 - 15,5Nm, M16 - 30 Nm.
13711	E - BO rozvádzača podružného	5	Zmerať Riz zberníc napätím 500V v intervaloch 15 a 60 sekúnd	Zmerať Riz zberníc napätím 500 V v intervaloch 15 a 60 sekúnd : L1 - zem L1 - L2 L2 - zem L2 - L3 L3 - zem L1 - L3 Riz minimálne 2 MOhm. Hodnoty zapisovať do protokolu o meraní
13711	E - BO rozvádzača podružného	6	Dotiahnutie spojov	Dotiahnutie prúdových spojov prvkov el.zariadenia vývodov. 'Dotiahnutie všetkých vonkajších a vnútorných spojov v svorkovniciach, dotiahnutie všetkých vnútorných spojov v jednotlivých poliach rozvádzača obvodov ovládacích, signalizačných.
13711	E - BO rozvádzača podružného	7	Zmerať Riz vývodových káblov napätím 500V v intervaloch 15 a 60 sekúnd	Zmerať Riz vývodových káblov napätím 500 V v intervaloch 15 a 60 sekúnd L1 - zem L1 - L2 L2 - zem L2 - L3 L3 - zem L1 - L3 Riz minimálne 2 MOhm. Hodnoty zapisovať do protokolu o meraní.
13711	E - BO rozvádzača podružného	8	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	
13711	E - BO rozvádzača podružného	9	Oprava náteru	Oprava náteru kovových častí rozvádzača, popisov rozvádzača, popisov svorkovnic, jednotlivých prvkov, popisov smerovania vodičov, káblových štítkov. Oprava jedнопólovej schémy nástenného prevedenia.
13711	E - BO rozvádzača podružného	10	Oprava uzatvárania rozvádzača	
13711	E - BO rozvádzača podružného	11	Oprava protipožiarneho utesnenia polí a káblov	
13711	E - BO rozvádzača podružného	12	Sekundárne nastavenie el. ochrán prívodov a vývodov a kontrola vypínania	
13711	E - BO rozvádzača podružného	13	Funkčné skúšky ovládania, poruchovej signalizácie a AZR	Funkčné skúšky miestneho, diaľkového ovládania, automatického zásoku, poruchovej signalizácie miestnej, diaľkovej, tvorby ovládacích a signalizačných napätí.
13711	E - BO rozvádzača podružného	14	Odstránenie zistených závad	

13711	E - BO rozvádzača podružného	15	Upratanie pracoviska	Upratanie pracoviska, vrátane očistenia izolačných gumových kobercov, pozametanie priestorov rozvodne. Vyčistenie regálov na skladovanie ochranných a pracovných pomôcok rozvodne. Vyčistenie ochranných a pracovných pomôcok, výmena poškodených a skompletovanie úplnosti pomôcok podľa STN 381981, tabuľka 2. Odvoz odpadu a elektrotechnického odpadu do zberného dvoru JAVYS.
13711	E - BO rozvádzača podružného	16	Vypracovanie záznamu o vykonaných prácach a popísať zistené závady s uvedením počtu	
13711	E - BO rozvádzača podružného	17	Odvzdanie pracoviska a protokolov zo silovej údržby, nastaviteľných prvkov, el. ochrán, aut.záškoku	
14077	SKR - Profylaktická prehliadka zariadení OST RP1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14077	SKR - Profylaktická prehliadka zariadení OST RP1	2	Prebratie pracoviska	
14077	SKR - Profylaktická prehliadka zariadení OST RP1	3	Výkon prehliadky	1. Kontrola silového a DT rozvádzača Vizuálna kontrola rozvádzačov Očistenie rozvádzača a el. zariadení (povysávanie atd.) Kontrola a dotiahnutie svoriek Kontrola poistiek, ističov a stykačov Kontrola napájacích napätí Kontrola a výmena signalizačných prvkov Kontrola prepínačov a ovládania z panelu 2. Kontrola podcentrály PRU RWP,RWM,PXC,SOFTERM Kontrola funkčnosti podcentrály pomocou ser.kariet resp.z displeja Prestavenie parametrov podľa pož. objednávateľa Úprava programu 3. Kontrola snímačov teploty, tlaku a zatopenia Kontrola a očista vonkajších snímačov teploty Kontrola snímačov teploty primárneho média Kontrola snímačov teploty ekvitermu Kontrola snímačov teploty TUV Kontrola priestorových snímačov teploty Kalibrácia snímačov teploty Kontrola snímačov tlaku vykurovacej vody Kontrola snímačov diferenčného tlaku Kontrola snímačov zatopenia 4. Kontrola a nastavenie akčných členov Kontrola pohonu ventilu diferenčného tlaku Kontrola pohonu ventilu havarijného odstavenia Kontrola pohonov ventilov vykurovacích obvodov Kontrola pohonov ventilov prípravy TUV Kontrola ventilov dopúšťania a odpúšťania média Kontrola a údržba Obehových čerpadiel UK
14077	SKR - Profylaktická prehliadka zariadení OST RP1	4	Ukončenie	
14134	E - Profylaktická prehliadka EZS	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14134	E - Profylaktická prehliadka EZS	2	Kontrola upevnenia a čistoty prvkov EZS	
14134	E - Profylaktická prehliadka EZS	3	Kontrola krytov prvkov EZS	
14134	E - Profylaktická prehliadka EZS	4	Kontrola prepojovacieho vedenia	
14134	E - Profylaktická prehliadka EZS	5	Kontrola napájania, akumulátorov	
14134	E - Profylaktická prehliadka EZS	6	Kontrola ústredne	

14134	E - Profylaktická prehliadka EZS	7	Vypracovanie protokolu o prehliadke	
14134	E - Profylaktická prehliadka EZS	8	Ukončenie	
14607	Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14607	Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
14607	Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s číslami operácií 3,4,5,6,7	
14607	Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2	4	Kontrola meracieho reťazca podľa MSK LIA15.1.2	
14607	Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2	5	Odkúšanie el. zariadenia	
14607	Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
14607	Kontrola obvodu typ LIA15-MSK LIA15.1.2	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
14608	Kontrola obvodu SKR plánovaná	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14608	Kontrola obvodu SKR plánovaná	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
14608	Kontrola obvodu SKR plánovaná	3	Vypracovanie cenovej ponuky s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
14608	Kontrola obvodu SKR plánovaná	4	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia	
14608	Kontrola obvodu SKR plánovaná	5	Kontrola meracieho reťazca podľa TP	
14608	Kontrola obvodu SKR plánovaná	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
14608	Kontrola obvodu SKR plánovaná	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
14609	Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14609	Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na overenie	
14609	Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
14609	Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1	4	Overenie meracieho reťazca podľa MSK LIA22.2.1	
14609	Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	

14609	Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
14609	Overenie obvodu typ LIA-MSK LIA22.2.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia do prevádzky	
14612	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14612	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
14612	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
14612	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1	4	Kontrola meracieho refazca podľa MSK QIA21.3.1	
14612	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
14612	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
14612	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.3.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
14617	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14617	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
14617	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
14617	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA32.1.1	
14617	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
14617	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
14617	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA32.1.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

14618	Kontrola obvodu typ LS25	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
14618	Kontrola obvodu typ LS25	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia	
14618	Kontrola obvodu typ LS25	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia	
14618	Kontrola obvodu typ LS25	4	Kontrola meracieho refazca podľa TP MSK LA25.1.1	
14618	Kontrola obvodu typ LS25	5	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
14618	Kontrola obvodu typ LS25	6	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia do prevádzky	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	2	Vizuálna kontrola stavu UPS, vyčistenie UPS z vonku a z vnútra	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	3	Kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	4	Kontrola značenia obvodov a kabeláže	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	5	Kontrola elektrického pripojenia a uzemnenia prístrojov	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	6	Kontrola neporušenia izolácie kabeláže	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	7	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	8	Kontrola funkcie UPS, signalizácie	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	9	Kapacitná skúška	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	10	Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach	
14888	SKR - 7.) Profylaktická prehliadka UPS	11	Ukončenie	

14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	2	Vizuálna kontrola rozvádzača	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	3	Očistenie rozvádzača a el. zariadení	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	4	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	5	Kontrola a dotiahnutie svoriek	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	6	Kontrola poistiek, ističov a stykačov	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	7	Kontrola napájacích napätí	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	8	Kontrola a výmena signalizačných prvkov	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	9	Kontrola prepínačov a ovládania z panelov	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	10	Obnova poškodeného, nečitateľného značenia svorkovníc, vodičov, káblových štítkov	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	11	Oprava poškodených káblových prechodiek	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	12	Profesionálna obnova nápisov na skrinkách, obnova bezpečnostných štítkov	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	13	Obnova výkresovej dokumentácie	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	14	Vystavenie protokolu o vykonaných činnostiach	
14889	SKR - 11.) BO rozvádzač SKR / panel SKR	15	Ukončenie	
15172	SKR - Výmena AKU	1	Príprava pracoviska	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
15172	SKR - Výmena AKU	2	Kontrola zariadenia	
15172	SKR - Výmena AKU	3	Odpojenie a demontáž batérie núdzového osvetlenia	
15172	SKR - Výmena AKU	4	Dodanie, montáž a pripojenie novej batérie	
15172	SKR - Výmena AKU	6	Odkúšanie zariadenia	
15172	SKR - Výmena AKU	7	Odvzdanie	
15972	SKR - RIS Profylaktické kontroly	1	Príprava, kontrola zaistenia	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

15972	SKR - RIS Profylaktické kontroly	2	Profylaktika elektrických ochrán a terminálov	1. Vizuálna kontrola mechanickej stránky a. Kontrola prítomnosti prachu alebo iných cudzích predmetov v skrinke zariadenia, prípadné vyčistenie vnútra skrinky zariadenia b. Kontrola stavu elektrických svoriek zariadenia, prípadné dotiahnutie skrutiek c. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie 2. Kontrola kontrastu na displeji zariadenia, prípadná úprava kontrastu 3. Stiahnutie denníka alarmov 4. Stiahnutie denníka udalostí 5. Stiahnutie poruchových záznamov a denníka udalostí ochrán 6. Kontrola nekvitovaných porúch na LED diódach, prípadné kvitovanie nekvitovaných LED diód 7. Kontrola nekvitovaných porúch v denníku alarmov, prípadné kvitovanie denníka alarmov 8. Kontrola aktívnych porúch v denníku alarmov 9. Kontrola signalizácie stavu funkčnosti jednotlivých kariet 10. Kontrola signalizácie stavu funkčnosti jednotlivých SW modulov 11. Kontrola zhody aktívnych parametrov v zariadení a uložených parametrov
15972	SKR - RIS Profylaktické kontroly	3	Profylaktika hlavných LAN switchov Moxa PT7728	1. Kontrola poruchových LED diód 2. Kontrola výpisu aktívnych porúch 3. Kontrola stavu optických ringov 4. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie
15972	SKR - RIS Profylaktické kontroly	4	Profylaktika ostatných komunikačných komponentov Moxa	1. Kontrola poruchových LED diód 2. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie
15972	SKR - RIS Profylaktické kontroly	5	Profylaktika zariadenia styku s obsluhou, operátorských pracovísk	1. Vizuálna kontrola mechanickej stránky a. Kontrola prítomnosti prachu alebo iných cudzích predmetov v skrinke zariadenia, prípadné vyčistenie vnútra skrinky zariadenia b. Kontrola pripojenia komunikačných káblov a signalizácie prebiehajúcej komunikácie
15972	SKR - RIS Profylaktické kontroly	6	Vypracovanie protokolu o kontrole	
15972	SKR - RIS Profylaktické kontroly	7	Ukončenie	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	1	Príprava a zaistenie pracoviska	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhľ. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	2	Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	3	Kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	4	Kontrola označenia obvodu	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	5	Kontrola elektrického pripojenia	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	6	Kontrola neporušenia izolácie	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	7	Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	8	Metrologická kalibrácia snímača simuláciou médi definovanej plynnej zmesi z tlakovej fľaše	

16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	9	Kontrola izolačného stavu kabeláže	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	10	Kontrola priechodnosti signálu os snímača po sekundárny prístroj	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	11	Metrologická kalibrácia sekundárneho prístroja imitovaním el. sign. v 5 bodoch mer. rozsahu	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	12	Kontrola a nastavenie limitných hodnôt	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	13	Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach	
16272	SKR - 6.) Kalibrácia merania spalín z kotlov, CO, CH4, H2	14	Ukončenie	
16474	SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
16474	SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
16474	SKR - 1.) Kontrola a kalibrácia meracích obvodov	3	Ukončenie	
17313	Preventívna údržba UPS	1	Poučenie	Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle horeuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze.
17313	Preventívna údržba UPS	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia	

17512	SKR-Kontola obvodu typ QAS21- 'MSK QIA21.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
17512	SKR-Kontola obvodu typ QAS21- 'MSK QIA21.1.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
17512	SKR-Kontola obvodu typ QAS21- 'MSK QIA21.1.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,m7	
17512	SKR-Kontola obvodu typ QAS21- 'MSK QIA21.1.1	4	Kontola meracieho refazca podľa technologického postupu MSK QIA21.1.1	
17512	SKR-Kontola obvodu typ QAS21- 'MSK QIA21.1.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	
17512	SKR-Kontola obvodu typ QAS21- 'MSK QIA21.1.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
17512	SKR-Kontola obvodu typ QAS21- 'MSK QIA21.1.1	7	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
18034	Profylaktika UPS-1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
18034	Profylaktika UPS-1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia od správcu	
18034	Profylaktika UPS-1	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5	

18034	Profylaktika UPS-1	4	Vykonať profylaktiku zdroja podľa UPS-1	Odstránenie prachu, výmena prachových filtrov Kontrola dotiahnutia svoriek el. svorkovnic a el. spojov Vizuálne skontrolovať stav záložného zdroja UPS APC SMART (čelný panel): skontrolovať stav signalizácie nabitia batérie (stĺpec LED diód vpravo) skontrolovať stav signalizácie stavu On Line (stredná LED dióda vľavo) kontrolovať stav signalizácie Smart Trim – kompenzácia prepätia (horná LED dióda vľavo) skontrolovať stav signalizácie Boost Trim – kompenzácia podpätia (dolná LED dióda vľavo) skontrolovať stav signalizácie OverLoad - preťaženie (horná LED dióda vpravo) skontrolovať stav signalizácie OnBattery - chod z batérií (stredná LED dióda vpravo) skontrolovať stav signalizácie ReplaceBattery – vymeniť batériu (dolná LED dióda vpravo) Pripojiť programovacie zariadenie s bežiacim programovacím prostredím PowerChute Plus pomocou konektora v zadnej časti UPS. Nadviazať spojenie s UPS. Vykonať testy UPS z prostredia programu PowerChute Plus, menu Diagnostics: UPS self test – interná kontrola funkcií jednotlivých obvodov UPS RunTime Calibration – kalibrácia UPS (vybíjanie batérie s meraním záťaže a času) Simulate Power Failure – simulácia výpadku napájania Test UPS Alarm – skúška zvukovej a optickej signalizácie Ukončiť spojenie s UPS. Odpojiť programovacie zariadenie od modulu CPU Vyhotovenie návrhu na vykonanie opravy Vyhotovenie protokolu a odovzdanie správcovi
18034	Profylaktika UPS-1	5	Odvzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
18035	Profylaktika UPS-2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
18035	Profylaktika UPS-2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia od správcu	
18035	Profylaktika UPS-2	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5	
18035	Profylaktika UPS-2	4	Vykonať profylaktiku zdroja podľa UPS-2	1.Vizuálna kontrola záložného zdroja UPS - elektronických dosiek - kabeláže - ventilátorov - batérií 2.Kontrola základných funkcií záložného zdroja - zapnutie a vypnutie - normálne prevádzkové parametre - režim zálohovania - dobíjanie batérií - simulácia
18035	Profylaktika UPS-2	5	Odvzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
20654	SKR - Overenie merača	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
20654	SKR - Overenie merača	2	Demontáž meradla z trasy merania	
20654	SKR - Overenie merača	3	Vloženie medzikusu do trasy merania	
20654	SKR - Overenie merača	4	Overenie meradla	
20654	SKR - Overenie merača	5	Po overení meradla spätná montáž merača do potrubnej trasy	
20654	SKR - Overenie merača	6	Vystaviť protokol, odovzdanie protokolu správcovi zariadenia	
20654	SKR - Overenie merača	7	Ukončenie	
31117	Kontrola PTV PC-1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31117	Kontrola PTV PC-1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	

31117	Kontrola PTV PC-1	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6	
31117	Kontrola PTV PC-1	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa PC-1	Kontrola prehrievania stanice priložením ruky na skrinku PC. Korektné vypnutie stanice cez príslušné tlačidlá v systéme. Po úspešnom vypnutí stanice odpojiť privodný sieťový kábel (230 V) zo skrinky PC a následne všetky ostatné káble do nej pripojené. Skrinku premiestniť na dobre vetrané miesto, očistiť ju od povrchových nečistôt a následne odmontovať jej bočný kryt. Pomocou stlačeného vzduchu dôkladne vyfúkať prach z vnútorných častí skrinky. Ak je potrebné, demontovať prídavné karty, RAM, HDD, chladič CPU, chladič grafickej karty, atď. a tie očistiť zvlášť. Taktiež dôkladne vyčistiť napájací zdroj Skontrolovať ventilátory mechanickým potočením lopatiek. V prípade potreby ich rozobrať a namazať vhodným olejom, resp. vymeniť za nové. Všetky komponenty opäť vložiť na ich pôvodné miesto, dôkladne uchytiť a namontovať naspäť kryty skrinky. Očistiť od povrchových nečistôt myšku Očistiť od povrchových nečistôt klávesnicu Očistiť od povrchových nečistôt monitor pomocou vhodnej handričky, prípadne použiť aj na to určený prípravok. Stanicu, myš aj klávesnicu premiestniť na pôvodné miesto a pripojiť všetky káble naspäť. Privodný sieťový kábel (230V) pripojiť ako posledný. Zapnúť PC a prihlásiť sa ako administrátor. Skontrolovať systémové hlásenia, prípadne preveriť iné hlásenia systému, ktoré sa zobrazia počas behu stanice. Tiež skontrolovať funkčnosť siete Ethernet. Nájdené problémy riešiť operatívne. Skontrolovať zaťaženie CPU pri bežnom prevádzkovom stave. Skontrolovať funkčnosť komunikácie s riadiacim systémom Reštartovať a spustiť podrobnú diagnostiku PC. Prípadné problémy riešiť operatívne, alebo informovať príslušný servis. <u>Spustiť stanicu v normálnom režime pod účtom operátora.</u>
31117	Kontrola PTV PC-1	5	Odskúšanie el. zariadenia	
31117	Kontrola PTV PC-1	6	Odvzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31134	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31134	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31134	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31134	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.1.2	
31134	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2	5	Odskúšanie el. zariadenia	
31134	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31134	SKR-Kontrola obvodu typ LA11-MSK LA11.1.2	7	Odvzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31135	Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31135	Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	

31135	Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31135	Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.4	
31135	Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4	5	Odskušanie el. zariadenia	
31135	Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31135	Kontrola obvodu typ LA11- MSK LA11.4	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31136	Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31136	Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31136	Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31136	Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.8.1	
31136	Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1	5	Odskušanie el. zariadenia	
31136	Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31136	Kontrola obvodu typ LA11-MSK 13.8.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31154	Kontrola max. hladiny kontajnera	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31154	Kontrola max. hladiny kontajnera	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31154	Kontrola max. hladiny kontajnera	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31154	Kontrola max. hladiny kontajnera	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.8.1	
31154	Kontrola max. hladiny kontajnera	5	Odskušanie el. zariadenia	
31154	Kontrola max. hladiny kontajnera	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31154	Kontrola max. hladiny kontajnera	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31155	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31155	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31155	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31155	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.2.2	
31155	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2	5	Odskúšanie el. zariadenia	
31155	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31155	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.2.2	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31156	Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31156	Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31156	Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6	
31156	Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.4.1	
31156	Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10	5	Odskúšanie el. zariadenia	
31156	Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31156	Kontrola signalizácia maximalnej hladiny v N10	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31157	Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31157	Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31157	Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31157	Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14.1	
31157	Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31157	Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31157	Kontrola obvodu typ LA14-Kontrola MSK LA14.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31159	Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhľ. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31159	Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31159	Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31159	Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA25.1.1	
31159	Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31159	Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31159	Kontrola obvodu typ LAS25-MSK LA25.1.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31160	Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhľ. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31160	Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31160	Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31160	Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14.2.1	
31160	Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31160	Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	

31160	Kontrola ochrany preplnenia betónového kontajnera	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31161	Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31161	Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31161	Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií	
31161	Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA11.8.1	
31161	Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31161	Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31161	Kontrola obvodu typ LAT1-MSK LA11.8.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31162	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31162	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31162	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31162	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA23.2.1	
31162	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31162	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1	6	Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31162	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.2.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31163	Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31163	Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31163	Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31163	Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA11.7.1	
31163	Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31163	Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1	6	Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31163	Kontrola obvodu typ LIA11-MSK LIA11.7.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31164	Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31164	Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31164	Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31164	Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA12.4.1	
31164	Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31164	Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1	6	Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31164	Kontrola obvodu typ LIA12-MSK LIA12.4.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31165	Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31165	Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31165	Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31165	Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA23.2.2	
31165	Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31165	Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	

31165	Kontrola obvodu typ LIA23-MSK LIA23.2.2	7	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31166	Kontrola obvodu typ LIAT12	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31166	Kontrola obvodu typ LIAT12	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu	
31166	Kontrola obvodu typ LIAT12	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31166	Kontrola obvodu typ LIAT12	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ LIAT12	
31166	Kontrola obvodu typ LIAT12	5	Odskušania el. zariadenia	
31166	Kontrola obvodu typ LIAT12	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31166	Kontrola obvodu typ LIAT12	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31174	Kontrola obvodu typ MIR10	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31174	Kontrola obvodu typ MIR10	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31174	Kontrola obvodu typ MIR10	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31174	Kontrola obvodu typ MIR10	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ MIR10	
31174	Kontrola obvodu typ MIR10	5	Odskušania el. zariadenia	
31174	Kontrola obvodu typ MIR10	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31174	Kontrola obvodu typ MIR10	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31178	Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31178	Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31178	Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31178	Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PA12.4	

31178	Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31178	Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31178	Kontrola obvodu typ PA12-MSK PA12.4	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31179	Kontrola obvodu typ PA12	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31179	Kontrola obvodu typ PA12	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31179	Kontrola obvodu typ PA12	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31179	Kontrola obvodu typ PA12	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12	
31179	Kontrola obvodu typ PA12	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31179	Kontrola obvodu typ PA12	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31179	Kontrola obvodu typ PA12	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31180	Kontrola obvodu typ PA12	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31180	Kontrola obvodu typ PA12	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu	
31180	Kontrola obvodu typ PA12	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31180	Kontrola obvodu typ PA12	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12	
31180	Kontrola obvodu typ PA12	5	Odkúšania el. zariadenia	
31180	Kontrola obvodu typ PA12	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31180	Kontrola obvodu typ PA12	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31214	Kontrola obvodu typ PA12	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31214	Kontrola obvodu typ PA12	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu	
31214	Kontrola obvodu typ PA12	3	Príprava pracovného náradia nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31214	Kontrola obvodu typ PA12	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PA12	
31214	Kontrola obvodu typ PA12	5	Odkúšanie zariadenia	
31214	Kontrola obvodu typ PA12	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31214	Kontrola obvodu typ PA12	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31215	Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31215	Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31215	Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31215	Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.6	
31215	Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31215	Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31215	Kontrola obvodu typ PASIRT21-MSK PIA21.6	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31216	Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31216	Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31216	Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31216	Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.6.2	
31216	Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31216	Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31216	Kontrola tl.v pracom okruhu práčky BK40002	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31217	SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

31217	SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu	
31217	SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31217	SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdIA21.1.1	
31217	SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21	5	Odkúšania el. zariadenia	
31217	SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31217	SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31218	SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31218	SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31218	SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31218	SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1	4	Kontrola mer. tlaku podľa technologického postupu MSK PI12.1	
31218	SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31218	SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31218	SKR-Kontrola obvodu typ PI12-MSK PI12.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31219	Kontrola obvodu typ PI12	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31219	Kontrola obvodu typ PI12	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31219	Kontrola obvodu typ PI12	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31219	Kontrola obvodu typ PI12	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu, typ PI12	
31219	Kontrola obvodu typ PI12	5	Odkúšania el. zariadenia	
31219	Kontrola obvodu typ PI12	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31219	Kontrola obvodu typ PI12	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31234	SKR - Bežná oprava merania	1	Príprava, poučenia	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

31234	SKR - Bežná oprava merania	2	Kontrola upevnenia a čistoty prvkov merania, vyčistenie, dotiahnutie	
31234	SKR - Bežná oprava merania	3	Kontrola krytov prvkov merania, vyčistenie, upevnenie	
31234	SKR - Bežná oprava merania	4	Kontrola prepojavacieho vedenia, utiahnutie svoriek	
31234	SKR - Bežná oprava merania	5	Kontrola napájania, akumulátorov, utiahnutie svoriek	
31234	SKR - Bežná oprava merania	6	Vypracovanie protokolu o prehliadke	
31234	SKR - Bežná oprava merania	7	Ukončenie	
31235	Kontrola obvodu typ PI12	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31235	Kontrola obvodu typ PI12	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu	
31235	Kontrola obvodu typ PI12	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31235	Kontrola obvodu typ PI12	4	Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12	
31235	Kontrola obvodu typ PI12	5	Odkúšanie zariadenia	
31235	Kontrola obvodu typ PI12	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31235	Kontrola obvodu typ PI12	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31236	Kontrola obvodu typ PI12	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31236	Kontrola obvodu typ PI12	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu	
31236	Kontrola obvodu typ PI12	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31236	Kontrola obvodu typ PI12	4	Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12	
31236	Kontrola obvodu typ PI12	5	Odkúšanie zariadenia	
31236	Kontrola obvodu typ PI12	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31236	Kontrola obvodu typ PI12	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31237	Kontrola obvodu typ PI12-manometer	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31237	Kontrola obvodu typ PI12-manometer	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu	
31237	Kontrola obvodu typ PI12-manometer	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31237	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	4	Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12, manometra	
31237	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	5	Odkúšanie zariadenia	
31237	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31237	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31238	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31238	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu	
31238	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31238	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	4	Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12	
31238	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	5	Odkúšanie zariadenia	
31238	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31238	Kontrola obvodu typ PI12- manometer	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31239	Kontrola obvodu typ PI12	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31239	Kontrola obvodu typ PI12	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu	
31239	Kontrola obvodu typ PI12	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31239	Kontrola obvodu typ PI12	4	Kontrola podľa technologického postupu, typ PI12	
31239	Kontrola obvodu typ PI12	5	Odkúšanie zariadenia	
31239	Kontrola obvodu typ PI12	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31239	Kontrola obvodu typ PI12	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31240	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31240	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31240	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31240	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.8.1	

31240	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31240	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31240	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PIA21.8.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31241	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31241	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu	
31241	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5	3	Príprava pracovného nariadenia s nasledovnými číslicami operácií 3,4,5,6,7	
31241	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5	4	Kontrola podľa technologického postupu MSK PI21.5	
31241	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5	5	Odkúšania el. zariadenia	
31241	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31241	Kontrola obvodu typ PI21-MSK PI21.5	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31242	Kontrola obvodu typ WIART10- MSK WI10.2.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31242	Kontrola obvodu typ WIART10- MSK WI10.2.1	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kontrolu	
31242	Kontrola obvodu typ WIART10- MSK WI10.2.1	3	Príprava pracovného nariadenia s nasledovnými číslicami operácií 3,4,5,6,7	
31242	Kontrola obvodu typ WIART10- MSK WI10.2.1	4	Kontrola podľa technologického postupu typ WIART10-MSK WI10.2.1	
31242	Kontrola obvodu typ WIART10- MSK WI10.2.1	5	Odkúšania el. zariadenia	
31242	Kontrola obvodu typ WIART10- MSK WI10.2.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31242	Kontrola obvodu typ WIART10- MSK WI10.2.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31243	Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31243	Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31243	Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1	3	Príprava pracovného nariadenia s nasledovnými číslicami operácií 3,4,5,6,7	

31243	Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI22.2.1	
31243	Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31243	Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31243	Kontrola obvodu typ TR22-MSK TI22.2.1	7	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31244	Kontrola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31244	Kontrola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31244	Kontrola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2	3	Príprava pracovného náraďa s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7	
31244	Kontrola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA22.2.2	
31244	Kontrola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31244	Kontrola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31244	Kontrola obvodu typ TIAT22-MSK TIA22.2.2	7	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31245	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.6	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31245	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.6	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31245	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.6	3	Príprava pracovného náraďa s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7	
31245	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.6	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.6	
31245	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.6	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31245	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.6	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31245	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.6	7	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	

31246	Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore, cirkulačnej vody, chladiacej vody a spalín	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31246	Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore, cirkulačnej vody, chladiacej vody a spalín	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31246	Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore, cirkulačnej vody, chladiacej vody a spalín	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31246	Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore, cirkulačnej vody, chladiacej vody a spalín	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.3	
31246	Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore, cirkulačnej vody, chladiacej vody a spalín	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31246	Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore, cirkulačnej vody, chladiacej vody a spalín	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31246	Kontrola merania teploty v dochladzovacej komore, cirkulačnej vody, chladiacej vody a spalín	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31474	SKR - Výmena batérií	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31474	SKR - Výmena batérií	2	Výmena batérií podľa návodu výrobcu	
31474	SKR - Výmena batérií	3	Odkúšanie	
31474	SKR - Výmena batérií	4	Ukončenie	
31475	Kontrola obvodu typ GI10	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31475	Kontrola obvodu typ GI10	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	

31475	Kontrola obvodu typ GI10	3	Príprava pracovného nádria s nasledovnými čísľami operácií 3,4,5,6,7	
31475	Kontrola obvodu typ GI10	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK GI10	
31475	Kontrola obvodu typ GI10	5	Odkúšania el. zariadenia	
31475	Kontrola obvodu typ GI10	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31475	Kontrola obvodu typ GI10	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31494	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.5	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31494	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.5	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu	
31494	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.5	3	Príprava pracovného nádria, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31494	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.5	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.5	
31494	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.5	5	Odkúšania el. zariadenia	
31494	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.5	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31494	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.5	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31495	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31495	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31495	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1	3	Príprava pracovného nádria, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31495	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA13.3.1	
31495	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31495	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31495	Kontrola obvodu typ LA13-MSK LA13.3.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31496	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31496	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu	
31496	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31496	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA14	
31496	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	5	Odkúšania el. zariadenia	
31496	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31496	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31497	SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31497	SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31497	SKR - Kalibrácia VZT systémy obj 800	3	Ukončenie	
31498	SKR - Kalibrácia Systém ČN obj 800	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31498	SKR - Kalibrácia Systém ČN obj 800	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja

31498	SKR - Kalibrácia Systém ČN obj. 800	3	Ukončenie	
31499	SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31499	SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolov o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31499	SKR - Kalibrácia Systém ČP obj. 800	3	Ukončenie	
31500	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31500	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu	
31500	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31500	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LA 14	
31500	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31500	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31500	Kontrola obvodu typ LA14-MSK LA14	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31503	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31503	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31503	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31503	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA23.1.1	
31503	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	

31503	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1	6	Vyhodnotenie, vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31503	Kontrola obvodu typ LI21-MSK LIA23.1.1	7	Odobzovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31505	Kontrola obvodu typ LIA23	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31505	Kontrola obvodu typ LIA23	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31505	Kontrola obvodu typ LIA23	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31505	Kontrola obvodu typ LIA23	4	Kontrola meracieho reťazca podľa TP LIA23	
31505	Kontrola obvodu typ LIA23	5	Odsúšanie el. zariadenia	
31505	Kontrola obvodu typ LIA23	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31505	Kontrola obvodu typ LIA23	7	Odobzovanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31506	Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31506	Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na overenie	
31506	Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými činnosťami	
31506	Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3	4	Overenie obvodu podľa technologického postupu MSK LIA25.3.3	
31506	Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3	5	Odsúšanie el. zariadenia	
31506	Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31506	Kontrola obvodu typ LIA25-MSK LIA25.3.3	7	Odobzovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31508	SKR-Kontrola obvodu typPdI21- MSK PdI21.1.3	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31508	SKR-Kontrola obvodu typPdI21- MSK PdI21.1.3	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31508	SKR-Kontrola obvodu typPdI21- MSK PdI21.1.3	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31508	SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK Pdl21.1.3	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK Pdl21.1.3	
31508	SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK Pdl21.1.3	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31508	SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK Pdl21.1.3	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31508	SKR-Kontrola obvodu typPdl21-MSK Pdl21.1.3	7	Odobzovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31509	SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK Pdl21.1.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31509	SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK Pdl21.1.2	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31509	SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK Pdl21.1.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými činnosťami	
31509	SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK Pdl21.1.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK Pdl21.1.2	
31509	SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK Pdl21.1.2	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31509	SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK Pdl21.1.2	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31509	SKR-Kontrola obvodu typ Pdl21-MSK Pdl21.1.2	7	Odobzovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31510	SKR-Kontrola obvodu typ PdlA21-MSK PdlA21.1.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31510	SKR-Kontrola obvodu typ PdlA21-MSK PdlA21.1.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu	
31510	SKR-Kontrola obvodu typ PdlA21-MSK PdlA21.1.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31510	SKR-Kontrola obvodu typ PdlA21-MSK PdlA21.1.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdlA21.1.2	
31510	SKR-Kontrola obvodu typ PdlA21-MSK PdlA21.1.2	5	Odkúšania el. zariadenia	
31510	SKR-Kontrola obvodu typ PdlA21-MSK PdlA21.1.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	

31510	SKR-Kontrola obvodu typ PdIA21-MSK PdIA21.1.2	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31514	Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31514	Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontrolu	
31514	Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31514	Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PdIA21.1.2	
31514	Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11	5	Odkúšania el. zariadenia	
31514	Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31514	Kontrola obvodu typ PI21-MSKPI21.11	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31516	SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31516	SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31516	SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31516	SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA12.3	
31516	SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31516	SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31516	SKR-kontrola obvodu typ PIA12-MSK PIA12.3	7	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31517	SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31517	SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31517	SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31517	SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA 21.1.2	
31517	SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31517	SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31517	SKR-Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA 21.1.2	7	Odkúšanie zariadenia	
31534	Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31534	Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu obvodu	
31534	Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31534	Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK PIA21.5	
31534	Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31534	Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31534	Kontrola obvodu typ PIA21-MSK PIA21.5	7	Odvodovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31536	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31536	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31536	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6	
31536	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2	4	Kontrola meracieho reťazca podľa technologického postupu MSK QIA21.2.2	
31536	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31536	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31536	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.2.2	7	Odvodovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31554	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31554	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu obvodu	
31554	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31554	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK QIA21.21	
31554	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31554	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31554	Kontrola obvodu typ QIA21-MSK QIA21.21	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31555	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31555	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31555	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31555	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.2.1	
31555	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31555	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31555	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.2.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31556	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31556	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31556	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31556	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.4.1	
31556	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31556	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31556	Kontrola obvodu typ TA11-MSK TA11.4.1	7	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31557	Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31557	Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31557	Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31557	Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu poskytovateľa MSK TA11.4.1	
31557	Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31557	Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31557	Kontrola obvodu typ TA21-MSK TIA21.1.4	7	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31574	Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31574	Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31574	Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31574	Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.2.3	
31574	Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31574	Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	

31574	Kontrola obvodu typ TASI21-MSK TIA21.2.3	7	Odvzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31594	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31594	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31594	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31594	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.5	
31594	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31594	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5	6	Vypracovanie protokolu, odvzdanie správcovi	
31594	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.5	7	Odvzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31615	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31615	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31615	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31615	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.10	
31615	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31615	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10	6	Vypracovanie protokolu, odvzdanie správcovi	
31615	Kontrola obvodu typ TAT21-MSK TIA21.1.10	7	Odvzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31634	Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31634	Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31634	Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31634	Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1	4	e obvodu podľa technologického postupu MSK TI12.1.1	
31634	Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31634	Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31634	Kontrola obvodu typ TI12-MSK TI12.1.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31635	Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhľ. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31635	Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31635	Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými čísľami operácií 3,4,5,6,7	
31635	Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI13.1.1	
31635	Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31635	Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31635	Kontrola obvodu typ TI13-MSK TI13.1.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31636	Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhľ. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31636	Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31636	Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31636	Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.20	
31636	Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31636	Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31636	Kontrola obvodu typ MSK TI21.1.20	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31637	Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
31637	Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31637	Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31637	Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.7	
31637	Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31637	Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31637	Kontrola obvodu typ TI21-MSK TI21.1.7	7	Odovzdanie pacoviska a el. zariadenia správcovi	
31655	Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31655	Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia kontolu	
31655	Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31655	Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI21.1.2	
31655	Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2	5	Odsúšania el. zariadenia	
31655	Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31655	Kontrola obvodu typTI21-MSK TI21.1.2	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31656	Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

31656	Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31656	Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31656	Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA22.3.1	
31656	Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1	5	Odkúšania el. zariadenia	
31656	Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31656	Kontrola obvodu typ TI22-MSK TIA22.3.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31657	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31657	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31657	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31657	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA31	
31657	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31	5	Odkúšania el. zariadenia	
31657	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31657	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA31	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31658	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31658	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31658	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31658	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.2	
31658	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31658	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31658	Kontrola obvodu typ TI31-MSK TIA21.1.2	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31674	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31674	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31674	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31674	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.20	
31674	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31674	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31674	Kontrola obvodu typ TIA21-MSK TIA21.1.20	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31675	SKR-Kontrola obvodu typTIA22- MSK TI22.3.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31675	SKR-Kontrola obvodu typTIA22- MSK TI22.3.1	2	Prevzatie pracoviska, el. zariadenia na kontrolu	
31675	SKR-Kontrola obvodu typTIA22- MSK TI22.3.1	3	Príprava pracovného nariadenia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31675	SKR-Kontrola obvodu typTIA22- MSK TI22.3.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TI22.3.1	
31675	SKR-Kontrola obvodu typTIA22- MSK TI22.3.1	5	Odkúšania el. zariadenia	
31675	SKR-Kontrola obvodu typTIA22- MSK TI22.3.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31675	SKR-Kontrola obvodu typTIA22- MSK TI22.3.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31694	Kontrola obvodu typTIART22- TIA22.2.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31694	Kontrola obvodu typTIART22- TIA22.2.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31694	Kontrola obvodu typTIART22- TIA22.2.1	3	Príprava pracovného nariadenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	

31694	Kontrola obvodu typ TIART22- TIA22.2.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu TIA22.2.1	
31694	Kontrola obvodu typ TIART22- TIA22.2.1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31694	Kontrola obvodu typ TIART22- TIA22.2.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31694	Kontrola obvodu typ TIART22- TIA22.2.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31714	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31714	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31714	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami podľa čísla operácií 3,4,5,6,7	
31714	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK TIA21.1.9	
31714	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31714	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31714	Kontrola obvodu typ TIAT21-MSK TIA21.1.9	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31715	SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31715	SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja

31715	SKR - Metrologické preverenie Metrologické preverenie protimrazovej ochrany obj.364	3	Ukončenie	
31716	SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31716	SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31716	SKR - Kalibrácia TNS Čerp.stanica a vodojemy pitnej vody	3	Ukončenie	
31717	SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31717	SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31717	SKR - Kalibrácia hladín obj 377. 5ks	3	Ukončenie	
31718	SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

31718	SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31718	SKR - Kalibrácia TNS MaRT - NaRK 9ks	3	Ukončenie	
31719	SKR - Kalibrácia NaRK	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31719	SKR - Kalibrácia NaRK	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31719	SKR - Kalibrácia NaRK	3	Ukončenie	
31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	2	Prevzatie pracoviska, kontrola zaistenia	
31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	3	Príprava pracovného nádria s nasledovnými činnosťami	
31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	4	Demontáž detektora zemného plynu a CO	
31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	5	Kontrola podľa technologického postupu LEXMED GABA 2S21	
31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	6	Montáž detektora zemného plynu a CO	

31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	7	Odkúšanie zariadenia	
31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	8	Odvzdanie pracoviska správcovi	
31720	Kontrola detektora zemného plynu LEXMED GABA 2S21	9	Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi	
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	2	Prevzatie pracoviska, kontrola zaistenia	
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými činnosťami	
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	4	Demontáž detektora CO	
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	5	Kontrola podľa technologického postupu LEXMED GABA 2S22	
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	6	Montáž detektora CO	
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	7	Odkúšanie zariadenia	
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	8	Odvzdanie pracoviska správcovi	
31721	Kontrola detektora CO-LEXMED GABA 2S22	9	Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi	
31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami oprárácií 3,4,5,6,7	
31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-3	
31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31734	Kontrola kamery Typ PP: TV-3	7	Odvzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31735	SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31735	SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31735	SKR - Kalibrácia VZT NaRK 25ks	3	Ukončenie	
31736	SKR - Metrolog.prevere nie PMO na NaRK 2ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31736	SKR - Metrolog.prevere nie PMO na NaRK 2ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31736	SKR - Metrolog.prevere nie PMO na NaRK 2ks	3	Ukončenie	
31737	Kontrola kamery Typ PP: TV-4	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31737	Kontrola kamery Typ PP: TV-4	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31737	Kontrola kamery Typ PP: TV-4	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31737	Kontrola kamery Typ PP: TV-4	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-4	
31737	Kontrola kamery Typ PP: TV-4	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31737	Kontrola kamery Typ PP: TV-4	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31737	Kontrola kamery Typ PP: TV-4	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31738	SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31738	SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31738	SKR - Kalibrácia tlaku na plynovej rade kotla K3 a K4 -6ks	3	Ukončenie	
31739	SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31739	SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31739	SKR - Metrolog.preverenie PMO obj 490 - 28ks	3	Ukončenie	
31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-5	
31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	

31740	Kontrola kamery Typ PP: TV-5	7	Odobzovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31741	SKR - Metrolog.prevere nie PMO obj 532 - 6ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31741	SKR - Metrolog.prevere nie PMO obj 532 - 6ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31741	SKR - Metrolog.prevere nie PMO obj 532 - 6ks	3	Ukončenie	
31742	SKR - Metrolog.prevere nie PMO obj 562 - 84ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31742	SKR - Metrolog.prevere nie PMO obj 562 - 84ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31742	SKR - Metrolog.prevere nie PMO obj 562 - 84ks	3	Ukončenie	
31743	SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

31743	SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31743	SKR - Kalibrácia TNS MaRT - VS 562 - 12ks	3	Ukončenie	
31744	SKR - Kalibrácia 585b - 150ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31744	SKR - Kalibrácia 585b - 150ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31744	SKR - Kalibrácia 585b - 150ks	3	Ukončenie	
31745	SKR - Metrolog.prevere nie PMO v SO585b	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31745	SKR - Metrolog.prevere nie PMO v SO585b	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31745	SKR - Metrolog.prevere nie PMO v SO585b	3	Ukončenie	

31746	SKR - Metrolog.prevere nie PMO v SO589 TVD magistrála	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31746	SKR - Metrolog.prevere nie PMO v SO589 TVD magistrála	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31746	SKR - Metrolog.prevere nie PMO v SO589 TVD magistrála	3	Ukončenie	
31747	SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31747	SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31747	SKR - Kalibrácia obj. 590 - 104ks	3	Ukončenie	
31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	3	Príprava servisného nariadenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-6	
31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31748	Kontrola kamery Typ PP: TV-6	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31749	SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31749	SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže, kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31749	SKR - Kalibrácia TNS CHÚV - 10ks	3	Ukončenie	
31750	Kontrola kamery Typ PP: TV-8	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31750	Kontrola kamery Typ PP: TV-8	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31750	Kontrola kamery Typ PP: TV-8	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31750	Kontrola kamery Typ PP: TV-8	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-8	
31750	Kontrola kamery Typ PP: TV-8	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31750	Kontrola kamery Typ PP: TV-8	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31750	Kontrola kamery Typ PP: TV-8	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-9	
31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31751	Kontrola kamery Typ PP: TV-9	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31752	Kontrola kamery Typ PP: TV-13	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31752	Kontrola kamery Typ PP: TV-13	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31752	Kontrola kamery Typ PP: TV-13	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií	
31752	Kontrola kamery Typ PP: TV-13	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-13	
31752	Kontrola kamery Typ PP: TV-13	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31752	Kontrola kamery Typ PP: TV-13	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31752	Kontrola kamery Typ PP: TV-13	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	4	Kontrola funkčnosti el. zariadenia podľa Typ PP: TV-2 a halogénový reflektor	
31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31753	Kontrola kamery Typ PP: TV-2; súčasťou kamerového systému je aj halogénový reflektor	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	

31754	Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31754	Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31754	Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými čísлами operácií 3,4,5,6,7	
31754	Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	4	Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
31754	Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31754	Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31754	Kontrola kamery 'Typ PP: TV-2; súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými čísлами operácií 3,4,5,6,7	

31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	4	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31755	Kontrola kamery Typ PP: TV-8, súčasťou je aj halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31756	Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhľ. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31756	Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31756	Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	3	Príprava servisného nariadenia s nasledovnými čísлами operácií 3,4,5,6,7	
31756	Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	4	Kontrola kamery PP: TV- 8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	
31756	Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31756	Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	

31756	Kontrola kamery PP: TV-8, súčasťou je halogénový reflektor so snímačom otvárania brány	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31757	Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31757	Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31757	Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31757	Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1	4	Profylaktická prehliadka zdroja UPS podľa technologického postupu NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1	
31757	Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31757	Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1	6	Vypracovanie protokolu a odovzdanie správcovi	
31757	Kontrola NS PIAS UPS Elteco BZ 24/1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31775	SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31775	SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kontrolu	
31775	SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1	3	Príprava pracovného náradia, schém zapojenia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31775	SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1	4	Kontrola obvodu podľa technologického postupu MSK LIA12.1.1	
31775	SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31775	SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31775	SKR-Kontrola obvodu typ LIA-MSK LIA12.1.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31794	SKR - Kalibrácia SKR - Para-technologické účely	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

31794	SKR - Kalibrácia SKR - Para- technologické účely	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31794	SKR - Kalibrácia SKR - Para- technologické účely	3	Ukončenie	
31795	SKR - VZT PMO obj 800 31ks	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31795	SKR - VZT PMO obj 800 31ks	2	Kontrola a kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola priechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovoľená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
31795	SKR - VZT PMO obj 800 31ks	3	Ukončenie	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	1	Príprava a zaistenie pracoviska	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	2	Vizuálna kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	3	Kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	4	Kontrola označenia obvodu	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	5	Kontrola elektrického pripojenia	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	6	Kontrola neporušenia izolácie	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	7	Kontrola ochrany pred úrazom el. prúdom	

31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	8	Metrologická kalibrácia snímača simuláciou médiá definovanej plynnej zmesi z tlakovej fľaše	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	9	Kontrola izolačného stavu kabeláže	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	10	Kontrola priechodnosti signálu os snímača po sekundárny prístroj	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	11	Metrologická kalibrácia sekundárneho prístroja imitovaním el. sign. v 5 bodoch mer. rozsahu	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	12	Kontrola a nastavenie limitných hodnôt	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	13	Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach	
31814	SKR - Kalibrácia systém detekcie úniku plynu UD11	14	Ukončenie	
31815	SKR - Obsluha zariadenia	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31815	SKR - Obsluha zariadenia	2	Prebratie pracoviska	
31815	SKR - Obsluha zariadenia	3	Výkon prehliadky	1. Kontrola silového a DT rozvádzača Vizuálna kontrola rozvádzačov Očistenie rozvádzača a el. zariadení (povysávanie atd.) Kontrola a dotiahnutie svoriek Kontrola poistiek, ističov a stykačov Kontrola napájacích napätí Kontrola a výmena signalizačných prvkov Kontrola prepínačov a ovládania z panelu 2. Kontrola a nastavenie akčných členov na letnú sezónu Kontrola pohonu ventilu diferenčného tlaku Kontrola pohonu ventilu havarijného odstavenia Kontrola pohonov ventilov vykurovacích obvodov Kontrola pohonov ventilov prípravy TUV Kontrola ventilov dopúšťania a odpúšťania média Kontrola a údržba Obehových čerpadiel Uk Kontrola a údržba Obehových čerpadiel TUV 3. Kontrola a nastavenie systému v chode Kontrola havarijného vypínania elektro Kontrola funkcie havarijného ventilu Kontrola a nastavenie diferenčného tlaku Kontrola a nastavenie vykurovacích kriviek ÚK Kontrola a nastavenie parametrov TUV Kontrola a nastavenie záskokov čerpadiel Kontrola činnosti RS pri nábehu a výpadku el. napajania Kontrola a nastavenie limitných hodnôt parametrov tlaku a teploty 4. Kontrola činnosti merača tepla
31815	SKR - Obsluha zariadenia	4	Ukončenie	
31816	Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31816	Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4	2	Prevzatie pracoviska, zariadenia na kontrolu	

31816	Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31816	Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4	4	Kontrola miestneho manometra podľa technologického postupu MSK PA12.4	
31816	Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4	5	Kontrola činnosti miestneho manometra	
31816	Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31816	Kontrola obvodu typ PA12-miestny manometer MSK PA12.4	7	Odobzovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31817	SKR - Výmena OS	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31817	SKR - Výmena OS	2	Dodanie a výmena operátorskej stanice podľa požiadaviek správcu	
31817	SKR - Výmena OS	3	Odkúšanie OS	
31817	SKR - Výmena OS	4	Ukončenie	
31838	Profylaktická UPS- 3	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31838	Profylaktická UPS- 3	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profylaktiku	
31838	Profylaktická UPS- 3	3	Príprava servisného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6	
31838	Profylaktická UPS- 3	4	Profylaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-3	
31838	Profylaktická UPS- 3	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31838	Profylaktická UPS- 3	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31838	Profylaktická UPS- 3	7	Odobzovanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31839	Profylaktika UPS- 4	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31839	Profylaktika UPS- 4	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profylaktiku	
31839	Profylaktika UPS- 4	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31839	Profylaktika UPS- 4	4	Profylaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-4	

31839	Profylaktika UPS-4	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31839	Profylaktika UPS-4	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31839	Profylaktika UPS-4	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31841	Profylaktika UPS-5	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31841	Profylaktika UPS-5	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profylaktiku	
31841	Profylaktika UPS-5	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,7	
31841	Profylaktika UPS-5	4	Profylaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-5	
31841	Profylaktika UPS-5	5	Kontrola činnosti el. zariadenia	
31841	Profylaktika UPS-5	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31841	Profylaktika UPS-5	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31843	Profylaktika UPS-6	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31843	Profylaktika UPS-6	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na profylaktiku	
31843	Profylaktika UPS-6	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31843	Profylaktika UPS-6	4	Profylaktika el. zariadenia podľa Typ PP: UPS-6	
31843	Profylaktika UPS-6	5	Odkúšanie el. zariadenia	
31843	Profylaktika UPS-6	6	Vypracovanie a odovzdanie protokolu správcovi	
31843	Profylaktika UPS-6	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31844	SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31844	SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie	2	Výmena zariadení podľa špecifikácie	
31844	SKR - Výmena zariadení podľa špecifikácie	3	Ukončenie	
31846	SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31846	SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa	2	BO podľa TP dodávateľa	
31846	SKR - Bežná oprava podľa TP dodávateľa	3	Ukončenie	

31847	SKR - Kalibrácia RIS	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31847	SKR - Kalibrácia RIS	2	Kalibrácia podľa TP dodaného dodávateľom	
31847	SKR - Kalibrácia RIS	3	Ukončenie	
31849	Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKW10.21	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31849	Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKW10.21	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu	
31849	Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKW10.21	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31849	Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKW10.21	4	Kalibrácia zariadenia podľa typ WIART10-MSKW10.21	
31849	Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKW10.21	5	Odkúšanie zariadenia	
31849	Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKW10.21	6	Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi	
31849	Kalibrácia váhy typ WIART10-MSKW10.21	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31850	Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31850	Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu	
31850	Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31850	Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1	4	Kalibrácia zariadenia podľa typ LD301-MSK PIA21.3.1	
31850	Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1	5	Odkúšanie zariadenia	
31850	Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1	6	Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi	
31850	Kalibrácia diferenčný tlak na filtry typ LD301-MSK PIA21.3.1	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31851	Kalibrácia váženie typ WIART10-MSK WI10.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení

31851	Kalibrácia váženie typ WIART10- MSK WI10.1.1	2	Prevzatie pracoviska a el. zariadenia na kalibráciu	
31851	Kalibrácia váženie typ WIART10- MSK WI10.1.1	3	Príprava pracovného nariadenia s nasledovnými číslymi operácií 3,4,5,6,7	
31851	Kalibrácia váženie typ WIART10- MSK WI10.1.1	4	Kalibrácia zariadenia podľa typ WIART10- MSKWI10.1.1	
31851	Kalibrácia váženie typ WIART10- MSK WI10.1.1	5	Odkúšanie zariadenia	
31851	Kalibrácia váženie typ WIART10- MSK WI10.1.1	6	Vypracovanie protokolu, odovzdanie správcovi	
31851	Kalibrácia váženie typ WIART10- MSK WI10.1.1	7	Odovzdanie pracoviska a el. zariadenia správcovi	
31852	Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31852	Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu	
31852	Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1	3	Príprava pracovného nariadenia s nasledovnými číslymi operácií 3,4,5,6,7	
31852	Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1	4	Kalibrácia zariadenia podľa typ MP30/00-MSK WI10.1.1	
31852	Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1	5	Odkúšanie zariadenia	
31852	Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1	6	Vystavenie protokolu a odovzdanie správcoviVystavenie protokolu a odovzdanie správcovi	
31852	Kalibrácia hmotnosti typ MP30/00-MSK WI10.1.1	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31853	Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK- typ T1002GV/TEV 15 000	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31853	Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK- typ T1002GV/TEV 15 000	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu	
31853	Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK- typ T1002GV/TEV 15 000	3	Príprava pracovného nariadenia s nasledovnými číslymi operácií 3,4,5,6,7	

31853	Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK- typ T1002GV/TEV 15 000	4	Kalibrácia zariadenia podľa typ T1002GV/TEV 15 000 - MSK W10.1.1	
31853	Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK- typ T1002GV/TEV 15 000	5	Odkúšanie zariadenia	
31853	Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK- typ T1002GV/TEV 15 000	6	Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi	
31853	Kalibrácia hmotnosť kontajnera VBK- typ T1002GV/TEV 15 000	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
31854	Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
31854	Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1	2	Prevzatie pracoviska a zariadenia na kalibráciu	
31854	Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1	3	Príprava pracovného náradia s nasledovnými číslami operácií 3,4,5,6,7	
31854	Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1	4	Kalibrácia zariadenia podľa MSK FI30.1.1	
31854	Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1	5	Odkúšanie zariadenia	
31854	Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1	6	Vystavenie protokolu a odovzdanie správcovi	
31854	Kalibrácia prietoku MSK FI30.1.1	7	Odovzdanie pracoviska a zariadenia správcovi	
35964	E - Kalibrácia pracovných pomôcok	1	Poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení
35964	E - Kalibrácia pracovných pomôcok	2	Prevzatie pracovných pomôcok	
35964	E - Kalibrácia pracovných pomôcok	3	Kalibrácia pracovných pomôcok	
35964	E - Kalibrácia pracovných pomôcok	4	Odovzdanie	

40455	SKR - Kalibrácia DUV	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40455	SKR - Kalibrácia DUV	2	Kalibrácia	I. Kontrola a kalibrácia meracích obvodov na meranie teploty a tlaku so sekundárnym prístrojom, meranie prietoku-systémom dP na clone, meranie hladiny - dP, meranie hladiny - ultrazvuk, radar a) vizuálna kontrola MO - vyčistenie prvkov MO (z vonku, z vnútra), kontrola celistvosti a neporušenia prístrojov, kontrola tesnosti tlakového spoja pripojenia prístroja, kontrola označenia obvodu, kontrola elektrického pripojenia, kontrola neporušenia izolácie kabeláže, kontrola pripojenia uzemnenia prístrojov, kontrola označenia kabeláže, kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom b) kontrola funkcie snímača - metrologická kalibrácia snímača imitovaním fyzikálnej veličiny v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt c) kontrola izolačného stavu kabeláže , kontrola prechodnosti signálu od snímača po sekundárny prístroj d) kontrola funkcie sekundárneho prístroja - metrologická kalibrácia imitovaním unifikovaného el. signálu v 5 bodoch mer. rozsahu nahor a nadol, kontrola a nastavenie limitných hodnôt e) vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach, dovolená chyba merania sa určí podľa konkrétneho typu prístroja
40455	SKR - Kalibrácia DUV	3	Ukončenie, vystavenie a odovzdanie protokolov	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozvádzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	2	Vizuálna kontrola rozvádzača	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	3	Očistenie rozvádzača a el. zariadení	

40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	4	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	5	Kontrola a dotiahnutie svoriek	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	6	Kontrola poistiek, ističov a stykačov	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	7	Kontrola napájacích napätí	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	8	Kontrola a výmena signalizačných prvkov	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	9	Kontrola prepínačov a ovládania z panelov	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	10	Obnova poškodeného, nečitateľného značenia svorkovnic, vodičov, káblových štítkov	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	11	Oprava poškodených káblových prechodiek	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	12	Profesionálna obnova nápisov na skrinkách, obnova bezpečnostných štítkov	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	13	Obnova výkresovej dokumentácie	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	14	Vystavenie protokolu o vykonaných činnostiach	
40456	SKR - BO Rozvádzačov/skrí ň SKR DUV	15	Ukončenie	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	1	Príprava, poučenie	Pri práci dodržiavať: Základné predpisy BOZP Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeč. tech. zariadení Základné normy :STN 343100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách STN 343103 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu na elektr. prístrojoch a rozdávzačoch Pracovníci dodávateľa zúčastňujúci sa výkonu prác na tento pracovný príkaz boli oboznámení s rizikami a špecifikami pracoviska, so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a okolitých priestoroch /prístupových cestách/, vrátane zákazu neoprávnených zásahov a manipulácií na zariadeniach, s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia a používaním vhodných OOPP. Zástupcovia správy majetku týmto odovzdávajú pracovisko v stave, ktorý vyhovuje BOZP a OPP zástupcom zhotoviteľa k výkonu stanovených prác a služieb. Odovzdanie pracoviska v zmysle hereuvedeného potvrdí zástupca správy majetku v kolónke "Pred prácou odovzdal" a zástupca zhotoviteľa v kolónke "Pred prácou prevzal" na tomto pracovnom príkaze. - v mieste vzniku jednotlivých druhov ostatných a nebezpečných odpadov rešpektujte požiadavky triedeného zberu odpadov (sklo, papier, plasty, batérie, elektronický a elektrotechnický odpad, olej...a pod.) a dodržiavajte pravidlá pri nakladaní s odpadmi a materiálmi vznikajúcimi pri činnostiach v zmysle smernice BZ/OŽ/SM-03 Odpadové hospodárstvo.
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	2	Vizuálna kontrola zariadenia - celistvosti a neporušenosti	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	3	Kontrola označenia	

40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	4	Kontrola elektrického pripojenia, neporušenia izolácie kabeláže, ochrany pred úrazom el. prúdom	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	5	Kontrola uzemnenia	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	6	Pomocou diagnostického SW skontrolovať hlášky diagnostiky zariadení	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	7	Skontrolovať stav signalizácie zariadení	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	8	Kontrola stavu záložnej batérie	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	9	Prestavenie parametrov, úprava algoritmov a viz. OS podľa požiadaviek	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	10	Dotiahnutie spojov, vyčistenie	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	11	Vypracovanie protokolu o vykonaných činnostiach	
40475	SKR - PRF Linka DUV - riadiaci systém	12	Ukončenie	