

## Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou

Vysvetlenie č. 6

### Otázka:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie opraveného výkazu výmer SO 06 o:

- revíziu
- chráničku SPIRAFLEX, nakoľko sa domnievame, že množstvo uvedené vo výkaze výmer je nesprávne.

### Odpoveď:

Vo výkaze je uvedených 400 m kábla a 100 m chráničky, čo je postačujúce, nakoľko sa chránička nebude ukladať po celej trase káblov, ale iba pri križovaní a podtláčkach. V zelených pásoch bude kábel uložený bez chráničky. Revízia a pieskové lôžko sú do VV doplnené.

V dokumentoch zákazky je zverejnený výkaz výmer SO 06 Verejné osvetlenie a kamerový systém z 4.2.2022

Trnava, 04.02.2022