

Odborná prehliadka vykonaná dňa:

15.12.2021

Závady:

4 - nebezpečnosť hybridného systému - 21. Bld
11 - nespôsobnosť funkcie SOFT STOP

Záver o ďalšej použiteľnosti výťahu
(nepoužiteľné časti škrtnúť)

I. Výťah je spôsobilý prevádzky - Nosnosť znížená na kg

II. Výťah je povolené používať do: 22.6.22. Ak nebudú do tohoto termínu odstránene závady uvedené pod bodmi: 4, 11, musí ho prevádzkovateľ vyradiť z prevádzky.

III. Výťah je vyradený z prevádzky. Je možné ho používať po odstránení závad uvedených pod bodmi:

IV. Výťah je vyradený z prevádzky. Závady pod bodmi: smie odstrániť len oprávnená osoba

Revízny technik výťahu: MATC MATEL

meno

15.12.2021

dátum

pečiatka, podpis

Zoznámenie prevádzkovateľa s obsahom(záverom) protokolu o odbornej prehliadke:

Zodpovedný pracovník prevádzkovateľa:

meno

dátum

Záznamy výťahového technika:

Výsledok prehliadky:

dátum, podpis