

## Kruhové mólo v Trnave (II.)

### Vysvetlenie č. 2

Otázka:

1. vo výkaze výmer POV - ZS chýba položka Poplatok za skladovanie zemin - 270t

Odpoveď:

Vložili sme do výkazu výmer POV - ZS položku 6A Poplatok za skladovanie zemin - 270t. Upravený výkaz výmer je v prílohe.

V prílohe posielame upravený výkaz.


Otázka:

2. SO 04 Plávajúci kvetináč, výkaz výmer pol. 69 - žiadame upresniť dĺžku lana a v PD je uvedených lán 6ks, vo výkaze je 1 ks

Odpoveď:

Dĺžka lán s rezervou pri predpoklade zrovaného dna hladiny v mieste pozície SO-04 Plávajúci kvetináč v zmysle rezu F-F z PD časti architektúra = 4,00 bm / ks = 24 bm pri 6 kusoch.

V položke 69 v SO 04 Plávajúci kvetináč má byť správne uvedený počet 6ks, viď TS časť architektúra a statika. Žiadame uchádzačov o opravu tejto položky v predloženom výkaze výmer z 1ks na 6ks.



Spracoval: Ing. Lalík