

*Ing. Jozef Žižák, Macharova 9, 851 01 Bratislava  
TLF. 0902 170334  
autorizovaný stavebný inžinier SKSI, č. osv. 3819\*A\*3-2*

## **STATICKÉ POSÚDENIE**



Názov stavby :	Oceľová socha „Holubica mieru“
Miesto stavby :	Dolnozemská cesta, Bratislava - Petržalka
Investor :	Mestská časť Bratislava-Petržalka
	Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Autor diela :	Karol Lacko, akad. soch.
Zodpovedný projektant :	Ing. Jozef Žižák
Stupeň :	Statické posúdenie
Dátum :	Október 2020

# Statické posúdenie

Názov stavby:

Oceľová socha „Holubica mieru“

Miesto stavby:

Dolnozemská cesta, Bratislava - Petržalka

Zodp. projektant:

Ing. Jozef Žižák

## Podklady

1. Obhliadka sochárskeho diela - Oceľová socha „Holubica mieru“, Dolnozemská cesta, Bratislava - Petržalka .
2. Zameranie existujúceho stavu oceľovej sochy.

## Úvod

Účelom statického posúdenia je zhodnotenie technického stavu existujúceho sochárskeho diela oceľovej sochy „Holubica mieru“ na Dolnozemskej ceste v Bratislave – Petržalke.

Oceľová socha bola realizovaná počas výstavby sídliska Bratislava – Petržalka, ako sochárske dielo v roku 1984.

Autorom oceľovej sochy je akademický sochár Karol Lacko.

Oceľová socha je samostatne stojaci objekt, nachádza na Dolnozemskej ceste v mieste križovania s ulicou Betliarska v Bratislave – Petržalke na zatrávnenej ploche.

Výška oceľovej sochy je 18,0 m. Oceľová konštrukcia sochy je kotvená do železobetónovej základovej pätky. Do vnútra oceľovej sochy je vstup cez vonkajší otvor, ktorý je uzavretý priskrutkovaným plechom.

## Základy

Základová konštrukcia pozostáva zo železobetónovej základovej pätky s pôdorysným rozmerom 3200/4000 mm. Hĺbka základovej pätky nebola zistená. Horná hrana základovej pätky, na ktorú je kotvená oceľová socha, je približne 400 mm pod okolitým terénom a je ukončená oceľovým plechom hrúbky 50 mm. Po privarení oceľovej sochy bola päťka z vonkajšej strany nadbetónovaná pri styku s oceľovou konštrukciou na výšku 300 mm nad okolitým terénom a vytvorené vyspádovanie smerom k okolitému terénu.

## Oceľová socha

Oceľová socha má v mieste kotvenia na základovú pätku pôdorysné rozmery 1200/2000 mm. Výška oceľovej sochy je 18,0 m.

Celá konštrukcia je zrealizovaná z oceľových plechov hrúbky 5 mm, ktoré sú navzájom zvárané priebežnými zvarmi. Z vnútorenej strany sú v spodnej časti realizované výstuhy z oceľových plechov a smerom nahor sú výstuhy z oceľových L profilov, ktoré môžu byť využité aj ako rebrík do hornej časti sochy.

Do vnútra oceľovej sochy je vstup cez vonkajší otvor, ktorý je uzavretý priskrutkovaným plechom.

Oceľová konštrukcia je z vonkajšej strany chránená proti korózii.

## **Zhodnotenie technického stavu sochy**

Objekt oceľovej sochy počas svojej existencie ani v súčasnosti nemá žiadne viditeľné statické poruchy. Možno konštatovať, že po statickej stránke bol objekt navrhnutý a realizovaný správne.

Na objekte oceľovej sochy neboli v minulosti realizované žiadne úpravy ani udržiavacie práce.

Z vonkajšej strany sú viditeľné miesta, ktoré sú viacej vystavené poveternostným vplyvom, kde je vonkajší náter časom poškodený a je viditeľná povrchová hrdza oceľového plechu.

Z vnútornej strany bol realizovaný len základný náter a na celej ploche je viditeľná povrhová hrdza oceľového plechu a vnútorných oceľových výstuh.

### **Navrhované udržiavacie práce**

Na základe zistených skutočností navrhujem realizovať udržiavacie práce, ktoré budú spočívať v realizovaní vonkajších a vnútorných náterov oceľovej konštrukcie. Tie je potrebné realizovať z dôvodu zachovania životnosti oceľovej konštrukcie, z dôvodu antikoróznej ochrany a estetického vzhľadu.

Je potrebné realizovať očistenie povrchu oceľovej konštrukcie a oceľových prvkov od všetkých voľných a pevne uchytiených nečistôt, mastnoty a korózie. Očistenie realizovať z vonkajšej aj vnútornej strany oceľovej konštrukcie.

#### **Vonkajší náter:**

Na očistený povrch je potrebné naniestť také náterové hmoty, ktoré budú spĺňať podmienky pre konštrukciu objektu, ktorý je umiestnený v exteriéri s priamym vplyvom poveternostných faktorov.

Pre tento typ oceľových konštrukcií, ktoré sú vystavené silným vplyvom počasia s požiadavkou na estetickosť a životnosť sú ideálne polyuretánové povrhy. Korózna odolnosť týchto systémov podľa normy ISO 12944 dosahuje hodnoty C3.

Pre koróznu triedu C3-M (medium – stredný stupeň bleskovej korózie) sa používa systém 125 µm základného epoxidového nástreku + 75 µm vrchného polyuretánového nástreku = 200 µm celkovej hrúbky suchého filmu.

Táto hrúbka náterov je vhodná pre oceľové konštrukcie, stroje a zariadenia vo vonkajšom mestskom a priemyselnom prostredí.

Predpokladaná životnosť viac ako 15 rokov.

Vonkajšie plocha oceľovej konštrukcie je približne 130 m<sup>2</sup>.

#### **Vnútorný náter:**

Na očistený povrch je potrebné naniestť také náterové hmoty, ktoré budú spĺňať podmienky pre konštrukciu, ktorá je uzatvorená v neagresívnom prostredí.

Pre tento typ oceľových konštrukcií sú používané alkydové systémy ktoré sú vhodné pre oceľové povrhy, stroje a zariadenia vystavené poveternostným vplyvom. Korózna odolnosť týchto systémov podľa normy ISO 12944 je závislá od finálnej hrúbky suchého filmu nástreku.

Pre koróznu triedu C2-M (medium – stredný stupeň bleskovej korózie) sa používa systém 80 µm základného alkydového nástreku + 40 µm vrchného alkydového nástreku = 120 µm celkovej hrúbky suchého filmu.

Táto hrúbka náterov je vhodná pre vnútorné oceľové konštrukcie, stroje a zariadenia, v nevykurovaných priestoroch, kde môže dochádzať ku kondenzácii.

Predpokladaná životnosť 5-15 rokov.

Vnútorná plocha oceľovej konštrukcie je približne 130 m<sup>2</sup>.

## Záver

Na základe získaných podkladov a obhliadky objektu oceľovej sochy „Holubica mieru“ na Dolnozemskej ceste v Bratislave – Petržalke bolo zistené, že objekt počas svojej existencie ani v súčasnosti nemá žiadne viditeľné statické poruchy. Možno konštatovať, že po statickej stránke bol objekt navrhnutý a realizovaný správne.

Na danom objekte navrhujem realizovať udržiavacie práce, ktoré budú spočívať v realizovaní vonkajších a vnútorných náterov oceľovej konštrukcie. Tie je potrebné realizovať z dôvodu zachovania životnosti oceľovej konštrukcie, z dôvodu antikoróznej ochrany a estetického vzhľadu.

**Na záver možno konštatovať, že oceľová socha „Holubica mieru“ bude po realizácii navrhovaných udržiavacích prác nadálej bezpečne slúžiť na účely, na ktoré bola navrhnutá a zrealizovaná.**




Bratislava, 10. 2020


Vypracoval: Ing. Jozef Žižák



Obr. 1 - Pohľad južný



Obr. 3 - Vstupný otvor prekrytý priskrutkovaným plechom



Obr. 4 - Pohľad vnútorný smerom hore



Obr. 5 - Pohľad vnútorný, spodná časť