



POZNÁMKA:

riešenie objektu bez stavebných úprav
existujúce konštrukcie "OR PZ, Lučenec"
nový "SDK" plný podhľad (91,10m²)

SADA ČÍSLO:

±0,000 = exist. 1.NP

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY!!!

- TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ PRE ÚČELY OHLÁSENIA STAVEBNÝCH ÚPRAV A JE PLATNÁ PO PROTOKOLÁRNOM ODOVZDANÍ JEJ VŠETKÝCH SÚČASTÍ
- TÁTO DOKUMENTÁCIA ABEBO JEJ ČASŤ JE PLATNÁ LEN AUTORIZOVANÁ A ODSÚHLASENÁ GENERÁLNYM PROJEKTANTOM, PRÍSLUŠNÝM STAVEBNÝM ÚRADOM, DOTKNUTÝMI ORGÁNMI, ÚRADMI A ORGANIZÁCIAMI V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU PRE MIESTO A ČAS REALIZÁCIE !!!
- STAVEBNÉ ÚPRAVY NEBUDÚ ZASAHOVAŤ DO EXISTUJÚCICH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRETO NIE SÚ PREDMETOM RIEŠENIA
- PLATIA VŽDY VÝKRESY S NOVÝMI INDEXAMI
- REALIZÁCIA MÔŽE BYŤ PREVEDENÁ LEN NA ZÁKLADE PLATNÉHO POVOLENIA A V SÚLADE S PLATNOU LEGISLATÍVOU, NORMAMI ČSN, BEZPEČNOSTNÝMI PREDPISMI, PODĽA ODSÚHLASENÉHO DODÁVATELSKÉHO PROJEKTU ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY "POV" A PROJEKTU "BOZP" - DODÁVKA ZHOTOVITEĽA STAVBY.
- KOTOVÁNA HRUBÁ STAVBA V MILIMETROCH
- VÝŠKOVÉ KÓTY V METROCH
- KOTOVANIE NA STAVBE PREVERIŤ ODCHÝLKY OKAMŽITE OHLÁSIŤ DOZOROVI STAVBY A GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI!
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SI VČAS PREŠTUDOVAŤ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A V DOSTATOČNOM PREDSTIHU INFORMOVAŤ GENERÁLNEHO PROJEKTANTA O PRÍPADNÝCH NEZROVNALOSTIACH A DANEJ SKUTOČNOSTI, TAK ABY SA PREDÝŠLO FINANČNÝM ŠKODÁM. V PRÍPADE NEOBOZNÁMENIA PROJEKTANTA O DANEJ SKUTOČNOSTI V PREDSTIHU, PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ K VZNIKNUTÝM ŠKODÁM!
- PRED OBJEDNÁVANÍM VŠETKÝCH MATERIÁLOV, DODÁVANÝCH KONŠTRUKCIÍ A PRVKOV JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ SI ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY. V PRÍPADE ODCHÝLOK INFORMOVAŤ GENERÁLNEHO PROJEKTANTA O VZNIKNUTÝCH NEZROVNALOSTIACH. V OPAČNOM PRÍPADE AK ZHOTOVITEĽ DODÁ NA STAVBU NEPOUŽITEĽNÉ PRVKY (ROZMEROVO VÄČŠIE ALEBO MENŠIE), PROJEKTANT TAKTIEŽ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY!
- INŽINIERSKÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE
- NEJASNOSTI VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM STAVBY A PROJEKTANTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ!
- JEDNOTLIVÉ PROFESIE PREBERAŤ Z PROJEKTOV PROFESIÍ!
- NEZROVNALOSTI MEDZI ARCHITEKTONICKÝMI VÝKRESMI A VÝKR. PROFESIÍ IHNEĎ HLÁSIŤ GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI STAVBY!
- PRI REALIZÁCII JE NUTNÉ DODRŽAŤ VÝROBCAMI A PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI A ORGANIÁCIAMI SCHVÁLENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRÍPRAVY, SPRACOVANIA, ZABUDOVANIA, OCHRANY A POUŽITA VŠETKÝCH NAVRHNUTÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV, DIELCOV, VÝROBKOV A SYSTÉMOV. V PRÍPADE ZISTENIA NEVÝHODNOSTI NAVRHNUTÉHO JE POTREBNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ GENERÁLNEMU PROJEKTANTOVI. ZMENU V STAVEBNÝCH SUBSTANCIÁCH ODSÚHLASIŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM PRED REALIZÁCIOU.

Vypracoval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	<div><div>Bytčická 16, 010 01 Žilina tel.: 00421 - 907 / 830 485 e-mail: jozefsobcak@gmail.com</div></div>
Zodp. projektant:	Ing.arch. Sobčák Jozef	
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	

Názov stavby:	Lučenec OR PZ, rekonštrukcia elektroinštalácie	<div><div>Bytčická 16, 010 01 Žilina tel.: 00421 - 907 / 830 485 e-mail: jozefsobcak@gmail.com</div></div> <div>Profesia: SK</div>
Investor:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	
Miesto stavby:	OR PZ Lučenec, k.ú. Lučenec, č.p. 820/2	
Stupeň projektu:	stavebné povolenie vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby	
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef	
HIP:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Dátum: 02/2022
Kontroloval:	Ing.arch. Sobčák Jozef	Mierka: 1:150
Stavebný objekt:	SO 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie	Zakázka: 000388-019
Názov výkresu:	PÔDORYS 3.NP_exist. stav	Číslo výkresu: 05