



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO2-2022/004419-014

Vybavuje

Ing. Roman Novosad

Bratislava

27.10.2022

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.9

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky „Bratislava, Romanova 37, rekonštrukcia budovy“, uverejnené vo vestníku ÚVO č 202/2022 z 16.09.2022 pod číslom 40888 - MSP a EÚ 2022/S 177-499731 z 14.9.2022, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Žiadame VO o upresnenie k položkám č. 9,10,11 výkazu výmer BA Romanova 37 - výkaz výmer.xls, hárak :
02 - Rekonštrukcia sociál...

9	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	210,002
10	M	553310007200	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm	ks	82,000
11	M	553310007400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x100 mm	ks	82,000

Žiadame o opravu mernej jednotky pri položke č. 9 na m2 alebo množstvo na 164ks

Odpoveď k otázke č.1:

Uchádzač upraví memú jednotka vo výkaze výmer, hárak 02 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení položku č. 9 na „m2“ (množstvo zostáva nezmenené).

Otázka č.2:

Žiadame VO o opravu odpovede č.9. vo vysvetlení (Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.6)
Odpoveď č. 9 nesúvisí s otázkou č. 9. Verejný obstarávateľ odpovedal omylom na inú otázku a zabudol odpovedať na otázku č. 9.

Odpoveď k otázke č.2:

Verejný obstarávateľ na otázku v odpovedal dňa 17.10.2022 rámci verejnej komunikácie prostredníctvom systému JOSEPHINE záložka komunikácia (<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30890/summary> "Oprava odpovede vo vysvetlení informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.6").

Aby sa predišlo k možným nedorozumeniam opätovne uvádzame odpoveď na otázku č.9 vo vysvetlení informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.6:

Otázka č.9:

Žiadame VO o upresnenie k položkám č. 14,15,16 výkazu výmer BA Romanova 37 - výkaz výmer.xls, hárak : 01 - Odstránenie poruchy ...

Vo výkaze je uvedený kontaktný zateplovací systém s použitím tepelnej izolácie EPS a v technickej správe s použitím minerálnej vlny hr. 100mm.

Žiadame VO o zosúladenie podkladov a úpravu výkazu výmer.

Odpoveď k otázke č.9

V položkách č. 14, 15 a 16 Časť 01 Odstránenie poruchy balkónov ocenia uchádzači minerálnu vlnu hr. 100 mm s dodržaním tepelnoizolačných parametrov v zmysle projektového energetického hodnotenia.

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/30890/summary>