

[illegible]

MČ	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	INTENZITA OSVETLENIA
101	RAMPA	23,00	-
102	KRYTÝ VSTUP	7,67	100 Lx
103	ZÁDVERIE	8,25	100 Lx
104	ČAKÁREŇ	24,16	200 Lx
105	RECEPCIA	7,16	300 Lx
106	ŠATŇA PERSONÁL	6,16	200 Lx
107	WC PACIENTI IMOBILNÍ	3,68	200 Lx
108	UPRATOVAČKA	2,99	100 Lx
109	POPISOVNÁ	10,94	500 Lx
110	BOX 1	2,72	100 Lx
111	BOX 2	2,04	100 Lx
112	DENNÁ MIESTNOSŤ PERSONÁLU	14,24	300 Lx
113	CHODBA	3,73	200 Lx
114	HYGIENA PERSONÁL	2,80	200 Lx
115	ARCHÍV, SKLAD, PACS	7,19	200 Lx
116	CHODBA	2,66	200 Lx
117	SKLAD	2,24	100 Lx
118	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	13,49	500 Lx
119	MR VÝŠETROVNÁ	32,38	-
120	OVLÁDAČ	37,86	500 Lx
121	CHODBA	15,62	200 Lx
122	WC	2,34	200 Lx

ROZVODNÁ SÚSTAVA : 1/N/PE AC 230 V 50 Hz, TN-S  
: 2DC 24 V - SELV

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41

- : čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
- : čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA
- : čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
- : čl. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
- : čl. 414 MALÉ NAPATIE SELV a PELV

ZNAJMA		PREVED		DNA		POPS	
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel			<b>PEVLUMA</b> s.r.o. Trieda KVP č.4, 040 23 Košice Mobil 0905 984 309			
KONTRLOVAL	Ing. Klešč Vladimír						
PROJ. SO,PS	Ing. Šuty Juraj						
OBEČ	Trenčín						
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín			POČET A4	2	STUPEŇ	P
STAVBA	Stavebné úpravy pracoviska magnetickej rezonancie FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín SO 01 – Stavebné úpravy MR Elektroinštalácia			DÁTUM 07/2022			
OBJ.–PS				Č.ZÁK.			
				25072022.EO			
OBSAH	Podorys 1.NP – Napojenie technológie			MIERKA	1:100	Č.VÝKR.	
				KÓTOVANÉ V	mm	05	